

Ventilatorer.

A. Vid reparation på huvudverkstad av lok litt Ua skall nytt fläkthjul med axel samt inloppskona insättas enligt ritn Ebr nr 51132. För utförandet av ändringen erfordras endast att fästningen för inloppskonan nitas om med försänkta nitar och håll däri borras och gängas för inloppskonans fästbultar. Nya fläkthjul, axlar och inloppskonor finas vid hvst Nvn.

Ändring av ventilatorer på lok litt Ua.
(2/1 41)

B. (Mbr dnr 52¹/53). Fläkthjul enligt ritn Ebr 30009, 40042 och 40050 till lok litt Of komma icke vidare att anskaffas.

Ändring av ventilatorer på lok litt Of.
(6/5 53)

Vid utbyte av söndriga fläkthjul skola ventilatorerna ändras enligt ritn Mbr 102895 och 102897. Ändringen utföres endast vid hvst och kostnaden avföres å underhållet.

Oljepumpar.

A. (Mbr d.-nr 255/44). För att tillvarataga spilloljan från transformatoroljepumpen å lok litt Habcd, Off2 och Uabc skola vid A-reparation oljeuppsamlingsbehållare, enligt ritn. Mbr 104204, uppsättas under oljepumpen.

Ang. uppsättning av spilloljebehållare under transformatoroljepumpen å lok litt Habcd, Off2 och Uabc.
(8/2 45)

För loken litt Off2 och Uabc anslutes en förskruvning enligt ritn. Mbr 108255 till ett nyupptaget hål i oljepumpens spilloljerum.

För anordningen gälla följande ritningar.

Lok litt	Ritn. Mbr nr	Lok litt	Ritn. Mbr nr
Hab	104204	Of2	104204
	104205		104232
Hcd	104204	Uabc	108255
	104206-II		104204
Of	104204		104206-I
	104215		104230
	104254		108255
	108255		

För lok litt Hcd, som tidigare erhållit liknande behållare, ändras dessa enligt ritn. Mbr 104204.

För lok litt Habcd användas de befintliga oljeavloppsroren, bockade så att de passa till oljeuppsamlingsbehållarna.

Spilloljebehållare enligt ritn. Mbr 104204 samt rörförskruvning enligt ritn. Mbr 108255 rekvireras från centralförrådet, Örebro. Kostnaden påföres underhållet, huvudkonto 1.

B. (Mbr dnr 521/57). Vid A-rep eller dessförinnan i mån av behov skall axeln mellan kyloljepumpen och fläktmotorn utbytas mot axel med elastisk koppling enligt ritn Mbr 104409-I

Elastisk koppling för oljepump på lok litt H.
(2/6 49; 12/9 57)

Elektrolok: 365 (1 blad).

Utkom från trycket den 31/10 1957.

för lok litt Hedgg2 och enligt samma ritn grupp
II för lok litt Hab.

Kopplingskärnan rekv från hfd i Örebro.
Kostnaden avföres å underhållet.

Ventilatormotorer.

A. Vid behov av utbyte av centrifugalställare typ ABC-11 på motorvagnar litt Xoa3, Xoa4, Xoa5 och Xoa7 jämte manövernaglar Cox3, Cox4, och Cox7 skola desamma ersättas med centrifugalställare av ny typ i den mån reserven av gamla typen förbrukats.

Centrifugalställare på fläktmotorer å motorvagnar och manövernaglar.

(2/6 49; 21/7 50)

Den nya centrifugalställaren typ ATCJA-1, fdnr 39 75 10, fordrar nytt kullagerlock enligt ASEA ritn. 1009 886 och ändring av motorns axeltapp enligt ritn. 1010 023.

Ett antal centrifugalställare av nya typen jämte kullagerlock och axeltapp komma att anskaffas och förvaras å hfd, Örebro.

B. Kopplingsskiva av gummi enligt Asea ritn. 149878-4 fdnr 64 65 11 till axelkoppling mellan motorventilatormotor och fläkt på lok litt M kommer ej vidare att anskaffas. Istället skall den befintliga axelkopplingen utbytas mot sådan enligt Asea ritn. 348054 fdnr 39 33 11. Dessa senare äro av styrelsen beställda enligt Fbr 3515 r 24 med beräknad leverans i februari 1953.

Utbyte av axelkoppling mellan motorventilatormotor och fläkt på lok litt M.

(26/9 51)

Kostnaden avföres å underhållet.

C. (Mbr dnr 52¹/₅₃). Ventilatormotor typ S7 för lok litt Ua samt Ub 163—170 nyanskaffas icke.

Utbyte av S7 mot KA 21 på lok litt Ua samt Ub 163—170.

(30/7 53)

Vid utbyte av söndriga eller utslitna motorer typ S7 skall istället användas dylika av typ KA 21 enl Asea ritn-lista S-2614 12hk 1600 r/min.

Härvid skall montage ske enligt ritn Mbr 105112-I.

Arbetet utföres endast vid hvst.

Kostnaden avföres å underhållet.

Hjälpkompressoraggregat.

A. (Mbr d.-nr 2/41). I samband med A- eller B-reparation av lok litt Ha nr 451—477 skall uppsättas kompressor för strömavtagare.

Uppsättning av kompressor för strömavtagare.
(18/8 43)

För fastsättningen av kompressorn tillverkas en konsol enligt ritn. Mbr nr 104033 och som anbringas under främre huven på förarehyttens vägg. Röranslutningen samt placering av spärrventil och säkerhetsventil sker enligt ritn. Ebr nr 23888. Säkerhetsventilen skall injusteras att avblåsa vid 5 kg/cm².

Säkerhetsapparaten och strömbrytaren uppsätts på förarehyttens främre vägg till höger om plinten för mätinstrumenten enligt ritn. Mbr nr 102109. Under eller ovanför strömbrytaren uppsättes en skylt med text: »Strömavtagare». Samtliga ledningar skola vara 10 mm² MVIA. Inkopplingen skall ske mellan batteriets + och — poler.

Följande effekter finnas å centralförrådet, Örebro, under mat.-nr 322300:

Kompressorer, Stal PV 210 A.

Spärrventiler, Stal.

Säkerhetsapparater, Asea kat.-nr 5084.

Säkerhetspatroner, Asea kat.-nr 560.

Strömbrytare, Lauritz Knutsen 28020 S.

Skyltar.

Säkerhetsventilerna, som nedtagits från D-lok, ha fd-nr 42 och finnas även på centralförrådet, Ör.

Kostnaderna skola avföras å konto-nr 3/3525.

Borsthållare och kolborstar för hjälpmotorer.

A. Ändring av borsthållare å kompressormotorn på litt Oe samt laddningsgeneratoren på litt Öb (14/9 44). (Mbr dnr 492/39). Utförd mars 63.

B. (Mbr sgr 43163). Samtliga motorventilatormotorer KAB 21-2 på lok litt Ma skall förses med borsthållare enligt ritn 3ME-6556F-A/B, fdnr 40 20 115 resp 40 20 125. Utbytet verkställes då motorerna inkommer till hvst för rep eller rev. Borsthållarna anskaffas av sty med omg leverans av 70 st av vardera och resterande leverans under september—oktober 1963 till hfd Nvn. Endast en typ av borsthållare får finnas på samma motor. Nedtagna borsthållare enligt ritn 3ME-6550F—E, fdnr 40 10 050, revideras av hvst och inreverseras till hfd Nvn.

Kostnaden påföres underhållet.

Då samtliga motorer erhållit borsthållare enligt ritn 3ME-6556F-A/B anmäles detta i tjänsterapporen.

C. (Mbr sgr 43163). Då borsthållare till hjälpmotorer typ KA inkommer till hvst för rep eller rev skall tillses att den för motorn avsedda borsthållaren är utrustad med tryckfinger och dragfjäder enligt följande.

Borsthållare
för motorven-
tilatormotor
KAB 21. 2 på
Ma.
(21/3 63)

Borsthållare
för hjälpmoto-
rer typ KA
på elfordon.
(21/3 63)

Borsthållare		Tryckfinger		Dragfjäder		Anm
Ritn	Fdnr	Ritn	Fdnr	Ritn	Fdnr	
4395514-F	40 00 550	218377-1	40 00 570	2192059-91	40 00 560	Ers m 202209-B , , 4395514-F , , 4395514-F , , 194335-E
4395502-A	40 02 550	228292-A	40 02 570	2192059-79	39 81 760	
202209-A	40 03 650					
4395512-A	40 07 450					
4395514-B	40 07 910					
194335-B	40 09 510					
194335-E	40 10 050	193000-B	40 10 090	2192060-30	40 10 075	
202209-B	40 10 560	193000-A	40 03 710	2192056-81	40 10 580	
4395041-A	40 20 115	4397048-A	40 20 141	2192059-170	40 20 118	
4395041-B	40 20 125	4397048-A	40 20 141	2192059-171	40 20 128	

De i tabellen upptagna borsthållarna skall vara monterade på följande motorer.

Borsthållare Asea ritn	Användes på motor		
	Typ	Asea ritn- lista	Fdnr
4395514-F	KA 13-10	S-2392	40 00 100
	KA 13-10	4460 0001	40 00 900
	KA 19-10	S-2947	40 07 100
	KA 19-10	S-2662	40 07 300
	KA 19-10	S-2893	40 07 500
	KA 19-10	4460 0014	40 08 100
4395502-A	KAB 18-1	4460 0019	40 02 100
	KAB 18-1	4460 0023	40 02 100
194335-E	KA 20	S-2137	40 09 100
	KA 20	S-2827	40 09 800
	KA 21	S-1660	40 12 100
	KA 21	S-2078	40 12 200
	KA 21	S-2738	40 12 300
	KA 21	S-1661	40 13 100
	KA 21	S-2614	40 13 200
	KA 21	S-2934	40 13 700
	KA 21	S-2935	40 14 100
	KA 21	S-1645	40 15 100
	KA 21	S-2123	40 15 200
	KA 21	4400 0016	40 15 400
	KA 21-15	S-2888	40 16 500
	KA 21-15	S-2410	40 16 600
	KA 21-15	S-2138	40 17 100
	KA 21-15	S-2889	40 17 400
	KAB 21-1	4460 0016	40 18 500
	KA 22	S-1659	40 21 100
	KA 22	S-1861	40 21 400
	KA 22	S-2075	40 21 500
	KA 22	S-2658	40 21 600
	KA 22	S-2404	40 21 900
	KA 22	S-2939	40 22 400
	KA 22	S-2835	40 22 900
	KA 22	S-2917	40 23 100
	KA 22	S-2689	40 23 700
	KA 22	S-2918	40 23 800
	KA 22	4400 0015	40 23 900
	KA 22	4400 0027	40 24 100
	KA 22-22	S-2892	40 25 100
	KA 22-22	S-2902	40 25 500
	KA 22-22	4460 0020	40 26 100

Borsthållare Asea ritn	Användes på motor		
	Typ	Asea ritn- lista	Fdnr
202209-B	KA 19	S-2846	40 03 100
	KA 19	S-2869	40 03 200
	KA 19	S-2361	40 04 100
	KA 19	S-2765	40 04 200
	KA 19	S-2093	40 05 600
	KA 19	S-2932	40 05 700
	KA 19	S-2948	40 06 100
	KAB 19-1	4460 0036	40 08 400
	KAB 20-1	4460 0018	40 10 200
	KAB 20-2	4460 0022	40 10 800
4395041-A	KAB 21-2	4460 0034	40 20 100
4395041-B	KA 21-2	4460 0034	40 20 100

Utbyte eller reparation av tryckfinger eller dragfjäder får endast ske på hvst. Dvst utbyter borsthållaren och insänder den till hvst, om sådant arbete eller annan reparation av borsthållaren erfordras.