

## Generatorer.

A. Ändring av fastsättning av takometergenerator (28/10 52). (Mbr dnr 33/52, 34/52). Utgår nov 53.

B. (Mbr dnr 52/53). Uttagsdon enligt Asea ritn 676828—A till takometergeneratorer typ TGRA 31—2 på fordon litt Bk 738—750; F; Hgg2; M; Öd; Xoa3 nr 250; Xoa5; Xoa7; Xoa8; Cox7 samt CDFox4 skola vid närmast följande A-rep utbytas mot sådana enligt ritn Asea 1377252—A, fdnr 41 61 33.

Utbyte av uttagsdon på takometergeneratorer.  
(16/11 53)

Generatorstativet omborras härför enligt borrrplan på ritn Mbr 105171 fig 2.

Vid montage av generatorn på lagerboxen skall tillses att uttagsdonet blir placerat på över- eller undersidan.

Befintliga statorer förses med nya uttagskablar samt utföres spår för dessa i stativet enligt ritn Mbr 105171.

Om lindningen har lossnat skall den fastkilas varefter den doppimpregneras med Aseas lack nr 13. Efter impregneringen bakas lindningen vid ca 100° C i 15 timmar.

Takometergeneratorns fastsättning på hjulaxelände ändras till i överensstämmelse med ritn Mbr 105171.

Uttagsdon enligt ritn Asea 1377252—A fdnr 41 61 33 äro upphandlade genom styrelsens försorg Fbr ref 3515 t 63 och beräknas levereras under februari månad 1954.

Nedtagna användbara uttagsdon enligt ritn Asea 676828—A tillvaratagas av resp hvst, där de kvarligga som reserv för maskinsektionerna tills samtliga ha utbyts varefter de skrotas. Arbetet utföres endast på hvst.

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 968.

Utbyte av takometergenera-  
törer.  
(16/11 53)

C. (Mbr dnr 52/53). Takometergeneratorer enligt ritn Mbr 105171 Asea typ TGRA 31—2 på fordon litt Bk 738—750, F, Hgg2, M, Öd, Xoa3 nr 250, Xoa5, Xoa7, Xoa8, Cox7 samt CDFox4 komma icke vidare att anskaffas.

Vid totalhaveri av dessa uppsättas istället sådana enligt ritn Mbr 105176 Asea typ TGRC 31—2, fdnr 41 61 10.

Kostnaden avföres å underhållet.

### Instrument.

A. (Mbr dnr 26/51). Hastighetsmätarinstrument av typ Deuta EW17 samt Ermi VPF-25 på lok litt Hab, Öc resp. Öd komma icke vidare att anskaffas. Hastighets-  
mätare på lok  
litt Hab, Öed.  
(23/10 51; 3/6 57)

I den mån dylika bliva felaktiga och måste ersättas, skola i stället användas instrument enligt ritn. Mbr 106583-1, vilka monteras enligt ritn. Mbr 104847-II.

På lok med två instrument utbytas båda instrumenten samtidigt.

Nedtagna felaktiga men reparerbara instrument EW17 och VPF-25 insändas för reparation.

Nedtagna och felfria samt reparerade instrument förbrukas på lok som ha kvar instrument EW17 resp. VPF-25.

Kostnaden avföres å underhållet.

B. (Mbr sgr 4304). Hastighetsmätarinstrument av typ Deuta EW 39 R skall, så snart motorvagn litt Xoa3 nr 245—249 intages för rep eller rev, utbytas mot instrument enligt ritn Mbr 106583-1, fdnr 40 74 510.

Hastighets-  
mätare på  
Xoa3 nr  
245—249.  
(15/1 62)

Placeringen framgår av ritn Mbr 1ME-881 jämte detaljritning 1ME-3807, 1ME-3808 och 2ME-1190.

Befintliga motstånd utbytes mot ett reglerbart motstånd MHA 25—10 000 ohm och ett fast motstånd MSA 25—2 500 ohm.

Nedtagna användbara instrument och motstånd inreverseras till Axfd Åmål som reserv för de fordon som fortfarande har dessa effekter.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade fordon anmäles i tjänsterapporten.

### Hastighetsmätare.

A. (Mbr dnr 0369, sgr 4304, 431). Vid närmaste rev eller rep på hvst av lok litt F skall registrerande hastighetsmätaranläggningar uppsättas. För monteringen gäller PM Mbr regnr 4: 64/60. Anläggningarna förvaras för monteringsverkstadens räkning på hfd, Örebro.

Registrerande  
hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på litt F.  
(30/11 60)

På nr 601, 695, 696, 700 och 702 har mätare redan monterats.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjänsteställe 08111, konto 39200.

B. (Mbr dnr 0369, sgr 4304, 436). Vid rep på hvst av motorvagn litt Xoa5 skall registrerande hastighetsmätaranläggningar uppsättas. För monteringen gäller PM, Mbr reg-nr 4: 15/61.

Registrerande  
hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på litt  
Xoa5.  
(5/4 61)

Anläggningarna förvaras för monteringsverkstadens räkning på hfd, Åmål.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjänsteställe 08111, konto 39200.

C. (Mbr dnr 0369, sgr 4304, 436). Vid rep på hvst av motorvagn litt Xoa8 skall registrerande hastighetsmätaranläggningar uppsättas. För monteringen gäller PM Mbr regnr 4: 8/62.

Registrerande  
hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på mo-  
torvagn litt  
Xoa8.  
(22/3 62)

Anläggningarna förvaras för monteringsverkstadens räkning på hfd Åmål.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjänsteställe 08111, konto 39200.

D. (Mbr dnr 393, sgr 43198). Vid rev på hvst av lok litt Dm skall registrerande hastighetsmätaranläggningar uppsättas. För uppsättningen gäller PM Mbr reg-nr 4: 8/63.

Reg hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på litt  
Dm.  
(11/2 63)

Anläggningarna förvaras för monteringen på hvst Notviken.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjänsteställe 09611 konto 39200.

Elektrolok: 533 (1 blad).

Utkom från trycket den 6/9 1963

**Reg hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på litt  
Da.  
(21/3 63)** E. (Mbr dnr 393, sgr 43198). Vid rep på hvst  
M av lok litt Da skall registrerande hastighets-  
mätaranläggningar uppsättas. För monteringen  
gäller PM Mbr reg-nr 4: 53/62.

Anläggningarna rekv från hfd Malmö.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjän-  
steställe 09011 konto 39200.

**Registrerande  
hastighets-  
mätaranlägg-  
ning på litt Mg.  
(12/7 63)** F. (Mbr dnr 0369, sgr 4304, 431). Vid rev på  
hvst av lok litt Mg skall registrerande hastighets-  
mätaranläggningar uppsättas. För uppsättningen  
gäller PM Mbr regnr 4: 19/63.

Anläggningarna förvaras för monteringen på  
hvst, Notviken.

Kostnaden för uppsättningen föres på tjäns-  
teställe 09611, konto 39200.