

Allmänna föreskrifter för tillbehör och verktyg.

- A.** (Mbr d.-nr 123/41). Till loken hörande smärre inventarier såsom skiftnycklar, handyxor, skruvmejslar, kombinationstänger etc. skola genom stansning tydligt och svårutplånligt märkas med orden »Statens Järnvägar» eller i undantagsfall med initialerna »S J», om hela namnet av utrymmesskäl är svårt att anbringa. Upphandlade effekter skola helst medelst varmmärkning vara försedda med enahanda märkning.
- B.** Ändring av inventarieutrustningen på lok (5/3 52). (Mbr dnr 413/48). Utförd okt 58.
- C.** (Mbr dnr 413/48). Vid rep klass A av ellok litt Hedgg₂ skall förvaringen av lokets inventarieutrustning ändras enligt PM Mbr 4: 16/52.
Kostnaden påföres underhållet.
- D.** (Mbr dnr 413/48). Vid rep klass A av ellok litt M skall förvaringen av lokets inventarieutrustning ändras enligt PM Mbr 4: 29/55.
Kostnaden påföres underhållet.
- E.** (Mbr dnr 413/48). Vid A-rev av lok litt Dfgg₂kk₂r₂su F och Pb skall lokens inventarieutrustning kompletteras med en jordningspropp enligt ritn Mbr 105211-A.
Placeringen framgår av ritn Mbr 102522 ändr-not h för lok litt Dfgg₂kk₂r₂su och Pb samt enligt ritn Mbr 102667 ändr-not d för lok litt F.
Inventarieskylden kompletteras medelst pånitning av skylt enligt ritn 4ME-1523. Den sistnämnda placeras omedelbart under texten: »samt häftförband».
Jordningsproppen förses med märkning angivande »SJ» samt lokets littera och nummer.

Märkning av
lokeffekter.
(24/10 41)

Ändring av in-
ventarieutr-
rustning på
Hedgg₂-lok.
(19/5 56)

Ändring av in-
ventarieutr-
rustning på
M-lok.
(19/5 56)

Uppläggning av
jordningspropp
på D, F och
Pb-lok.
(3/1 57)

Hållare för fastsättning enligt ritn 3ME-479
tillverkas av resp verkstäder.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmälas i tjänsterapporten.

Utbyte av skylt
på D och Pb.
(31/10 58)

F. (Mbr dnr 413/48). Vid översyn av ellok litt
Dfgg₂kk₂r₂su och Pb skall den befintliga inven-
tarieskylten på dörren till lokens verktygsskåp
utbytas mot en ny skylt enl ritn Mbr 106566,
ändr f, fdnr 20 60 41.

Den nya skylten skall rekv från hfd, Malmö,
och den fråntagna skall skrotas.

Kostnaden påföres underhållet.

Signalskärmar.

A. Vid rep klass A av motorvagn litt Xoa3 och Xoa4 skola framändesignalerna och hållarna för dessa borttagas. För Xoa3 skall dock iakttagas att slutsignaler med blinkdon enligt 79: 2 L skola vara uppsatta, innan framändesignalerna med hållare borttagas.

Kostnaden avföres å underhållet.

Sloping av framändesignaler på Xoa3 och Xoa4.
(22/10 56)

Domkrafter och ispåringskenor.

A. (Mbr d.-nr 136/42). På samtliga lok litt Hab skall ispåringssskenornas placering ändras i överensstämmelse med ritn. Mbr 104307.

Ändring av ispåringssskenornas placering på lok litt Hab. (8/11 45)

Ändringen utföres på huvudverkstad i samband med A- eller B-revision.

Kostnaden skall avföras å underhållet och särskiljas genom kalkyl-nr 926.

B. (Mbr d.-nr 190/45). Domkrafterna på elektroloken litt Habcdg, Uabc och Öbed skola vid linjerevision förses med kapell.

Uppsättning av kapell över domkrafterna på lok litt Habcdg, Uabc och Öbed. (7/12 45)

Kapellen rekvireras från centralförrådet, Örebro.

Kostnaden skall avföras å underhållet och särskiljas genom kalkylnummer 927.

Verktygsskåp, verktygslådor samt verktyg.

A. (Mbr d.-nr 81/42). På elektroloken skall uppsättas ett verktyg enligt ritn. Mbr nr 104155 för upprensning av sandrören. Verktyget tillverkas på drift- eller huvudverkstad samt upphänges på utsidan av lokens verktygsskåp.

Verktyg för upprensning av sandrör å elektrolok.
(25/9 43)

B. (Mbr d.-nr 413/48). Vid reparation klass A av ellok och elmotorvagnar skall nyckel för kontramutter enligt ritn. Mbr 16417—2 justeras så att mått mellan käftarna bli enligt ändringsnot b på nämnda ritning.

Ändring av nyckel till tryckluftslang.
(27/2 51)

Kostnaden avföres å underhållet.

C. (Mbr dnr 413/48). Vid översyn av ellok litt Dam skall hållare för ytterligare 2 st avbländarplåtar uppsättas i verktygsskåpet. Ändringen utföres enligt ritn Mbr 105209.

Komplettering av verktygsskåpet på ellok litt Dam.
(14/9 54)

Inventarieskylten ändras genom bortskrapning av siffran 2 framför »avbländarplåtar» var- efter siffran 4 instansas.

Avbländarplåtar ritn Mbr 51296, fdnr 62 50 12, samt hållare för d:o ritning Mbr 104763—II, fdnr 30 21 93 rekv från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å kontonr 80418 för lok litt Da och kontonr 88201 för lok litt Dm.

D. (Mbr dnr 270/53). Vid översyn av ellok litt Hb, Hc, Hd, Hg nr 654—681 och Hg2 skall skruvnyckel med gap = 91,5 mm, ritn Mbr 7377, fdnr 85 57 01 nedtagas från loket. Likaså nedtages nyckel med gap = 99,5 mm, ritn Mbr 8003, fdnr 85 57 02 från ellok litt Bgs, Bk, Ha och M.

Nedtagning av vissa skruvnycklar på lok litt Hbedgg2, Bk, Bgs och M.
(24/1 55)

Nycklarna insändas till Hfd, Örebro, och tagas i förlag utan värde. Ritningsnummer och förrådsnummer angivas på förpassningen.

91,5

Da

Innan nycklarna avsändas till förrådet, skall

ev märkning av loklitt och loknr borttagas medan
ägandemärket SJ skall bibehållas (instansas då
märkningen saknas eller är otydlig).

Kostnaden avföres å underhållet.

Verktygsskåp, verktygslådor samt verktyg.

- A. Verktyg för upprensning av sandrör å elektrolok (25/9 43). (Mbr dnr 81/42). Utförd nov 63.
- B. Ändring av nyckel till tryckluftslang (27/2 51). (Mbr dnr 413/48). Utförd nov 63.
- C. Komplettering av verktygsskåpet på ellok litt Dam (14/9 54). (Mbr dnr 413/48). Utförd nov 63.
- D. Nedtagning av vissa skruvnycklar på lok litt Habedgg2, Bk, Bgs och M (24/1 55). (Mbr dnr 270/53). Utförd nov 63.

E. Vid närmaste rev eller översyn III av lok Da skall följande ändringar göras betr utrustningen i verktygsskåpet.

Ändring av utrustning i verktygsskåpet på lok Da. (30/11 63)

1. Demonteringsverktygen för rullager och led-bultar i koppelstänger, bestående av hydrauliska muttrar, SKF HMV 25 A fdnr 69 50 250 och HMV 36 A fdnr 69 50 360, expansionsverktyg, 4ME-827 F I fdnr 86 17 020 och II fdnr 86 17 010, anslutnippel, 4ME-2289 F fdnr 86 15 920, oljeinjektor inkl arm, 3ME-2232 F fdnr 86 15 910, avdragsmutter, Mbr 109760 fdnr 86 17 600, och nyckel till avdragsmutter, Mbr 107209 fdnr 86 17 610, skall jämte tillhörande fästen och hållare borttagas.
2. De befintliga röda signalflaggorna i läderfodral, fdnr 72 06 500, placeras i stället i hållare, 4ME-16867, och påsättes plastskydd, fdnr 72 06 570.
3. Knalldosorna, som nu finnes dels i en trälåda, dels i en läderväska, skall förvaras i de askar, i vilka de levereras. Ny hållare, fdnr 30 21 881 Mbr 106705—7, som passar för två askar med vardera 8 st knalldosor, uppsättes.
4. 1 m järntråd \varnothing 1 mm upphänges på samma krok, där koppartråden finnes.
5. Hållare för strömregleringsrör, fdnr 30 21 887 3ME-11003, monteras på skåpdörrens insida.

6. Den befintliga inventarieskylten ersättes av skylt, 3ME-10048 fdnr 20 60 421.

Placering av de olika detaljerna i verktygsskåpet framgår av ritn 1ME-2212 F.

Från loken nedtagna felfria effekter återlämnas till hfd M, dock sedan ev behov på lokstationerna tillgodosetts. Åberopande fdnr skall angivas. Den nedtagna inventarieskylten skrotas.

Hållare för resp signalfaggor, strömregleringsrör och knalldosor har beställts av Ma från Vstf M och kommer att tillhandahållas resp lokstationsföreståndare.

Kostnaden påföres underhållet.

Ändrade lok anmäles i tjänsterapporten.

Stolar.

A. (Mbr dnr 401/42). Vid översyn av ellok litt ^{Uppsättning av} Bgs, Bk, Dfgg2kk2r2s, F, Habedgg2, M, Oabff2, ^{stolar och fot-} Pb samt Öcd skall ny förarstol uppsättas på de ^{stöd på ellok.} lok, där ryggstödsstol saknas. Den nya stolen är ^(30/7, 30/12 53) försedd med ställbart ryggstöd och fastsatt fjädrande dyna. På ett mindre antal av de senast levererade stolarna är fjädrande dynan fastsatt vid stolunderredet med den raka kanten framåt. Vid uppsättningen av dessa stolar skola dynorna vridas 180°, så att framkanten blir mera avrundad. Varje förarhytt på ovannämnda lok skall sålunda vara försedd med en trebent trästol samt en stol med ryggstöd.

Samtidigt uppsättas fotstöd vid förarplatserna på nämnda lok, dock ej på lok litt Öcd. Uppsättning sker enligt följande:

- 1) På lok litt Bgs, Bk, Dfgg2kk2r2s, Oabdff2 och Pb enligt ritn Mbr 105109.
- 2) På lok litt Hab enligt ritn Mbr 105196, 107102 och 107103.
- 3) På lok litt Hed enligt ritn Mbr 102637.

Fotstöd under 1) fdnr 30 20 41 och under 2) ritn Mbr 107102 fdnr 30 20 42 och Mbr 107103 fdnr 30 20 43 rekv från hfd, Örebro, liksom stolarna fdnr 30 20 45 i de fall de inte tidigare utsänts till maskinsektionerna. Fotstöd under 3) tillverkas vid uppsättningen av resp dvst.

De nedtagna trästolarna tillvaratagas på ms. Kostnaden avföres å kontonr 85553.

Jordnings- och manöverstänger.

A. (Mbr d.-nr 494/43). I samband med A-rep. Ändring av manöver- och jordförbindningsstänger. (14/9 45)
skola följande ändringar utföras.

Krokar och rem enligt ritn. Mbr 104142—
—14, —16, fdnr 34 13 21 resp. 65 74 10, uppsättas
å manöver- och jordförbindningsstänger enligt
ritn. Ebr 50048, ändr. A, Ebr 19416, ändr. A,
Mbr 104142, ändr. A, resp. Ebr 19939, ändr. A,
Ebr 50732, ändr. A.

Kabelskor enligt ritn. Mbr 104142—7, ändr.
A, fdnr 59 19 64, resp. Ebr 19939—07, ändr. A,
fdnr 59 19 65, uppsättas i stället för befintliga
å manöver- och jordförbindningsstänger enligt
ritn. Ebr 50048, ändr. A, Ebr 19416, ändr. A,
Mbr 104142, ändr. A, Ebr 19939, ändr. A, Ebr
50732, ändr. A.

Effekterna rekvireras från hfd, Ör. Kostna-
den avföres å underhållet, kalkylnr 925. De gamla
kabelskorna skrotas.

B. (Mbr dnr 494/43). Manöverstänger enligt
ritn Ebr 50048, Ebr 19416, Mbr 104142 och lik-
nande äldre utförande skola utbytas mot manö-
verstänger enligt ritn Mbr 104401 i enlighet med
följande: Utbyte av manöverstänger. (9/4 52; 16/11 53)

a. På motorvagn Xoa7, varvid manöver-
stängerna placeras i härför avsedda fästen. Ut-
bytet utföres vid nästa mindre översyn.

b. På lok litt Habedgg2, Uab samt Öabcd,
varvid manöverstängerna upphängas i förarhyt-
tens tak i fästen enligt ritn Mbr 102537. Lok litt
Hg nr 758—785 äro redan försedda med dylika
fästen.

Utbytet av manöverstänger och uppsättning
av fästen utföres vid nästa översyn.

c. På lok litt Dfgg2skk2r2, Pb samt F, var-
vid manöverstängerna placeras i härför avsedda

fästen i verktygsskåpet. Utbytet utföres i samband med ändringen av verktygsskåpet enligt 92: 1. Manöverstänger med fästen avsedda för exakt 336 st D och Pb finnas upplagda i hfd, Malmö. F ö rekv manöverstänger och fästen från hfd, Örebro. Fdnr finnes angivet på ritningarna.

d. På lok litt Bgs och Bk, varvid manöverstängerna uppsätas i B-ändens hytt i princip enligt ritn Mbr 100371 ändr b. Hållare, ritn Mbr 104643 (2 st per lok), och manöverstänger, ritn Mbr 104401 (1 st per lok), rekv från hfd, Örebro. Utbytet utföres vid nästa översyn.

e. På lok litt M, varvid manöverstängerna uppsätas i hållare i A-ändens hytt enligt ritn Mbr 100371 ändr b. Hållare och manöverstänger rekv från Annexförrådet, Notviken. Utbytet utföres vid nästa översyn.

f. På lok litt Off2, varvid manöverstängerna uppsätas i hållare i A-ändens hytt enligt ritn Ebr 17888 ändr b. Per lok (dubbel- eller trippel-lok) rekv från Annexförrådet, Notviken, 2 st hållare Mbr 104643 och 1 st manöverstång Mbr 104401. Utbytet utföres vid nästa översyn.

g. På lok litt Oabd samt Pa, varvid manöverstängerna uppsätas i hållare i A-ändens hytt i princip enligt ritn Ebr 17888 ändr b. Betr rekv av hållare och manöverstänger se föregående not f. Utbytet utföres vid nästa översyn.

h. På motorvagn litt Xoa2, Xoa3, Xoa4, Xoa5, Xoa8, Xa1, Xa3 och Xa4, varvid manöverstängerna uppsätas i hållare Mbr 104643. Stängerna skola antingen förvaras stående (i princip enligt ritn Mbr 104766) eller liggande (i princip enligt ritn Mbr 100371), dock alltid så, att de skyddas för smuts, väta, slag och stötar. Placering i särskilt skåp är att föredraga. Manöverstänger och hållare rekv från hfd, Åmål, medan klots Mbr 102668—10, som användes då stängerna förvaras stående, tillverkas av verkstaden.

Stängerna placeras om möjligt där den tidigare stången funnits utom betr följande:

Xoa3: I skåp i A-hytt, ritn Mbr 100481.

Xoa4: I skåp III enligt plan över effektutrustning (SJ bl 512 V).

Xoa5: I resgodsrummets tak omedelbart framför skåp för tågattiralj.

Utbytet utföres vid rev på hvst.

i. Samtidigt med ovanstående ändringar upplägges på den gamla manöverstångens plats ytterligare 1 st jordförbindningsstång, som rekv från hfd, Örebro. Varje ellok och elmotorvagn skall sålunda efter ändringen vara försedd med 1 st manöverstång (3-delad) och 2 st jordförbindningsstänger.

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 960.

Nedtagna användbara manöverstänger av de äldre utförandena inlämnas till resp filialförråd för att användas som reserv på lok, som icke erhållit förvaringsanordning för de nya stängerna

Handlyktor, brandsläckare m. m.

A. Målning av hållare för signalglas till elektr handlykta (7/6 51). (Mbr dnr 413/48). Utförd juli 60.

B. Utbyte av brandsläckare (28/10 52). (Mbr dnr 324/51). Utgår juli 60.

C. (Mbr dnr 550/56, 8160, sgr 3041). De eldragfordon, som ej fått de äldre kolsyresnöbrandsläckarna utbytta mot 2,8 kg släckare med pistolventil och snötratt enligt Mbr skr 1. 9. 59 och PM 4: 23/59, skall utrustas med dylika med hållare enligt ritn 2ME-5473-I vid fordonens översyn på hemstationerna. Uppsättning skall härvid ske med antal och placering på fordonen enligt Mbr regnr 4: 49/59. Befintliga brandsläckare nedlages och de, som är av storlek 2,8 kg samt försedda med rattventil och snörör, sändes till dvst, Bollnäs, för rev och ändring till utförande med pistolventil och snötratt samt återsändes därefter till avsändaren för att senare användas för ovannämnda utbyte, som i första hand skall ske med ändrade släckare.

Utbyte av
brandsläckare
på eldrag-
fordon.
(7/7 60)

Då antalet släckare per fordon kommer att ökas, rekv resterande antal fdnr 73 37 340 från hfd, Örebro. Vid rekv anmärkes att de skall vara försedda med fordonshållare enligt ritn 2ME-5473-I.

Fordon, som utrustats med brandsläckare, anmäles i tjänsterapporten.

Kostnaden för uppsättningen påföres underhållet.

D. (Mbr sgr 4281). Läderfodral för signalflaggor, fdnr 72 06 500, för ellok och elmotorvagnar, anskaffas ej vidare.

Utbyte av
läderfodral för
signalflaggor.
(31/1 62)

Läderfodralet ersättes vid behov med plastpåse, fdnr 72 06 570, 1 st för varje flagga. Med plastpåsen följer 1 st tillslutnings- och upphängningsanordning.