

Soffor och klädsel.

- (—). **Ändring av sofforna i Bo2- och BCo2-vagnar (5/5 09).** Utförd.
- A. Dunkuddar (22/5 13). Utförd.
- B. Överdrags- och skyddsbeklädnad (9/8 13; 30/1, 3/12 14). Utgår dec. 41.
- (—). **Förstärkning av soffor i vissa Co2-vagnar (30/11 15).** Utförd.
- C. Epinglé i stället för belgrano vid omklädsel av vagnar (30/9 16; 28/6 26). Utförd.
- D. Soffor i ABo1-vagnar (30/9 16). Utgår.
- E. Sovvagnssoffor (26/2, 29/10 18). Utförd.
- F. Skyddsremmen vid sofforna i ACo1- och Co11-vagnarna (8/2 21). Utförd.
- G. Sofforna i vissa vagnar (28/7 21). Utförd.
- H. Skyddsremmar (28/7 21). Utförd.
- I. Soffupphängningsanordningar i ABCo3-, Co6- och Co7-vagnar (22/9 21). Utförd.
- J. Soffklädsel i 3-klass vagnar (4/11 22—11/11 33). (Mbr d.-nr 26/33). Utförd dec. 36.
- K. Manchestertyg i stället för pegamoid (4/11 22). Utgår.
- L. Soffor i BC3- och C3d-vagnar (30/10 23). Utförd.
- M. Skärmar vid sovvagnssoffor (10/12 24). Utförd.
- N. Skärmar vid soffor (14/2 25). Utförd.
- O. Lösa armstöd i sovvagnar (2/5 25; 1/9 26). (Mbr d.-nr 113/25). Utförd.
- P. Soffor m. m. i vissa 2-klass vagnar (14/7, 21/9 25; 8/1, 1/9 26; 12/2 29; 19/11 31). (Mbr d.-nr 1232/22, 719/26). Överförd till 105: 1 G1 dec. 36.
- Q. Sovinredning i vagnar (10/9, 29/12 25; 4/4, 31/10 27; 26/4 28; 3/6 29). (Mbr d.-nr 554/24). Utförd.
- R. Liggsoffa enligt ritn. nr 16610 (20/12 26; 26/4 28; 15/4 30; 24/5 33; 3/2 34). (Mbr d.-nr 1080/26; 118, 197/30). Utgår maj 35. Se 105: 1 C1.
- S. Lås å soffor (31/10 27). (Mbr d.-nr 841/27). Utförd.
- T. Näthyllor vid liggsoffa enl. ritn. nr 16610 (17/3 28). (Mbr d.-nr 267/28). Utgår maj 35. Se 105: 1 C1.
- U. Madrasser (3/6 29). (Mbr d.-nr 456/29). Utförd jan. 35.
- V. Fällsitsar (8/4 30). Utförd jan. 35.
- W. Väggbeklädnad (24/9 30—8/11 37). Utgår febr. 53.
- X. Soffsitsar å liggsoffor (24/9 30). Utförd jan. 35.
- Y. Sofftyg i 1- och 2-klass vagnar (8/3 32—4/9 45). Utgår febr. 53.
- Z. Soffor i C3-, C4- och CF4-vagnar (22/11 32; 14/11 35). (Mbr d.-nr 2/35). Utförd mars 44.

Vagnar: 2429 (9 blad).

Utkom från trycket den 10/4 1953.

- A. Soffor i Co13-vagnar (19/1 33). Utförd dec. 36.
- Å. Rembeslag (2/1 34). Utgår febr 53.
- Ö. Årmstöd å dagtågssoffor (15/3 34; 24/9 36). (Mbr d.-nr 151/33).
Utgår nov 37. Se 105: 1 K1.
- A1. 3-klass-soffor (16/4 34). Utgår febr 53.
- B1. Liggesoffa enligt ritn. nr 15624 (13/12 34; 8/11 37). Utförd mars 44.
- C1. Ändring av liggesoffor enl. ritn. nr 16610 (10/5 35; 24/9 36; 25/1
38). (Mbr d.-nr 236/35). Utförd nov. 43.
- D1. Soffor enligt ritn. nr 16619 (21/5 35). (Mbr d.-nr 210/35). Utgår
nov. 37. Se 105: 1 K1.
- E1. 3-klass liggesoffa enligt ritn. nr 17470 (18/3 36). Utförd nov. 43.
- F1. Beslag för sovvagnssoffor (16/5, 19/12 36). (Mbr d.-nr 205/36).
Utförd aug. 40.
- G1. Soffor m. m. i vissa 2-klassvagnar (19/12 36). Utgår nov. 37.
Ersatt med 105: 1 K1.
- H1. Klädgalgar (14/1 37). Utförd mars 44.

**Inmontering
av stålrörs-
soffor.**

(18/5 37—26/2 53)

II. (Mbr d.-nr 150/35, 539/36). Då vagnar av i tillhörande tablå nämnda littera inkomma till verkstad för Srev, skola sofforna i 3 klass-avdelningarna borttagas och ersättas med s. k. stålrörssoffor. Det erforderliga antalet soffor av olika typer, som erfordras för resp. vagnlittera, framgår av tablån.

Sofforna fästas i golvet vid fästplattor enligt ritn. 24071 och i förekommande fall vid väggarna vid bärjärn enligt ritn. 24138 och 25190. Golvbeläggningen skall bestå av halvhård träfiberplatta, i vilken golvfästplattorna infällas, och linoleummatta, som lägges hel över plattor och fiberplattor.

Fästplattorna inläggas efter mall enligt för resp. vagnlittera i tablån angiven ritning. Där så erfordras, inlägges mellanslag i ytterväggen i kupéerna för bärjärnen.

Å soffor av typerna 1 och 5 skall, där dessa i dubbelkupéer och i salonger äro ställda med ryggar emot varandra, å den ena soffan en gummitbit anbringas enligt ritn. 24404 för att förhindra uppkomsten av eventuella vibrationsljud.

Beträffande de befintliga resgodshyllorna, vilka i vissa fall i samband med ovannämnda soffutbyte antingen skola ändras (mittelståndaren över dubbelsoffor) eller ock helt nedtagas och utbytas mot nya, kommer i varje särskilt fall närmare besked härom att lämnas direkt till föreståndaren för den huvudverkstad, där vagnarna undergå Srev. Ävenså beträffande övriga arbeten, vilka eventuellt komma att påkallas i samband med inmonteringen av stålrörssofforna, såsom förändring av ång- och elektriska värmeledningen etc., kommer samtidigt liknande besked att lämnas, allt i anslutning till de från resp. huvudverksstadsföreståndare till verkstadsbyrån inkommande revisionsanmälningarna.

Kompleta stålrörssoffor, de för desammas fastsättning erforderliga fästplattorna och bärkon-solerna enligt ritn. 24138 och 25190 samt för resgodshyllor erforderliga, gjutna detaljer och klädhängare rekvireras från huvudförrådet i Malmö. Kostnaderna härför påföras arbetsnummer 3/3628.

Uttagna träsoffor jämte tyg och filt ävensom nedtagna resgodshyllor må skrotas, därest desamma ej på annat sätt kunna avyttras eller tillgodogöras.

Kostnaden avföres å underhållet.

Anmälan om ändrade vagnar göres i tjänsterapporten och å bl 588 A till Tbr.

I sistnämnda fall anmäles montaget av stålrörssoffor genom utsättandet av bokstaven r.

Beträffande omändring av stålrörssoffor, se 105: 1 S2.

- | J1. Utbyte av armstödsuddar i 2 klass vagnar (10/6, 2/7 37). (Mbr d-nr 236/35). Utgår febr 53.
- | K1. Soffor i vissa 2 klass vagnar (8/11 37; 5/11 43). Utgår febr 53.
- L1. Spottkoppar vid sovvagnssoffor (29/8 38). Utförd nov. 43.
- M1. Ändring av sovvagnsstege (6/6 39). (Mbr d.-nr 186/39). Utförd mars 44.
- N1. 3 klass liggsoffa enligt ritn. 17470 (13/5 41). Utgår juli 48.
 Se 105: 1 Ä1.

Vagnar: 2429 (9 blad).

Utkom från trycket den 10/4 1953.

Utbyte av soffor i 2-klass sittvagnar.
(27/12 43; 8/5 46)

O1. (Mbr d.-nr 268/43). Då vagnar litt Bo4a, Bo4b t. o. m. 3251, BCo3, BCo4, BCo5a utom nr 2868—2870, BCo6a, BCo6b, BCo7a, BCo7b t. o. m. nr 3254, BCo8, BCo11a utom nr 3027 och 3028, BCo11b t. o. m. nr 3256 och BFo5 ävensom motsvarande ESJ-vagnar (samtliga med kupémått i vagnens tvärriktning av 2 090 eller 2 100 mm) inkomma till verkstad för Srev, och sofforna i 2-klass behöva omklädas eller omstoppas, skola desamma icke repareras vidare utan ersättas med nya soffor med tredelad sits enligt ritn. 25575 i 1-klass (d. v. s. Bo4b:s innersta kupéer) och enligt ritn. 25574 i 2-klass. I båda fallen skola standardiserade mått enligt ritningarna innehållas, så att full utbytarhet mellan de olika delarna erhålles.

Sofforna i salongen i BCo7b-vagnar med nummer fr. o. m. 3153 skola dock ej ändras.

Bytet bör helst verkställas samtidigt i hel vagn eller vagnavdelning. Om därvid en del soffor äro för goda för att kasseras, skola de användas för att i andra vagnar ersätta enstaka kasserade soffor.

Nya soffor rekv från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändrade vagnar anmälas i tjänsterapporten.

- P1.** Liggsoffa enligt ritn 24894 (20/4, 19/9 44). (Mbr d-nr 191/44). Utförd febr 53.
- Q1.** Ändring av säng i vagnar litt Ao1b (30/11 44). (Mbr d-nr 268/43). Utgår febr 53.
- R1.** Borttagning av armstöd å stol i tjänstekupé (25/1 45). (Mbr d-nr 587/44). Utgår febr. 53.
- S1.** Skinnklädda soffor i 2-klass-kupéer skyltade »Rökning tillåten» (5/4 45). (Mbr d-nr 268/43). Utgår febr 53.
- T1.** Utbyte av vissa soffor i vagnar litt Co6 (24/4 45). (Mbr d-nr 492/43). Utgår febr 53.
- U1.** Ändring av resårmatrasser i Ao1b nr 1212 och 1296 (24/5 45; 8/5 46). (Mbr d-nr 677/44). Utgår febr 53.
- V1.** Uppsättning av fällsitsar för personalbruk i Ro-vagnar (3/10 45). (Mbr d-nr 262/45). Utgår febr 53.
- W1.** Omändring av stålörsoffor i samband med utbyte av förlitna soffsitsar (8/5 46; 5/5 47). (Mbr d-nr 654/45). Utgår febr 53. Överförd till 105:1 S2.
- X1.** Band för platsmarkeringsremsa å fristående 3-klass-soffor (20/11 46). (Mbr d-nr 40/45). Utgår febr 53.

Y1. Då äldre öronlappsfåtöljer i Bo5- och BCo9-vagnar behöva omstoppas, omklädas eller tarva större reparation, skola de omändras enligt ritn. 26001 a, innebärande att sitthöjden minskas till 430 mm och sittdjupet till 500 mm samt att invändiga bredden ökas till 440 mm. Vidare skall formen på sits och ryggstöd ändras till att i princip överensstämna med de nya fåtöljerna enligt ritn. 29345.

Ändring av äldre öronlapps-fåtöljer.
(21/2 47)

Omändringen skall givetvis företagas med alla fåtöljer i en vagn på en gång.

Finns brukbara skinn för hel vagn, påsättas sådana, i annat fall klädas fåtöljerna med rödbrun epingle.

Kostnaden avföres å underhållet.

Z1. (Mbr dnr 605/45). Då vagnar litt Co8cm och Co8cs inkomma för Srev, skola sofforna i serveringsavdelningen, om befintligt tyg på grund av förslitning måste utbytas, omklädas med tomatröd pegamoid, fdnr 65 43 12. Denna pegamoid skall även användas på ifrågavarande soffor, då desamma ändras enligt 105: 1 S2. Pegamoid rekv från hfd, Örebro.

Omklädsel av soffor i serveringsavdelning i Co8c-vagnar.
(20/5 47; 29/1, 16/11 48)

Kostnaden avföres å underhållet.

Å1. Borttagning av domestikskydd på sittsoffor enligt ritningarna 25574 och 25575). (12/4 48). (Mbr d-nr 268/43). Utgår febr 53.

Ä1. (Mbr d.-nr 543/47). Då sovvagn med 3-klass-avdelning inkommer till huvudverkstad för Srev, skall, med anledning av önskemål framförda av resande, skyddsrem med beslag för över- och mellanbädd borttagas och ersättas med sidoskydd (»slingerskott») enligt ritn. 32212 för soffa enligt såväl ritn. 17470 som ritn. 16300. För »slingerskottens» uppsättande erforderliga krokar anbringas å resgodshyllorna över kupéfönster och över skjutdörr enligt exempelvis ändring b

Uppsättning av sidoskydd för 3 klass bäddar.
(21/7 48)

Vagnar: 2429 (9 blad).

å ritn. 25559 (Co14) samt å överbäddens undersida enligt ritn. 17473 resp. 16300 ändring c. I vagnar, t. ex. ACo4, där inga resgodshyllor finnas över skjutdörr, anbringas en krok enligt det. 3 å ritn. 18987 på väggen medelst fyra träskruvar enligt exempelvis ändring b å ritn. 29036.

För att i sittläge kunna förvara två filtår bakom den nedfällda överbädden vid soffa enligt ritn. 17470, anbringas å mellanväggen och i höjd med mellanbädden två skynken av bolstervartyg enligt ritn. 24967, som, sedan filtarna inlagts, fastknäppas å väggen.

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 883.

Ö1. Ändring av sovsoffor enligt ritn 15624 och 25565 (18/9 48).
(Mbr d-nr 268/43). Utgår febr 53.

Ommärkning
av sofftyper
25—29.
(26/1 49)

A2. (Mbr d.-nr 654/45). Då vagnar litt Xoa5 och Co8f inkomma för revision, skola soffstommar, ryggar, sitsar och huvudstöd ommärkas från 25, 26 (Xoa5), 27, 28, 29 (Co8f) till 125—129 resp.

Typerna 25—29 äro nämligen till utförandet likartade med de nyare typerna 101—124, varför 3-siffriga nummer anses böra åsättas även nuvarande typer 25—29.

Kostnaden avföres å underhållet.

Omklädsel av
soffor i barn-
kupéer
(19/4 49)

B2. (Mbr dnr 70/44). Då vagnar litt Co8b nr 3786—3800, 3837—3846 inkomma för Srev, skola sofforna i de båda barnkupéerna och i intilliggande kupé omklädas med brun platsbelagd läderimitation, fdnr 65 43 11. I nr 3786—3800 äro sofforna klädda med mokett och i nr 3837—3846 med vanlig pegamoid (beläggning av nitrocellulosatyp), som visat sig mindre hållbar.

Omklädsel bör utföras även vid Mrev om så erfordras.

Kostnaden avföres å underhållet.

C2. (Mbr d.-nr 195/49). Då trebenstolar av trä enligt ritn. 9201 eller liknande i postvagnar bliva kassabla eller erfordra större reparation, skola de ersättas med nya stolar med stativ av stålrör enligt ritn. 30620. Därvid torde iakttagas, att märkningen med brännjärn å sitsens undersida skall utföras innan stolarna insätts i vagn.

Utbyte av
trebenstolar i
postvagnar.
(19/4 49)

Färdiga stolar rekv från hfd, Örebro.
Kostnaden avföres å underhållet.

D2. De stoppade ryggstöden till 3-klassoffor av typerna 127, 128 och 129 (i Co8f-vagnar) äro i överkanten försedda med sylvassa stift, som ha till uppgift att i rörstommen fasthålla rygg- och nackstöd.

Ändring av
fäststift å vissa
3-klass soff-
ryggar.
(15/7 49)

Då dessa stift förorsaka skador å händer och kläder, när soffryggarna äro losstagna, skola stiftens vid kommande vagnsrevisioner avrundas till i enlighet med ritn. 31801 ändring A.

Kostnaden avföres å underhållet.

E2. Då 2-klassvagnar med nya soffor enligt ritn. 25574 inkomma till huvudverkstad för Srev, skola fästena för de rörliga armstöden förstärkas genom anbringande av tillpassade brickor för de båda övre fästbultarna enligt ändring d på ritn. 25654, emedan fästena visat sig för svaga för de påfrestningar, som armstöden kunna utsättas för.

Förstärkning
av armstöd en-
ligt ritn. 25654.
(15/7 49)

I ändkupéer ha de rörliga armstöden fastsatts vid en plåt enligt ritn. 25654 detalj 2. Om denna fastsättning visar sig för svag, borttages fästplåten och anbringas istället genomgående bultar, varvid skallen, om den blir synlig, döljes på lämpligt sätt.

Kostnaden avföres å underhållet.

F2. (Mbr d.-nr 22/49). För att bereda större utrymme i C-avdelningen i vagnarna litt BCo6b nr 2971—2979 (samtliga), skola vid vagnarnas nästa Srev nuvarande rörsoffor utbytas mot de

Utbyte av rör-
soffor i vagnar
litt BCo6b.
(20/10 49)

nya typerna 131, 132 och 133 enligt ritn. 32752, 32753 och 32754. Antalet soffor per vagn och placeringen framgår av ritn. 32790.

Sofforna fästas vid golvet med användning av befintliga plattor, sedan dessa omplacerats enligt ritn. 32790. De långa sofforna fästas dessutom vid ytterväggen vid nya bärjärn enligt ritn. 30886.

På soffor, som ställas med ryggarna mot varandra, skall till förhindrande av skrammel på den ena soffan fastsättas en gummibit enligt ritn. 24404.

Resgodshyllorna på mellanväggarna bibehållas, medan de övriga förkortas eller förlängas efter resp. nya soffors storlek.

Nya fasta fönsterbord enligt ritn. 29834 utföras och uppsättas i såväl B- som C-avdelningen enligt ritn. 30886, varvid ett extra plattjärnsstag anbringas under borden i B-avdelningen (jfr 105: 6J).

I mellanväggen mot vestibulen och i väggen mellan avdelningarna minskas pendeldörrarnas bredd till 630 mm och omplaceras desamma enligt ritn. 32790.

Regleringsanordningarna för ångvärmeledningen, som äro placerade på skyddsbrädorna vid båda sidor om väggen mellan avdelningarna, nedflyttas på de avtagna skyddsbrädorna enligt ritn. 32365.

Den elektriska värmeledningen ändras enligt ändring »a» på ritn. 23053.

Platsnumreringen ändras enligt str 231 b.

De uttagna rörsofforna skola i befintligt skick överlämnas till huvudverkstaden, Åmål, utan värde för att insättas i bl a C3d-vagnar.

Färdigställda vagnar anmälas i tjänsterapporten och på bl 588 A till Tbr.

larna befinna sig i sådant skick, att de behöva utbytas eller tarva större reparation, skola de ersättas med nya stolar av starkare konstruktion i helbockat utförande enligt ritn. 31688 av betsad bok och klädda med tomatröd läderimitation (fdnr 65 43 12). De stolar, som komma att placeras vid mellanväggar och som för närvarande i stor omfattning skada dessa, äro å baksidan av ryggstödets övre del försedda med en 200 mm lång urfräsning, i vilken en gummilist skall fastlimmas.

När utbyte verkställes, skall det givetvis gälla alla stolar i en vagn, varvid event. brukbara reserveras för utbyte av enstaka stolar i annan vagn och i vagnar litt Ro1.

Platsnummerskyltarna, som äro utförda av isolit med vit botten och svarta siffror och som skola skruvas fast i en å framsidan av ryggstödet övre del gjord urtagning, tagas från de stolar, som skola utbytas. (Uppsatta enl. 111: 2 Å2.)

Nya stolar samt gummilister (metervara) rekvereras från huvudförrådet, Malmö, varvid betr. stolarna skall uppgivas hur många, som skola vara försedda med urtagning för gummilist.

Kostnaden avföres å underhållet.

H2. För att underlätta uppsättningen av fällsitsar enligt ritn. 7060 skall vid Srev av vagnar med dylika fällsitsar lagergången i fjäderhusen ändras och förses med rörlig bussning enligt ändring h på nämnda ritning.

Ändring av lager å fällsits
enl. ritn. 7060.
(3/2 50)

Kostnaden avföres å underhållet.

I2. (Mbr d.-nr 637/45). I samband med Srev av 1- och 2-klassvagnar med lösa epingléklädda huvudstödsuddar skola kuddarna omändras till enlighet med ritn. 26000; d. v. s. epinglén borttages och ett nytt yttervar, försett med en instickbar läpp och upphängningsögla, tillverkas av krympt brun poplin eller annat lämpligt tyg.

Ändring av huvudstödsuddar.
(25/2 50)

Kostnaden avföres å underhållet.

Vagnar: 2429 (9 blad).

(När vagnen återkommer till sin hemstation, förses kuddarna med antimakassar av trådmönster, men upphängas endast i hälgvagnar.)

J2. Uppsättning av en mindre resgodshylla i vissa 1- och 2-klass sovkupéer (25/2 50). Överförd till 105: 4 Y jan. 51.

Ändring av sovsoffor i vagnar
litt Ao1d och
ACo1.
(27/11 50)

K2. (Mbr d.-nr 110/47). De från BJ övertagna sovvagnarna litt Ao1d nr 4102 och 4103 och ACo1 nr 4104—4107 ha i 1/2 klass soffor av annan typ än vid SJ förekommande. Vid bäddning till 1-klass skall ryggstödet dubbelvikas, vilket vållar svårigheter såvida ej ryggen vikes över de nedfällda konsolerna på korridor- och yttervägg mitt för gångjärnen. Med nuvarande placering mitt för vecket skadas emellertid möbeltyget härvid, varför nämnda konsoler vid nästkommande revision skola flyttas ca 45 mm närmare den mellanvägg, i vilken ryggen är upphängd.

Vidare skola tillhörande stegar, såvida så icke redan skett, förses med gummibuffertar till förhindrande av, att de hakar, med vilka stegen fastgöres vid överbädden, icke skola skada dörarna i sneda mellanväggen, när stegen ställes mot dessa.

Kostnaden avföres å underhållet.

Omklädsel av
armstöd i 3
klass vagnar.
(27/11 50)

L2. Då vagnar med 3 klass sittsoffor, vilka ha klädda armstöd enligt ritn. 30283, inkomma till verkstad för revision, skola dessa armstöd, om så erfordras, omklädas med enfärgat brunt plastbelagt tyg, fdnr 65 43 23. I de fall sofforna ha nackstöd klädas dock armstöden med samma tyg som dessa.

Alla armstöden i vagnen omklädas samtidigt.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av upp-
hängningskrok
enligt ritn.
16302 det. 2.
(25/1 51)

M2. (Mbr d.-nr 239/50). Till förhindrande av olycksfall och tillbud till sådana skall, när sovvagnar litt Ao1b, Ao1d (kupé 4/6), ACo3a utom

nr 1072 och Co 10 inkomma till hvst för Srev eller Mrev, överbäddens upphängningskrok vid fotändan enligt ritn. 16302 detalj 2 förses med en spärrfjäder enligt ändring B på nämnda ritning. När skyddsremmen påkrokas, har nämligen upphängningsremmen benägenhet att lyftas upp på krokens spets.

Kostnaden avföres å underhållet.

N2. För att underlätta felsökning på samt borttagning av kaminer vid ytterväggen i 1- och 2-klass kupéer i sovvagnar, som ha soffor av typ 17 i bäddningsinstruktionen (Ao 3 nr 3608 och 3945, Ao5, ACo2c, ACo4 fr. o. m. nr 3803, ACo5 och Bo7 nr 3603) skall sängklädsådorna avtagas enligt ritn. 30117, ändring D. Motsvarande ändring skall om möjligt utföras även på övriga sovvagnar med andra sofftyper, då nämnda olägenheter vid åtkomsten av kaminerna förefinnes.

Ändring av sängklädsådor till vissa 1- och 2-klass sovvagnssoffor.
(26/4 51)

Kostnaden avföres å underhållet.

O2. Skyddsremmarna för överbäddarna i 2-klass sovkupéer skola för att tjäna sitt ändamål vara sträckta, varför desamma vid revisioner eller närhelst så erfordras skola avkortas till sådan längd, att de bli lagom sträckta.

Justering av skyddsrem.
(7/6 51)

P2. Vid rev av vagnar litt Co8f nr 3969—3983, 4023—4062 och 4379—4403 skola, när så erfordras, de fällbara armstöden, vilka äro utförda enligt ritn 31498, förstärkas i enlighet med de ersättningsritningar (33187, 33882, 33883, 33470 och 33471), som finnas angivna på upplaga C av ovannämnda ritning.

Förstärkning av fällbara armstöd.
(7/6 51)

Kostnaden avföres å underhållet.

Q2. Antimakassar i spetsmönster skola uppsättas på 1- och 2-klasssoffor och fåtöljer enligt tillhörande tablå.

Uppsättning av antimakassar på 1- och 2-klasssoffor och fåtöljer.
(7/6 51)

Vagnar: 2429 (9 blad).

Å sovsofforna skola antimakassar dock endast uppsättas i vagnar, som även trafikera dagsträcka.

För i tabellen icke upptagna sofftyper ävensom för tygklädda fåtöljer enligt ritn. 26001 (antimakass enligt ritn. 30867) tillverkas såsom hitintills antimakassar av ljust linnetyg eller sys sådana av äldre antimakassar i spetsmönster, såvida icke någon av ovanstående typer passa.

Antimakassar rekvireras från hfd i Örebro och uppsättas i allmänhet på resp. vagns hemstation.

Utbyte av stolar i tjänstekupéer.
(5/3 52)

R2. (Mbr d.-nr 54¹³/52). När konduktörsstolen i tjänstekupéer tarvar större underhållsarbeten, skall den utbytas mot en rörsoffa, typ 112. Där så låter sig göra uppsättes på ytterväggen ett armstöd 100 mm brett och ca 350 mm långt, 700 mm från golvet. I de vagnar, där stolen har inredning för tågattiralj, bibehålles densamma.

Kompletta soffor rekv. från hfd, Malmö.

Kostnaden avföres å underhållet.

Omändring av stålörsoffor i samband med utbyte av förslitna soffsitsar.
(26/2 53)

S2. (Mbr dnr 654/45). I syfte att de äldre rörsofftyperna nr 1—24 skola erhålla bättre sittställning såsom typerna nr 101—124, skola sitsar med lägre sitshöjd inläggas i stommarna. Ändringen företages vagnsvis vid Srev, om flera av befintliga sitsar och ryggar äro förslitna och behöva förnyas. De sitsar som anses för goda för att kasseras, skola användas i andra vagnar, där enstaka sådana behöva utbytas. Tillika med utbytet av sitsar skola även nya ryggar med resårer insättas. Undantag från ryggbytet göres för typerna 19 och 21, vilka sakna plats för ryggar med resårer.

Rörstommarna skola i samband med utbytet av ryggar och sitsar ändras. Ändringsarbetena omfatta generellt borttagning av fästören för sit-

sen, fastsvetsning av ett längsgående rör vid sitsramen och i förekommande fall borttagning av ett där anbragt stagrör, uträtning av flänsbockningarna vid vinkeljärnsändarna samt förlängning av ryggens färstöron. Å soffor med förhöjd rygg (typ 101—107, 113, 123 och 124) skall dessutom förlängning av ryggramen ske genom isvetsning av skarvrör ovanför ryggens fästöron. I samband med soffstommarnas ändring skola dessa ommärkas så, att nuvarande typ 1 ändras till 101 o s v. Ändringen utföres enligt nedanstående ritningar och typbeteckningar.

Ritn	Gäller för blivande typer
30180	101, 103, 106, 107
30845	102, 104
30198	105, 113
30155'	108, 110, 112, 118
30836	109, 111, 116
30158	114, 115
30846	117
30156	119, 121
30152	120, 122
30154	123, 124

Armstödsrör, som äro fastsatta vid såväl rygg- som sitsram, skola ändras till enlighet med ritn 30180. Stoppade armstöd enligt ritn 30283 fig A el B skola uppsättas å soffor med armstöd. Soffsitsar, -ryggar och stoppade armstöd rekv från hfd, Malmö.

De uttagna soffryggarna och sitsarna av äldre typer skola skrotas, varvid tagel, textilier och resårhus tillvaratagas för att användas el säljas som lump el skrot genom fdint försorg.

Kostnaden avföres å underhållet.

T2. (Mbr dnr 54¹⁰/52). Vid srev av sovvagnar med soffor enligt vidstående ritningar skall styr- Fastsättning av
linjalens infästning vid ytterväggen ändras enligt 2-kl sovssoffa
ritning 34803. enligt ritn 24894
och 30120.
(25/4 55)

Vagnar: 2570 (1 blad).

Utkom från trycket den 31/10 1957.

Vid mrev göres en provisorisk ändring enligt ritn 33991.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av
mittkupéerna i
Bo4b.
(23/12 55)

U2. (Mbr dnr 30^o/55). Med anledning av att nuvarande 1 klass försvinner fr o m 1. 6. 56 skall vid srev av vagnar litt Bo4b de båda mittkupéerna och angränsande del av korridoren ändras enligt följande:

1. På sofforna utbytas ryggar och nackstöd mot ryggar med rörliga armstöd och nackstöd med kindstöd. För utbytet erforderliga soffdetaljer finnas övertaliga vid Hvst i Örebro. Sofforna omklädas med samma tyg som i övriga kupéer.

2. Vändbar rökskylt i kupé 13—18 utbytes mot skylt »Rökning förbjuden».

3. Vid mittkupéerna befintliga korridordörrar nedtagas och en av dem återuppsättes mellan kupéerna 13—18 och 19—24.

4. Vid nämnda dörrar befintliga karaffinställ nedtagas och två av dem återuppsätts, en på vardera sidan om den omplacerade korridordörren.

5. I anslutning till omplaceringen av dörr och karaffinställ ändras väggfyllningar och kåpor i korridoren. På nitade vagnar flyttas de båda fällsitsarna och uppsätts en på vardera av de intilliggande väggfälten.

Kostnaden avföres å underhållet.

Fåtföljer i
Bo10.
(19/8 57)

V2. (Mbr dnr 54¹³/57). Vid rev av vagnar litt Bo10 skall infästningen av de vilfåtoljsitsar som är lösa ändras enligt ritn 2MP-1981.

Utbyte av
salongssoffor i
ABo7b.
(12/9 57)

X2. (Mbr dnr 54¹³/57). Vid srev av sådana vagnar litt ABo7b, som i salongen har fristående soffor, skola dessa utbytas mot övertaliga Duxsoffor enligt ritn 25574.

De utbytta sofforna skola inlämnas till förrådsavdelningen.

Kostnaden avföres å underhållet.

Y2. (Mbr sgr 4441, 4416, 4442). Vid rev av vagnar litt ABo2, ABo3, Bo1 och Bo5 uppsattes ett dragskydd av gummiduk enligt ritn 1MP-6937 under det vilfåtöljpar, som är placerat framför evakueringsgallret i väggen mot toaletten. Härigenom motverkas luftdrag under detta fåtöljpar. Dragskyddet, fdnr 64 91 375, rekv från hfd, Ör.

Dragskydd under
fåtöljer
i litt ABo2
m fl.
(21/3 63)

På revisionskortet anges »Dragskydd».

Kostnaden påføres tjust 40700, kontonr
—82405 — 2.73514 över arbetsnummer 3.9689.0.

	Antal delar per soffa resp. per fåtölj	Dimension i cm el ritn	Fdnr
Å 1-klass stand. sitt- soffa enl. ritn. 25575	1 st för långt huvudstöd	ca 34×180	65 75 11
	2 » » ändstöd (»mössor»)	—	65 75 17
Å 2-klass stand. sitt- soffa enl. ritn. 25574	3 st för kort huvudstöd	ca 34×52	65 75 12
	2 » » ändstöd (»mössor»)	—	65 75 17
	2 » » mellanstöd (»mössor»)	—	65 75 18
Å 2-klass sittsoffa enl. ritn. 24289	3 st	ca 40×110 med avrun- dade änd- partier	65 75 07
Å 1- och 2-klass sov- soffa enl. ritn. 23182	1 st	ca 40×110 med avrun- dade änd- partier	65 75 07
	1 »	ca 40×165 med avrun- dade änd- partier	65 75 08
Å 1- och 2-klass sov- soffa enl. ritn. 24894 (i smal vagn)	1 st	ca 30×100 med avrun- dade och breddade ändpartier	65 75 01
	1 »	ca 30×155 med avrun- dade och breddade ändpartier	65 75 02
Å 1- och 2-klass sov- soffa enl. ritn. 30120 (i bred vagn)	1 st	ca 30×105 med avrun- dade och breddade ändpartier	65 75 09
	1 »	ca 30×165 med avrun- dade och breddade ändpartier	65 75 10

	Antal delar per soffa resp. per fåtölj	Dimension i cm el ritn	Fdnr
Å huvud- stöds kudde enl. ritn. 26000 i bälg- vagnar	2 st (se 105:1 I2)	—	65 75 16
Å fåtölj enl. ritn. 29345 i Bo5b-vagnar	1 st (konfektionerad)	33864	65 75 31
Å 2-klass- fåtölj enl. ritn. 31649 i Xoa5-motor- tågen	1 st (»mössa»)	—	65 75 25

Tablå, tillhörande best II.

Vagn litt	Erforderliga soffor pr vagn av typ:											Mall för fästplattor enl. ritn. nr	
	105	108	109	110	111	112	113	114	115	116	118		
Co5 ¹⁾		16		16									25338
Co5 ²⁾		19		21		1			1 ¹²⁾				25339
Co13		19		18	2							2	25340
C3d ³⁾			1					12 ⁸⁾	10 ⁹⁾				24352
C3g ⁴⁾		10		10		2					1	2	25341
C3g ⁵⁾						2		10 ⁹⁾	10 ⁹⁾		1	2	25342
C3g ⁶⁾		10		10		1						2	25341
CC2 ⁷⁾			3					24 ¹⁰⁾	20 ¹¹⁾				23776

1) Gäller för litt Co5 nr 1387, 2026.

2) » » » » » 2726.

3) Monteras endast efter samråd med Mbr.

4) Gäller för litt C3g nr 2644—2673, 2994—3000, 3005—3009.

5) » » » » » 2588—2595, 2598—2632.

6) » » » » » 3003.

7) » » » CC2 » 2905, 2914, 2948, 2952.

8) 6 st vänster- och 6 st högermodell.

9) 5 » » » 5 » »

10) 12 » » » 12 » »

11) 10 » » » 10 » »

12) Vänstermodell.

Anm. Skulle soffor av äldre modell finnas tillgängliga och desamma av särskild anledning anses lämpligen kunna användas för i tablåen angivna vagnar, bör så ske, varvid typ 1 skall ersätta typ 101, typ 3 ersätta typ 103 o. s. v.

Betr. BCo6b, se 105: 1 F2.

Betr. BCo7b, se 101: 2 K.

Mattor (lösa).

A. **Mattor i personvagnar** (26/4 07—26/3 35). Utgår febr. 37.

B. **Korkmattor** (20/6 16; 4/11 22). Utgår.

C. **Kokosmattor** (16/12 19). Utgår.

D. (Mbr d.-nr 60/37). I normalspåriga SJ personvagnar skola lösa mattor (standardiserade) inläggas enligt nedanstående bestämmelser. För från EJ övertagna och här nedan ej särskilt nämnda vagnar av normal spårvidd samt för 2 klassavdelningen i vagnar av 1067 mm spårvidd gälla bestämmelserna i tillämpliga delar.

Lösa mattor i personvagnar.
(22/2 37—
31/3 50).

Då enligt 105: 1 Y vid fullständig omklädsel av alla 1 och 2 klass vagnar normalt endast s. k. rödbrun épinglé skall komma till användning, kommer för nämnda vagnar endast att anskaffas nedanstående rödbruna textilmattor. Intill dess denna bestämmelse hinner helt genomföras och så länge brukbara mattor av äldre mönster finnas kvar, samt så länge olika sorters nya möbeltyger finnas, kan givetvis icke undvikas att i vissa vagnar sofftyg och mattor icke stämma överens.

1. TEXTILMATTOR.

(endast i boggivagnar).

Rödbrunt gethårsmattyg med s. k. »axelmönster» och bård.

580 mm brett (fd-nr 652868).

- a) I korridoren i 1 och 2 klass vagnar,
- b) i mittgången i matsal resp. kafé i vagnar litt Ro1, Ro2 samt i Ro3 t. o. m. nr 3749,
- c) i gången ovanpå de rödbruna gethårsmattor, som i vagnar litt Bo5 samt i salongerna i vagnar litt Bo3 och Bo4c och i 2 klass salongen i vagnar litt BCo7b, BCo9 och BCo12 täcka hela golvet.

Rödbrunt gethårsmattyg med s. k. »axelmönster» men utan bård.

860 mm brett (fd-nr 652869).

Vagnar: 2320 (2 blad).

- a) I 1 och 2 klass sovkupéer med sned vägg (tillklippta och täckande hela golvet),
- b) i vagnar litt Bo5 samt i salongerna i vagnar litt Bo3, Bo4c och i 2 klass salongen i vagnar litt BCo7b, BCo9 och BCo12 (tillklippta, hop-syddas och täckande hela golvet),
- c) i 2 klass kupéerna i vagnar litt Bo4b fr. o. m. nr 3984 och BCo7b fr. o. m. nr 3153, varvid längden passas.

Rödbruna gethårsmattor med s. k. »axelmönster» och bård. Anpassade.

A. I följande 1 och 2 klass sovkupéer:

- a) i innersta halvkupén i vagnar litt ACo3a: 700×2000 mm (fd-nr 652615). På längden avtages denna matta i ena änden till lagom storlek.
- b) i raka halvkupéerna i övriga sovvagnar: 520×1840 mm (fd-nr 652611).

Anm. Till helkupén i vagnar litt Ao1d, ABCo3 och ACo1 sys matta av 860 mm brett rödbrunt gethårsmattyg med s. k. »axelmönster», *men utan bård* (fd-nr 652869).

B. I följande 2 klass sittkupéer:

- a) i vagnar litt Bo4b t. o. m. nr 3251, Bo4c, BCo7cm, BCo7d, BCo11b och BCo12c: 900×2000 mm (fd-nr 652617), varvid i vagnar med vaporvärmeledning längden avpassas efter utrymmet.
- b) i övriga helkupéer med hänsyn till platsen mellan sofforna antingen: 700×2000 mm (fd-nr 652615), varvid i vagnar med vaporvärmeledning längden avpassas efter utrymmet, eller 520×1840 mm (fd-nr 652611), eller 860 mm bred rödbrun gethårsmatta utan bård, se ovan under c).

Mörkgrått gethårsmattyg utan möster och bård.

580 mm brett (fd-nr 652867).

- a) I 3 klass sovvagnar: i sovkupéer (tillklippta, hopsyddade och täckande hela golvet),
- b) i korridorer.

2. SKRAPMATTOR.

(I såväl boggivagnar som i 2-axliga vagnar.)

Skrapmattor förekomma i två utföranden, dels som gumminabbmattor (fd-nr, se nedan) och dels som lamellmattor samt i tre storlekar enligt ritn. 10871:

Modell D, storlek 600×860 mm (fd-nr 652621),
» F, » 650×650 » (» 652622),
» G, » 650×1950 » (» 652623).

a) Innanför gaveldörrarna i person- och postvagnar samt i resgodsvagnar litt F5 och liknande, samtliga med öppna plattformar, inläggas skrapmattor enligt modell D eller F (dock ej i vagnar litt F5a, där avståndet mellan golv och dörr är för litet),

b) i vestibulerna i vagnar med inbyggda plattformar, utom i vagnar litt Ro och Co6, inläggas skrapmattor enligt modell G.

I resgodsvagnar litt F1 och liknande inläggas icke skrapmattor.

I vissa vagnar litt Ao3, Bo7 och Ro samt i litt Xoa5 och Xoa8 finnas särskilda textilmattor, som t. v. skola kvarligga.

Samtliga textil- och skrapmattor anskaffas av förrådsbyrån och tillhandahållas genom föråden.

Vagnar: 2320 (2 blad).

Tillklippta mattor, som täcka hela golv, samt gångmattor kantas (där inte stadkant finnes) med band i färg med resp. mattor.

Samtliga textilmattor märkas i mattans längdriktning på baksidan medelst svart oljefärg i 50 mm höga bokstäver med »Statens järnvägar» samt vagnens littera. Långa mattor märkas å flera ställen.

Inga mattor fästas med mattspik.

I regel skola nya textilmattor inläggas av huvudverkstäderna i samtliga vagnar, som erhålla Srev. Uttagna mattor skola sändas till Hagalunds övre för tvättning, varefter desamma förbrukas därstädes eller vidareändas till andra förbrukningsställen.

Toaletter, klosetter, toalettskåp och handfat.

- A. Ändring av klosettrummen i boggivagnar (14/10 04; 14/10 11; 27/3 19). Utförd.
- B. Klosettrattar och handfat (19/12 11). Utförd.
- C. Ändring av avloppsrör från tvättställ (12/8 12; 27/3 19). Utförd.
- D. Sodagaller i toalettskåp (30/6 11; 14/8 16). Utförd.
- E. Skyddsanordningar under klosettrattar (9/11 14; 29/6 16; 6/11 17). Utförd.
- F. Handdukhållare i Ao2-vagnar (23/3 15). Utförd.
- G. Handdukhållare i vissa personvagnar (20/8 15). Utförd.
- H. Tvälkoppar i toalettskåpen i vissa vagnar (30/11 15). Utförd.
- I. Tappar å handfatsramar (30/11 15). Utförd.
- J. Skoborstar (14/8 16; 14/3 17). Utförd.
- K. Bortlagande av klosettratt i konduktörskupé (30/9 16; 14/3 17). Utgår.
- L. Koppar för begagnad tvål (30/9 16). Utgår.
- M. Ändring av toalettskåpen (27/1 19; 14/5 21). Utförd.
- N. Handfaten i Fo-vagnar (8/2 21). Utförd.
- O. Tättningsanordning i toalettskåp (27/10 21; 20/9 23). Utförd.
- P. Flyttning av tvättställ (16/2, 18/3 22). Utförd.
- Q. Avioppet för toalettskåpens handfatsrum (2/9 22). Utförd.
- R. Klosettlock (28/2 23). Utförd.
- S. Toalettskåp i ABCo1- och ABCo2-vagnarna (14/3, 17/12 23). Utförd.
- T. Toalettskåp i ABCo3-vagnar (14/10 24). (Mbr d.-nr 358/24). Utförd.
- U. Behållare för flytande tvål (27/8 26; 3/3 27). (Mbr d.-nr 437/26). Utförd.
- V. Utbyte av tvättställ (1/9 26). (Mbr d.-nr 720/26). Utförd.
- W. Handdukkskåp (4/12 26). (Mbr d.-nr 973/26). Utförd.
- X. Fästnanordning för vattenbehållare (6/9 28). Utgår dec. 41.
- Y. Toalettskåp (20/11 29). Utförd nov. 39.
- Z. Toalettskåp i BCo8- och BCo9-vagnar (19/2 30; 30/1 31). (Mbr d.-nr 438/28). Utförd jan. 35.
- A. Handfat i toalettskåp (30/10 30). (Mbr d.-nr 467/30). Utförd dec. 36. Jfr 105: 3 B1.
- Å. Klosetten i ABo3-vagnar (1/11 30). Utförd maj 34.
- Ö. Handdukkskåp (11/4 32). (Mbr d.-nr 177/32). Utförd dec. 36. Jfr 105: 3 B1.
- A1. Vissa toalettskåp (20/9 32). (Mbr d.-nr 1055/31). Utförd dec. 36.
- B1.** (Mbr d.-nr 690/32). I toalettskåp enligt ritn. 8406, 8766, 7894, 11020 och 13493 befintliga handfat av plåt skola, då de behöva omförnicklas eller undergå större reparation, utbytas mot porslinsfat enligt ritn. 13186, dock icke i vagnar litt F, G och Ro.

Utbyte av tvättfat.
(7/11 32; 15/6 33;
11/10 34; 16/5 35;
3/4 36; 28/2 41)

Vagnar: 2018 (6 blad).

Utkom från trycket den 15/4 1944.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

I toalettskåp enligt ritn. 13493 fästes porslinsfatet enligt ritn. 23675. I övriga toalettskåp fästes porslinsfatet enligt ritn. 15989.

De utbytta tvättfaten med samtliga tillbehör skola tillvaratagas för eventuell framtida användning.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

- C1. Rostfri plåt å hyllor (18/2 33). (Mbr d.-nr 549/32). Utförd febr. 41.
- D1. Handdukskorgar av metall (8/3 33; 16/5, 26/9 35). (Mbr d.-nr 689/31). Utförd febr. 44.
- E1. Karaffinskåp (9/3 33). (Mbr d.-nr 285/32). Utförd dec. 36.
- F1. Utbyte av golvavlopp i toaletter (3/5 33). Utgår febr. 44.
- G1. Tvättställ i CF4-vagnar (15/6 33). (Mbr d.-nr 1078/31). Utförd nov. 37.
- H1. Skyddsplåtar vid klosettrattar (20/11 33; 5/11 34; 7/2, 3/5 35). (Mbr d.-nr 1008/31). Utförd aug. 40.
- I1. Tvålbehållare i Co8a-vagnar (22/12 33). (Mbr d.-nr 993/31). Utgår dec. 36. Se 105: 3 R1.
- J1. Toalettpappershållare (13/9 34). Utgår dec. 41.

Material till
toalettskåp.
(18/10 34)

K1. (Mbr d.-nr 35/34). Då toalettskåpsdelar av teakfanerad furu utbytas, skola de ersättas med delar av massiv teak.

- L1. Avlopp till tvättfat i Ao2b och Co12 (18/10 34; 11/11 36). (Mbr d.-nr 373/34). Utförd aug. 40.

Handfat i vissa
toalettskåp.
(7/2 35)

M1. (Mbr d.-nr 690/32). Då i toalettskåp med handfat enligt ritn. 18870 (med bräddavlopp) detta behöves utbytas, skall det ersättas med handfat enligt ritn. 23340 (utan bräddavlopp).

Skyddskåpor
kring
klosettrattar.
(7/2 35; 6/5 39)

N1. (Mbr d.-nr 234/33). Då klosettrattarnas kåpanordning behöves utbytas, skall den ersättas med kåpanordning av rostfri plåt enligt ritn. 18209.

För trävagnar gäller i princip ändring d å samma ritning.

- O1. Tvättfat i F-vagnar (3/5, 4/7 35). (Mbr d.-nr 367/31). Utförd nov. 38.
- P1. Lådor för rena handdukar (27/9 35). (Mbr d.-nr 445/35). Utförd dec. 36.
- Q1. Toalettskåp, vattenbehållare m. m. i vissa BC05b-vagnar (2/11 35; 11/11 36). Utförd nov. 39.

- R1. Modernisering av toaletter i boggivagnar (7/1 36; 12/4, 8/11 37; 6/5 39). (Mbr d.-nr 447/33). Ersatt med 105: 3 B2 febr. 44.
- S1. Skyddsanordning under klosettrattar (29/6 36). (Mbr d.-nr 49/36). Utförd aug. 40.
- T1. Utbyte av vattenkranar och ventiler i toaletter och toalettskåp (25/9 36). Ersatt med 105: 3 C2 febr. 44.
- U1. Skyddsanordning under klosettrattar till BCo6b-vagnar (28/12 36). (Mbr d.-nr 655/36). Utgår nov. 37.
- V1. Toalettskåp enligt ritn. nr 7894, 8766, 11020 och 15770 (21/5 38). (Mbr d.-nr 73/34). Utförd febr. 44.

W1. (Mbr d.-nr 589/38). Då vagnar litt C3c, C3g, CD1 och CF4 nr 3013—3017, 3273 inkomma till verkstad för revision, skall i de av dessa vagnar, som f. n. äro försedda med tvättanordning i toaletten (enbart handfat, handfat och tvålbehållare eller handfat, tvålbehållare och handduksstång) nämnda utrustning helt borttagas.

Borttagning av tvättanordning i C3c-, C3g-, CD1- och CF4-vagnar. (9/5, 30/10 39; 21/8 42; 4/1 47)

Nedtagna effekter skola tillvaratagas för event. framtida användning, varvid fullt brukbara sådana må komma till användning exempelvis i samband med toaletternas modernisering enligt 105: 3 B2.

I f. d. SWB CF4-vagnar samt i event. andra liknande, som ha tvättställ i toaletten men ej i res-godsrummet, skall tvättanordningen i toaletten icke borttagas.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

X1. För att förhindra att tvättvatten, som event. blivit utspillt på tvättfatsluckan vid toalettskåp, skall utrinna vid sidan av luckan, då denna med tvättfatet uppfalles, skall, då vagnar inkomma till verkstad för revision, fastsättningsanordningen, där denna är utförd enligt ritn. 15989, ändras i enlighet med vad ändringen *a* å samma ritning visar.

Ändring av fastsättningsanordning för tvättfat i toalettskåp. (9/5 39)

Kostnaden skall avföras å underhållet.

Y1. Då dagvagnar med vattenkran enligt ritn. 24066 å toaletten inkomma för revision, skall i kranhuset — för erhållande av lämplig grovlek å vattenstrålen vid tvättning under fullt öppen kran — insättas ett strypstycke med 5 mm hål enligt ändring *b* å nämnda ritning.

Ändring av vattenkran å toalett. (19/9 39)

Vagnar: 2183 (1 blad).

Utkom från trycket den 27/1 1947.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Z1. Vattenventiler enligt ritn. nr 24137 (30/3 40). (Mbr d.-nr 133/40).
Utförd febr. 44.

Utrymme för
klosettratt.
(25/11 40)

Å1. (Mbr d.-nr 494/40). För att underlätta utbytet av klosettratt skall, när personvagn inkommer till huvudverkstad för Srev och tratt behöver utbytas, iakttagas, att diametern å hålet i golvet ävensom invändiga diametern å den rostfria plåtkåpan skall vara 175 mm samt att avståndet från trattens anliggningsyta å golvet till sitsens underkant skall vara 452 mm.

Ovanstående överensstämmer med gällande ritningar, men avvikelser synas förekomma.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

Täckbrickor vid
tvålbehållare
och handduks-
hållare.
(13/3 42)

Å1. För att dölja synliga märken efter skruvhålen vid borttagna tvålbehållare och rullhanddukshållare i vagnarnas toaletter skola täckbrickor av 3,5 mm masonit uppsättas.

Brickorna göras vid tvålbehållarna runda med en diameter av 65 mm, vid handdukshållarna avlänga, 65×25 mm.

De runda brickorna fastskruvas med 2 eller 3 skruvar, beroende på antalet tidigare använda skruvar, de avlänga med 2 skruvar, varvid i båda fallen de gamla skruvhålen användas.

Täckbrickorna målas i inredningens färg.

Arbetet utföres i samband med revision.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

Tvättställ i
ECF och ECFo-
vagnar.
(24/11 43)

Ö1. (Mbr d.-nr 112/43). I samband med revision av ECF- och ECFo-vagnar (vilka vagnar huvudsakligen användas i godståg, där personalen har smutsigare arbete än i andra tåg) skall tvättställ anordnas i resgodsrummet å gavelväggen eller å annan lämplig plats i tillämpliga delar enligt ritn. 22594 och följande detaljritningar: vattenbehållare 16184, vattenkran 8943 modell B eller 26554, fästbricka 8956 modell B för anslutning till $\frac{3}{8}$ " järnrör, rörförskruvning 10977 modell D, tvättfat 8891 omändrat enligt ritn. 22594, konsoler 8891 och avloppsrör 10615.

Samtliga ovannämnda detaljer utom vattenkranen enligt ritn. 26554 rekvireras från huvudverkstaden i Örebro och utgöras av från andra vagnar nedtagna detaljer. Så länge tvättfat av plåt enligt ritn. 22594 finnas tillgängliga, komma sådana att tillhandahållas; därefter uppsättas istället tvättfat av porslin enligt ritn. 28012 i hörnet vid gavelväggen. Sistnämnda tvättfat rekvireras från centralförrådet i Örebro.

Kostnaderna skola avföras å arbets-nr 3/3671.

A2. (Mbr d.-nr 16/33). Enär golvvavlopp å toalett nu förklarats obehövlige, skola desamma borttagas vid lämpligt tillfälle i samband med revision, såsom vid omläggning av golvmasa eller vid utbyte av gummimatta mot massa.

Borttagning av golvvavlopp å toalett.
(28/2 44)

Kostnaden skall avföras å underhållet.

B2. I samband med nästkommande Srev av personvagnar, såväl SJ som ESJ, skola toaletterna i tillämpliga delar moderniseras enligt följande riktlinjer (om från EJ övertagen vagn har brukbara detaljer av annat utförande än vad här avses eller om dylika finnas i lager i förråd, skola de likväl användas):

Modernisering av toaletter i personvagnar.
(28/2, 30/5 44;
29/3 46; 16/11 48)

Utrustningen skall omfatta följande detaljer:

A. Sovvagnar.

tratt med lock och sits
pappershållare
handtag
askkopp
klädhängare
| stöd för sko (metallist på klosettlock)
tvättfat
självstängande vattenventil
tvålbehållare
spegel
hylla
ställ för karaffin och glas
låda och korg för pappershanddukar.

Vagnar: 2271 (3 blad).

Utkom från trycket den 8/12 1948.

B. *Sittboggivagnar* utom litt Co6.

tratt med lock och sits
pappershållare
handtag
askkopp
klädhängare
stöd för sko (metallist på klosettlock)
fast tvättfat (eller fällbart fat i toalettskåp) samt vatten-
behållare, såvida vattenledning ej finnes
svängbar vattenkran
tvålbehållare
spegel
hylla
låda och korg för pappershanddukar.

C. *Tvåaxliga vagnar* samt *sittboggivagnar* litt Co6.

tratt med lock och sits
pappershållare
handtag
askkopp
klädhängare.

Väggar och de delar av tak, som icke bestå av perforerad plåt, beklädas med hård 3½ mm träfiberplatta. Alla lister, utom vid hörntvättfat, utföras av trä. I höjd med fönstrets överkant anbringas en runt toaletten gående horisontal list, 35×7 mm. Alla andra trälistor göras 6 mm tjocka; de å plan vägg eventuellt anbragta skola vara 30 mm breda, och de i hörn anbragta utföras med dagmått av 30 mm. Såvitt möjligt undvikas horisontala plattlistor; om fiberplattan behöver skarvas, lägges skarven lodrätt. Fiberplattan och trälisterna målas benvita.

Elektriska ledningar samt rörledningar, som äro dragna nära vägg och som lämpligen kunna döljas genom inbyggnad, skola läggas bakom fiberplattan. Bakom elektrisk värmeströmbrytare anordnas inspektionslucka, t. ex. enligt ritn. 27259.

Tratten enligt ritn. 12613 placeras på en 5 mm hög rund upphöjning i golvmassan. Lock och sits förses med lås och gångjärn enligt ritn. 15149.

Pappershållaren utföres enligt ritn. 24603 (eventuellt 17588) samt uppsättes inom bekvämt räckhåll, men dock ur vägen så mycket som möjligt. Hållaren får ej vara placerad omedelbart över *fristående* el-kamin resp. ångelement (men väl över sådan för båda gemensam kåpa, vars övre del är utformad till en hylla). Se även nr 105:3 D2.

Handtaget (vid tratten) enligt ritn. 9327 fig. 1 eller 26584 fig. 2 placeras 1 200 mm från golv till underkant av handtaget samt om möjligt å yttervägg.

Askkoppen, som utföres enligt ritn. 24093, placeras vid sidan om pappershållaren.

Klädhängaren, enkel eller dubbel med hattpinne, placeras 1 700 mm från golv samt om möjligt icke i närheten av dörrens gångjärn.

Som stöd för foten vid torkning av skor anbringas å locket en c:a 200 mm lång metallist nr 390 i Svenska Metallverkens katalog.

Om utrymmet är tillräckligt härför, skola *hörnfat* uppsättas och vara utförda enligt ritn. 23340 eller 29437 i sovvagnar och enligt ritn. 28936 i sittboggivagnar. De förra anordnas enligt ritn. 28777 och de senare enligt ritn. 28370. De för *plan vägg* avsedda faten i sittboggivagnar utföras enligt ritn. 23214 och anordnas enligt ritn. 24121. I alla tre fallen med tillbehör enligt å respektive anordningsritningar upptagna detaljer. Insättes hörnfat enligt ritn. 23340 eller 29437 i sittboggivagn, igensättes hålet för vattentilloppet medelst en bult enligt ritn. 24095. Hörnfaten uppbäras av två trälister 50×20 mm och de å *plan vägg* placerade av två konsoler enligt ritn. 24072. För att fästa hörnfaten anbringas blankförkromade mässingslister enligt ritn. 27666. *I de fall, där utrymmet tillåter insättandet av hörnfat, skall sådant fat uppsättas, även om nuvarande tvättfat är placerat å plan vägg.*

Om emellertid på grund av bristande utrymme toalettskåp med fällbart tvättfat måste insättas

Vagnar: 2271 (3 blad).

Utkom från trycket den 8/12 1948.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

i stället för något av ovannämnda tvättfat, skall toalettskåpet utföras enligt ritn. 22327 samt med de tillbehör, som angivas i tabellen å samma ritning.

I sovvagnar uppsätts självstängande vattenventiler enligt ritn. 24137. I övriga boggivagnar uppsätts svängbara vattenkranar enligt ritn. 26554 (eventuellt 24066). Vattenkranar vid hörnfat anbringas i fästen enligt ritn. 24097 om lodrät röranslutning och enligt ritn. 27053 om vågrät. Över fat å plan vägg uppsätts fästen enligt mod. A å ritn. 8956.

(Vagnar med Mariani- och självstängande varmvattenkranar beröras givetvis ej av ovanstående bestämmelser.)

Rörledningarna för vattentillförseln utföras av 10/13 mm invändigt förtenta kopparrör, i sittvagnar med kopplingshylsa nr 15 SMS-1022 och kopplingsmutter M 22×1,5 SMS-1028. I sovvagnar sker hopkopplingen enligt ritn. 24137.

I 1- och 2-klass stålboggivagnar utföras avloppsrören från tvättfaten av kopparrör, som jämte övre flänsen blankförkromas. I övriga vagnar utföras de av järnrör och målas.

Behållaren för flytande tvål enligt ritn. 28554 (event. 17039 eller 25399) anbringas mellan tvättfat och hylla.

Spegel enligt ritn. 18930 typ 2, med benvit-målad träram och med slipat glas utan fasett med måtten A=600 och B=850 mm, uppsätts. (Om större spegel redan finnes, må den bibehållas.) Fiberplattan borttages bakom spegelglaset och i stället anbringas en tunn filt. Om väggutrymme saknas, kan spegel av lämplig storlek anbringas å dörren.

Hyllan placeras över tvättfatet samt 150 mm över golv. Hörnhyllan samt listerna mellan hörnfat och hylla utföras enligt ritn. 25725 eller 25728 beroende på om röret för vattentillförseln drages

in från sidan eller uppifrån. Den å plan vägg placerade hyllan utföres enligt ritn. 23794.

Ställ för karaffin och glas jämte hållare för propp, som endast uppsättas i sovvagnar, utföres enligt ritn. 22408 eller 29907, 22405 eller 29908 resp. 22412. Karaffinstället placeras 1 550 mm från golv till underkant.

Lådan för pappershanddukar enligt ritn. 18545 eller 27797 anbringas vid sidan om tvättfatet. Korpen för begagnade handdukar enligt ritn. 23341 (event. 18147 eller 19946) eller 28398 placeras närmare golv.

För att underlätta vattenpåfyllning i vagn med vattenbehållare placeras denna om möjligt utanför toaletten. Behållaren utföres lämpligen med 30 liters rymd enligt ritn. 6867 och fastsättes enligt ritn. 15928. När behållaren är placerad inuti toaletten, skall tillses, att densamma icke uppsättes så högt, att vattenpåfyllningen försvåras. Vidare bör dörren, i det fall att behållaren å toaletten blir placerad bakom denna i öppet läge, ändras från höger till vänster eller omvänt, varvid hänsyn givetvis skall tagas till att tillräckligt utrymme finnes för den instigande att stänga dörren.

All synlig metall blankförkromas omsorgsfullt enligt gällande bestämmelser.

Av tidigare anbefallda ändringsarbeten enligt särtryck 164 må framhållas:

	Enligt
Lanterninfönstren borttagas	103: 1 D2
Golven beläggas med golvmassa	103: 4 G
Utbyte av gummimatta med golvmassa	103: 4 L
Text å kasthakar målas svart och röd	103: 8 Å
Utbyte av handdukskorgar	105: 3 D1
Kåpor vid tratt av rostfri plåt	105: 3 N1
Två handdukslådor i vagnar litt Bo4b (vilka endast ha en toalett)	105: 3 P1
5 mm genomloppshål i svängbar vattenkran enligt ritn. 24066	105: 3 Y1

Vagnar: 2271 (3 blad).

Utkom från trycket den 8/12 1948.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Ändring av vattenventil enligt ritn. 24137	105: 3 Z1
Utrymme för tratt	105: 3 Å1
Borttagning av golvvavlopp	105: 3 A2
Tätning mellan toalett och kupé samt stänkskydd vid tratt	106: 2 K3
Borttagning av bräddavlopp och spillrör å vat- tenbehållare	106: 3 A1
Skyddsnät och flottör i vattenbehållare	106: 3 F1
Toaletterna målas benvita	111: 1 K
Skylt »Klosett» utbytes mot »Toalett»	111: 2 X1

Följande effekter rekvideras från centralförrå-
det i Örebro eller från närmaste huvudförråd:
(Endast senast uppgjorda ritningar äro upptagna
i tabellen.)

	Ritning
Trattar	12613
Lås och gångjärn för lock och sits	15149
Pappershållare	24603
Handtag, fig. 1	9327
» 2	26584
Askkoppar	24093
Hörntvättfat för sovvagnar	23340 eller 29437
» » sittvagnar	28936
Tvättfat för plan vägg i sittvagnar	23214
Detaljer till avloppsventiler	24115
» » »	24073
Övre flänsar för avloppsrör av järn	28364
» » » » koppar	24074
Undre flänsar för avloppsrör	28365
Konsoler och rörklammor för fat å plan vägg ..	24072
Lister för fästande av hörnfat	27666
Igensättningsbultar för påfyllningsrör	24095
Detaljer till rör mellan vattenventil och fat	23339
Vattenbehållare, 30-liters	6867
Självstängande vattenventiler	24137
Svängbara vattenkranar	26554
Fästen för vattenkranar med lodrät röranslutning ...	24097
» » » » vågrät »	27053
» » » » ovan fat å plan vägg, mod. A ..	8956
Täckbrickor för fästen till vattenkranar	27658
Tvålbehållare	28554
Hörnhyllor (om vågrät röranslutning)	25725
» (» lodrät »)	25728
Hyllor för plan vägg	23794

	Ritning
Karaffinställ	29907 eller 22408
Glasställ	29908 » 22405
Hållare för glaspropp	22412
Klädhängare, modell C (enkel)	9200
» , fig. 1 (dubbel)	24692
Handdukslådor av metall	18545
» » trä	27797
Handdukskorgar av metall	23341
» » presspapp	28398

samt om toalettskåp enligt ritn. 22327 insättes, dessutom:

Tvättfat	13186
Fällbar vattenkran, modell A	8943
Fästbricka, modell A	8956
Övre fläns för avloppsrör	28364
Undre » » »	28365

Kostnaderna för anskaffning av nya detaljer avföras å underhållet och särskiljas genom kalkylnummer 935.

Övriga kostnader, jämväl för omförcromningen, påföras underhållet. (Jfr 101:6 F.)

C2. I samband med Srev av sovvagnar, som i toalettskåp äro försedda med vattenkranar enligt någon av ritn. 18872 och 22201, eller med självstängande ventiler utan vattenavtappning enligt ritn. 18504, skola dessa kranar resp. ventiler borttagas och ersättas med självstängande ventiler med vattenavtappning enligt ritn. 24137, varvid toalettskåpen med hänsyn till håltagningen för den nya ventilen samtidigt skola ändras i överensstämmelse med ändring a å ritn. 23210.

Utbyte av vattenkranar och ventiler i toalettskåp.
(28/2 44)

Den nya ventilens placering framgår av ändring e å ritn. 22200.

Kostnaderna för anskaffning av nya vattenventiler skola avföras å underhållet och särskiljas genom kalkylnummer 935, övriga kostnader å underhållet.

Vagnar: 2153 (5 blad).

Utkom från trycket den 20/5 1946.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

Toalettpappershållare. (30/5 44) **D2.** (Mbr d.-nr 373/43). Enär toalettpapper blir skört vid stark uttorkning, skola pappershållare, som äro placerade omedelbart över fristående el-kamin eller ångelement, flyttas från värmekroppens närhet men dock inom bekvämt räckhåll. Hållare över värmekåpa, vars övre del är utbildad till en icke luftframsläppande hylla, behöva ej flyttas. (Se även 105:3 B2.)

Utbyte av manöveranordningar för vattenklosetter i vagnar litt ACo2c. (1/3 45) **E2.** (Mbr d.-nr 114/44). Då vagnar litt ACo2c nr 3219—3223, 3241—3245, 3292 och 3293 inkomma till huvudverkstad för revision, skola nuvarande manöveranordningar för vattenklosetterna (manöverhandtag under sitshöjd samt trampanordning) borttagas och ersättas med manöverhandtag på vägg enligt ritn. 26300.

● Erforderliga detaljer enligt ritn. 26302 rekvi-
reras från centralförrådet i Örebro.

Kostnaden skall avföras å underhållet och sär-
skiljas genom kalkylnummer 967.

Anordning av toalett i vagnar litt Ro2. (3/10 45) **F2.** (Mbr d.-nr 262/45). Då vagnar litt Ro2 (med undantag för nr 2981—82) inkomma till verkstad för Srev, skall iordningställas en toalett med klosettratt, -lock, -sits och pappershållare i för samma ändamål tidigare utnyttjat utrymme.

Väggen mellan toaletten och kökspassagen flyttas inåt vagnen så långt som är möjligt med hänsyn till sidodörren (ca 25 mm). Befintlig dörr till toalettutrymmet igensättes och ny dörr, förstärkt i över- och underkant, anordnas i väggen mot vestibulen.

Alla vägg- och takskarvar, genomföringar för rör o. dyl. *tätas noga* och toalettdörrens anslag göres likaledes så tätt som möjligt för att förhindra lukt från toaletten.

Toaletten förses med luftsgare eller eventu-
ellt en avloppskanal i förbindelse med intillig-
gande sugare samt stjärnventil.

Arbetena utföras med ledning av ritn. Mbr 29931 samt 29389 i tillämpliga delar.

Klosettratten rekvireras från centralförrådet, Örebro, med angivande av vagnlitt.

Kostnaderna för arbetena skola avföras å konto nr 3/3823.

G2. (Mbr d.-nr 565/45). Då postvagn inkommer till huvudverkstad för revision, skall toalettutrustningen, om så erfordras, kompletteras att omfatta: pappershållare enligt ritn. 24603 och tvålbehållare enligt ritn. 28554 samt låda för rena och korg för begagnade pappershanddukar enligt ritningarna 27797 resp. 28398. Om tvättstället är placerat utanför toaletten, uppsätts lådan och korgen å lämpliga ställen i närheten av tvättstället.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

H2. (Mbr d.-nr 542/43). Enär rullhanddukar icke vidare komma att tillhandahållas i personvagns-toaletter, skola de kvarsittande beslagen för rullhandduksstänger borttagas vid nästkommande revision (borttagning av stängerna är tidigare beordrad genom cirkulär 85/43 [förut 30/40]). Samtidigt skall tillses, att i alla normalspåriga personboggivagnars toaletter ävensom i toaletter i personboggivagnar av 1,067 m spårvidd med tvättfat finnas låda för rena och korg för begagnade pappershanddukar — antingen av metall eller av trä resp. unica. (Uppsättning beordrad genom cirkulär 585/43, 382/44, 560/44, 241/45. Med ändring av cirkulär 241/45 skola sålunda även vagnar av 1,067 m spårvidd förses med ovan nämnda anordningar.)

Kostnaden för nedtagning av förenämnda beslag och för event. behövlig uppsättning av lådor och korgar skall avföras å underhållet. Kostnaden för korgar och lådor, som event. behöva nyanskaffas, avföres också å underhållet, men särskiljes genom kalkylnummer 935.

Vagnar: 2163 (2 blad).

Utkom från trycket den 25/7 1946.

Kompl. av
toalettutrust-
ning i post-
vagnar.
(29/11 45)

Borttagning av
beslag för rull-
handduksstänger
i toaletter.
(31/12 45)

Utbyte av tvättfat och borttagning av glas å toalettskåpslock i sovvagnar. (27/6 46)

I2. (Mbr d.-nr 373/43).

1. Numera tillverkas tvättfat endast av sintrat porslin, varvid vissa dimensionsändringar måst göras. Fat av hittillsvarande modell komma sålunda ej att utföras hädanefter.

För att möjliggöra de nya fatens insättning skola nedanstående arbeten utföras, då angivna vagnar inkomma för Srev eller större ändring.

Ändringen av toalettskåpen i resp. vagnar framgår av nedanstående ritningar.

Vagn litt	ritn. nr
Ao3 nr 2904	18767 b, 18867 d
ABC03 C-avd.	18767 b, 18867 d eller 22200 f, 23210 b*)
ACo2a; ACo3b	22200 f, 23210 b
ACo2c A-avd.	24879 c, 24880 a, 24911 b
» C- »	24513 c, 24820 e
ACo4 nr 2896—2903	18767 b, 18867 d
» » 2919—2960	22200 f, 31087
Co14 » 2861—2867	18767 b, 18867 d
» » 3274—3278	24513 c, 24820 e

*) Beroende på toalettskåpens konstruktion. Av ritningarna framgå ej vilka vagnsnummer, som ha skåp av viss konstruktion.

I ovanstående vagnars toalettskåp och toaletter samt toaletterna i vagnar litt Ao1b, Ao1c, Ao2b, Co12, Co15 och Co16 skola befintliga tvättfat utbytas mot nya enligt ritn. 29437.

I vagnar litt ACo2c utbytes det i A-avdelningens toalettskåp befintliga tvättfatet mot ett nytt sådant enligt ritn. 30239. (Tvättfat enligt ritn. 30239 äro beställda, men ännu ej levererade.)

Vid utbyte av tvättfat skall tilloppsröret för vatten förlängas så, att anslutning erhålles till det nya tvättfatet.

I toaletterna sänkas bärlisterna för tvättfatet motsvarande dettas dimensionsökning.

Tvättfat rekvireras från centralförrådet.

Brukbara uttagna tvättfat uppläggas i förråd som reserv för ej ändrade vagnar; event. överskott av dessa fat efter ändringarnas slutförande får förbrukas för sittvagnarnas toaletter.

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 864.

2. Å toalettskåp, vilkas lock och intilliggande fasta delar äro klädda med *glas*, skall vid Srev detta borttagas och ytorna ifråga faneras med samma träslag, som närliggande inredning och till samma tjocklek som det borttagna glaset.

Kostnaden avföres å underhållet.

J2. (Mbr d.-nr 183/42). Då vagnar med vattenklosetter inkomma till huvudverkstad för revision, skall trädetaljernas fastsättning vid porslinet ändras från nuvarande utförande med svåråtkomliga muttrar på undersidan till nedanstående med muttrar på översidan för att vid ompolering underlätta detaljernas borttagande.

Ändrad fastsättning av siffror och lock i vattenklosetter.
(25/2 48)

Ändringen består i att bultarna vändas och fastsvetsas vid fästet enligt ritn. 24379 ändring d, samt att förkromade underläggsbrickor BRB—10×23, och förkromade kupolmuttrar B6BM— $\frac{3}{8}$ ", påsättas.

Kostnaden avföres å underhållet.

K2. Borttagning av spillskål å vattenklosetter (15/12 48). (Mbr dnr 231/47). Utgår april 55.

L2. (Mbr d.-nr 324/47). Mellan över- och underdel i vattenklosetter finns inlagd en plan gummipackning, som emellertid visat benägenhet att krypa ut.

Utbyte av gummipackning i vattenklosetter.
(26/1 49)

När därför personvagnar med dylika klosetter inkomma till huvudverkstad för revision, skall nämnda gummipackning utbytas mot en U-formad sådan enligt ritn. 31836, ändring A. Denna packning, som är metervara och rekvireras från hfd, Örebro, trådes över den gjutna underdelens kant och hoppassas framtill utan att hoplimmas.

Kostnaden avföres å underhållet.

Vagnar: 2541 (2 blad).

M2. Packning i självstängande vattenledningskranar (14/10 50). Utgår febr 56. Se 105: 3 R2.

Skyddsplåt och skyltar i Co8b-vagnar. (27/11 50) **N2. (Mbr d.-nr 70/44).** Då vagnar litt Co8b inkomma till verkstad för revision skall barntoaletens inredning kompletteras enligt ritn. 31780 ändr. B, varvid på väggen över tvättstället uppsättes en plåt av rostfritt material och vid vattenkranarna skyltar med text »Varmt» resp. »Kallt». Skyltarna, fdnr 20 53 85 och 20 53 86, rekvireras från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Förändringar av toaletten i vagn litt DFo18. (26/2 53) **O2. (Mbr dnr 54⁹/52).** När vagnar litt DFo18 inkomma för rev skall tvålbehållaren flyttas upp 300 mm från tvättfalets överkant, vidare skall behållaren för pappershanddukar flyttas upp vid sidan av vattenbehållaren. Ändringarna äro angivna å ritn 30872-h.

Kostnaden avföres å underhållet.

Utbyte av sprintar i klosettlocksgångjärn. (26/2 53) **P2.** Då vagnar, vars klosettlock äro försedda med gångjärn enligt ritn Mbr 15149 och 23993, inkomma för Srev skola eventuella stålsprintar i gångjärnen utbytas mot dylika av bultmässing. Vid behov göres detta utbyte även vid Mrev.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ombyggnad av toaletten i vissa vagnar med vattenklosett. (25/4 53) **Q2. (Mbr dnr 54⁷/55).** I vagnar litt ACo2c, ACo4, ACo5 och Co14 med vattenklosett skall toaletternas inredning ändras vid kommande srev.

Inredningen skall utföras enligt ritn 35376 för ACo4 (även nitade i t d), ACo5 samt för ACo2c i t d. För Co14 gäller ritn 35391.

Ändringen omfattar:

1. Flyttning av vattenklosett till ytterväggen.
2. Flyttning av handtag, hållare för toalett-papper och askkopp till lämplig plats vid klosetten.

3. Utbyte av befintliga hörntvättfat mot tvättfat för plan vägg anordnat enligt ritn 29127. I Co14 bibehålles dock hörntvättfatet.
4. Snedväggen bakom tvättfatet göres dubbel utom i Co14 enligt ritn 29127. Bef plåt för ventilerna användes.
5. Ny glashylla enligt 23794 uppsättes. Gäller ej Co14.
6. Låda och korg för handdukar, glasställ och tvålkopp omplaceras.
7. Elkaminer omplaceras enligt resp inredningsritning och elvärmeschema; för ACo2c ritn 26404, för ACo4, ACo5 ritn 29538 och för Co14 ritn 29820 och 31709.
8. Kaminskydden ändras enligt inredningsritn.
9. Erforderlig omläggning av vattenledningsrören utföres.
10. Gummiavlopp enligt ritn 34884 uppsättes under klosetten.
Kostnaden påføres kontonr 3/9559.

R2. (Mbr dnr 54¹⁰/53, 165/54). Då vagnar med självstängande vattenkranar enligt ritn 24137 inkomma för rev skall den nuvarande tryckfjädern av rostfritt stål, det 9, utbytas mot en kraftigare typ av fosforbrons. Vidare skall tillses att den utv gängan på ventilstyrningen, 24137, det 2, har tillräcklig släppning, att lin ej finns ilagt i gängan mellan ventilstyrningarna det 2 och 3, att ingångarna på ventilspindelns, det 5, rundgänga äro väl avgradade, samt att gummi- och fiberpackningar enligt ritn 34522 och 4MP-4453 finnas insatta. Vid srev skall dessutom, som framgår av kranritn, stoppskruven, det 17, avtagas och tömningskikens, det 12, framkant förses med en kraftig skåra, som rödmärkes.

Fjädrar och packningar rekv från Hfd Ör. Förrådsnumren finnas angivna på ritningarna. Kostnaden påføres underhållet.

Vagnar: 2583 (1 blad).

Anteckning om utbytta fjädrar göres i revisionsboken.

Ändring av
vattenkran på
toalett.
(19/8 57)

S2. (Mbr dnr 547/56). Då vattenkran av kiktyp läcker rinner vattnet utefter den förkromade metallisten ned på väggen och golvet. För att undvika detta skall vid rev stoppklacken på kiken ändras enligt ritn 26554B, så att kranen endast kan vridas 60 à 65° åt vardera hållet i stället för 80°. Eventuellt läckage kommer då att utmynna i tvättfatet.

Kostnaden påföres underhållet.

Hyllor.

- A. G1- och G3-vagnar med bromskupé (5/1 11). Utgår.
- B. CF4-vagnar (30/12 12; 27/1 19). Utförd.
- C. F-vagnar (9/4 15). Utgår.
- D. Uppsättning av näthyllor (30/11 15). Utförd.
- E. Hyllor i DF01-vagnarna (27/1 19). Utförd.
- F. Hyllor och velocipedkrokar i F01-vagnarna (16/12 19). Utförd.
- G. Fastsättning av hylldelar i C3d- och C3g-vagnar (29/11 21; 14/1 33). (Mbr d.-nr 286/32). Utgår dec. 41.
- H. Resgodshyllor i C3-vagnar (23/1 23). Utförd.
- I. Resgodshyllor i Co11-vagnarna (7/11 24). (Mbr d.-nr 985/23). Utförd.
- J. Resgodshyllor i Ao1b- och ABCo3-vagnar (18/11 24). (Mbr d.-nr 1005/23). Utförd.
- K. Hyllor i resgodsavdelningar (20/11 29; 17/2 30). (Mbr d.-nr 876/29). Utförd dec. 36.
- L. Resgodshyllor (20/11 29; 7/3 30). (Mbr d.-nr 915/29). Utförd nov. 39.
- M. Uppfällbara resgodshyllor (13/8, 21/10 30). (Mbr d.-nr 235/29). Utförd jan. 39.
- N. Lackering av resgodshyllor (17/11 30). Utförd jan. 36.
- O. (Mbr d.-nr 447/31). Till hyllnät m. m. skola Snören till hyll-
hädanefter i alla vagnar användas följande snören: ^{nät m. m.}
(16/3 33-21/10 37)
- 1) *Hyllnät:*
Mörkbruna flätade snören av 32 bomulls-
trådar utan kärna.
 - 2) *Öglor å lösa kuddar samt dragsnören till ven-
tiler:*
Mörkbruna snören, c:a 4 mm diam., flätade
av 32 bomullstrådar med mörkfärgad kärna
av bomullsgarn.
 - 3) *Fastsnörning av bolsterversöverdrag m. m. i
sovvagnar:*
Flätade snören av 8 blå resp. grå och 24
vita bomullstrådar utan kärna.
Beträffande dragsnören till ventiler skall läng-
den av desamma avpassas så, att snöret lätt kan
nås av på golvet stående person, utan att det-
- Vagnar: 2550 (2 blad).

samma vid fri nedhängning verkar hindrande för passagen i vagnen.

Befintliga nätkassar skola vid behov utbytas mot sådana av bolstervar.

Hyllnät m. m. rekvireras från hfd, Örebro.

P. Resgodshyllor i vissa Co5-vagnar (5/7 33). (Mbr d.-nr 263/33). Utförd dec. 36.

Q. Fack i F-vagnar (4/6 34; 13/11 35). (Mbr d.-nr 132/34). Utförd nov. 39.

R. Hyllor i toaletter (5/12 34). Utgår dec. 36.

S. Borttagning av hyllor för fågsignallyktor (10/1 39). (Mbr d.-nr 668/38). Utförd mars 52.

T. Ändring av resgodshyllor i Co8a-vagnar (21/2 39). (Mbr d.-nr 712/38). Utförd mars 52.

Ändring av
vissa hyll-
konsoler.
(5/4 45)

U. (Mbr d.-nr 100/45). De flesta konsoler för resgodshyllor i såväl 2- som 3-kass äro i nedre delen utformade till en liten krok avsedd att hänga småsaker på.

För att inte ytterkläder skola kunna upphängas å dylika krokar i närheten av dörrar i vagnar med öppna avdelningar, vilket kan vara till hinders vid passerandet, skola krokarna därstädes avsågas.

Kostnaden avföres å underhållet.

V. Tvärgående resgodshyllor i vagnar litt Co8a nr 2983—2988 (5/4 45). (Mbr d.-nr 100/45). Utförd nov. 49.

W. Resgodshyllor i 2-klass kupéer (27/9 46). (Mbr dnr 100/45). Utgår okt 56.

Borttagning av
klädkrokar i
sovkupéer.
(29/7 47; 5/3 52)

X. I vissa 1-, 2- och 3-klass sovkupéer med sned mellanvägg äro hyllkonsolerna över denna vägg försedda med små ombockade krokar. Då emellertid i närheten av toalettskåpet eller mitt över den bredare delen av kupén därå upphängda kläder äro till hinder, skola dessa krokar vid nästa Srev borttagas.

Av samma skäl skola de i vissa vagnar på hyllröret över den sneda mellanväggen påträdda lösa klädkrokarna ävensom uppe i lanterninen uppskruvade klädhängarna borttagas. (Motsvarande angående borttagning av klädgalgar, se 105: 7 D3.)

Kostnaden avföres å underhållet.

Y. I 1- och 2-klass sovkupéer med välvt tak och med svängsoffa enligt ritn. 23182 (t. ex. litt ABCo3 och ACo4 med nummer mellan 2896 och 2960) har den resande på överbädden ingen bekväm förvaringsplats för personliga småsaker. När därför dylika vagnar inkomma för Srev, skall i varje kupé enligt ändring d på ritn. 19113 upp-sättas en mindre (500 mm lång) resgodshylla enligt ritn. 5367.

Uppsättning
av resgodshylla
i vissa 1- och
2-klass sov-
kupéer.
(25/2 50)

Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 888.

Z. (Mbr dnr 306/56). Resgodshyllorna över fönstren i sittvagnarnas 1 klass kupéer användas sällan och då de dessutom inkräkta på utrymmet i resgodshyllorna ovan sofforna skola de vid nästa rev av vagnarna borttagas.

Resgodshyllor i
1 klass kupéer
sittvagnar.
(22/10 56)

Kostnaden avföres å underhållet.

Gardiner

- A. Nedtagning av lanterninggardiner (9/3, 27/7 15). Utförd.
- B. Gardiner (27/7 15; 25/9, 28/11 19; 29/6 22; 5/11 26; 27/10 31).
Utgår april 38.
- C. Utbyte av dragggardiner mot rullgardiner i ABCo1-vagnar
(29/6 22). Utförd.
- D. Gardiner i BCo1-, BCo4-, BCo10- och BFo-vagnar (14/7 25; 12/2 29;
20/9 32). (Mbr d.-nr 1232/22, 517/32). Utgår april 38.
- E. Tryckknappar för dragggardiner i sovvagnar (5/11 26). Utförd.
- F. Gardiner i Co5- och C3-vagnarna (12/11 28). (Mbr d.-nr 975/28).
Utgår april 38.
- G. Solgardiner i vagnar (9/10 29; 29/1 30; 9/11 31). Utförd febr. 36.
- H. Gardiner i C10-vagnar (13/3 34; 21/2 36). (Mbr d.-nr 559/33).
Utförd dec. 41.
- I. Dragggardiner i vagnar (16/3 34; 27/10 36; 12/2 37; 2/4 38; 22/8
40). (Mbr d.-nr 429/33, 54/34). Utgår aug. 49. Ersatt med
105: 5 O.

J. (Mbr d.-nr 122/36, 274/37). Som allmän regel skall hädanefter gälla, att endast sovkupéer skola vara försedda med gröna med waterproof försedda rullgardiner.

Rullgardiner
i sovkupéer.
(12/2 37; 2/4 38;
22/8 40; 13/3 42;
24/8 49)

Med hänsyn till event. mörkläggning av vagnar skola emellertid dylika rullgardiner fortfarande vara kvar i korridorer och sittkupéer, som redan hava dylika.

Kornischer skola alltid finnas i såväl 1 som 2 och 3 klass sovkupéer, varför, om kornischer saknas, sådana skola uppsättas.

Då vid Srev av sovvagnar rullgardinstommarna i kupéerna behöva repareras, skola desamma kasseras och anskaffas i stället nya från AB Haglund & Söner, Falköping, eller från annan firma därmed jämförliga, antingen kompletta stommar eller kompletta gardiner. I senare fallet skall erforderligt tyg tillsändas firman och användes samma gröna tyg i 1, 2 och 3 klass.

En av de största nackdelarna med de nuvarande rullgardinerna är, att fjädern är för styv i neddraget läge. De nya gardinerna skola därför

Vagnar: 2296 (2 blad).

Utkom från trycket den 1/10 1949.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

ha sådan fjäderkonstruktion, att denna olägenhet bortfaller. Vid användning av gardinstänger från ovannämnda firma erhålles förutom lämplig fjäder jämväl fördelen av en spärranordning i stängens ena ände, vilken anordning efter förspänning av fjädern hindrar denna att rulla tillbaka, förrän gardinstången upplagts i sina hållare. Under förspänningen skall den sida av den fyrkantiga tappens, som är märkt »Upp», hållas nedåt. Vid uppläggning i hållarna vändes däremot tappens märkta sida uppåt, varefter vid första neddragning av rullgardinen spärranordningen åter frigöres.

För gardiner från AB Haglund & Söner, Falköping, skall förspänningen hos fjädern, då gardinen är upprullad, uppgå till följande antal varv:

Gardinbredd:	604	734	834	1234 mm
Antal varv:	8	12	15	19

Beträffande rullgardiner från andra firmor skall bruksanvisning infordras angående förspänning och övriga detaljer, varav gardinens rätta arbetssätt är beroende.

Vid tillskärning av gardiner skall gardintyget, som finns i bredderna 800, 900 och 1300 mm, skäras på *längden*, d. v. s. gardinens längd skall alltid sammanfalla med tygets längdriktning.

I samband med uppsättning av de nya rullgardinerna skall tillses, att spåren i tryckramarna äro jämbreda och släta samt att urtagningen i spårens nedre del för att säkra gardinen i neddraget läge utföres enligt ändring a å fig. 1 å ritn. nr 10249.

För att i sovkupéer ytterligare säkra gardinen i neddraget läge anordnas stroppar av läder och knappar enligt ritn. 16798, dock icke i vagnar med rullgardiner enligt ritn. 24593.

Kostnaden skall avföras å underhållet.

K. (Mbr d.-nr 362/40). Det skall tillses, att i 3 klass Gardiner i 3 kl. enkelkupéer. (22/8 40)
enkelkupéer, avsedda för icke-rökare i boggivagnar med bälgar, finnas draggardiner framför korridor-dörren och framför event. i korridorväggen befintliga fönster väl tätande mot insyn från korridoren, då resp. kupé användes som s. k. mödrakupé.

Event. felande gardiner uppsätts vid pågående eller nästkommande revision samt i den mån detta låter sig göra å vagnarnas hemstation. För uppsättningen gäller i tillämpliga delar str. 164—105: 5 I.

Kostnaden avföres å underhållet.

L. Borttagning av gardiner i 3 klass kupéer (29/4 42). (Mbr d.-nr 388/40. Utgår aug. 49.

M. Uppsättning av kornisch i Co6-vagnars toalett (4/8 43). Utförd aug. 49.

N. (Mbr d.-nr 473/44). Till förhindrande av att ofodrade draggardiner (således vid fönster med rullgardin) vid öppet fönster fladdra loss från fästremmen skall sådan draggardin vid öppningsbart fönster — i likhet med vad fallet är med fodrade draggardiner — fästas i bakkanten antingen vid kanten av tryckramen eller å väggen medelst två träskruvar med kullrig skalle nr 6 med underläggsbricka, den översta 105 mm från gardinens överkant och den andra 375 mm längre ned, varvid skruvhålen i gardinen uppbornas försiktigt med pryl.

Fastsättning av draggardiner. (30/10 44)

O. Till draggardiner skall hädanefter användas:
1) Rostbrun bomullsflammé i 1- och 2-klassvagnar samt i restaurangvagnar.

Draggardiner i vagnar. (24/8 49)

2) Grön bomullspoplin i övriga vagnar.

Gardintyget tillhandahålles krympt och i bredder om c:a 100 och 150 cm samt delas vid behov på mitten, varvid med 10 mm fall de förekommande gardinbredderna bli c:a 48, 73, 98 och 148 cm.

Vagnar: 2505 (1 blad).

Vid nytillverkning göras gardinerna för stål-
vagnar 125 cm långa såväl för ytterfönster som
för fönster i korridorvägg och för trävagnar i re-
gel 110 cm långa. (Undantag kan förekomma.)
Bredden bör vara c:a en halv gång större än den
fönsteröppning, som gardinen skall täcka. För
fönster bredare än 800 mm (falsmått) samt för
parfönster anordnas dubbla gardiner, eljest enkla.

Samtliga gardiner skola förses med gardin-
remmar av på båda sidor och kanter mörkbrunt
läder c:a 400 mm långa, 30 mm breda och 2,5
mm tjocka.

Vid gardin framför kupédörr skall remmens
fastsättningsknapp för undvikande av skadegö-
relse på gardinen genom dörrlåshaken placeras
så, att knappen kommer c:a 40 mm ovanför
haken.

Gardinerna förses upptill med massiva blank-
förokromade mässingsringar eller med rullar för
upphängning i 4-kantigt rör, fastsydda på c:a 70
mm avstånd från varandra. Vidare fastgöras gar-
dinerna vid beslag eller kornisch i övre hörnet på
den sida, där upphängningsremmen är placerad.

Draggardiner vid öppningsbara fönster, såväl
fodrade som ofodrade, skola fästas i bakkanten
enligt 105:5 N.

Erforderligt tyg, som anskaffas av förråds-
byrån, tillhandahålles av resp. huvudförråd.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ang. anordningar för event. mörkläggnings av
vagnar, se styrelsens skrivelser 6/9 40, 24/9 40,
9/3 42, 7/4 42, 9/10 45 och 7/11 45 (Mbr d.-nr
388/40).

P. (Mbr dnr 492/47, 670/48). Då den nedre gar-
dinskenan (av fiber) i matsalen i vidstående
vagnar är trasig utbytes den mot ny skena av
mässing enligt ritn 34262/5 och 6.

Kostnaden avföres å underhållet.

Bord.

- A. Fällbord i A01-vagnar (2/6 15). Utförd.
- B. Bord i A02-vagnar (8/2 21). Utförd.
- C. Bord i A02b-vagnar (3/8 25). Utförd.
- D. Bord i C10-vagnar (10/1 30). Utförd.
- E. Stämpelbord (17/2 30). (Mbr d.-nr 83/30). Utförd.
- F. Fällbord i Co8a-vagnar (27/11 33). (Mbr d.-nr 993/31). Utförd
nov. 39.
- G. (Mbr d.-nr 105/34). Vid revision av vagnar med tjänstekupé skall tillses, att mellan pulpeten och väggen icke förekomma springor, i vilka handlingar kunna nedfalla. Pulpeterna i tjänstekupéerna. (18/10 34)
- H. Lister vid korsbandsäck i Do4-vagnar (5/11 34). (Mbr d.-nr 523/24). Utförd nov. 39.
- I. (Mbr d.-nr 262/45). I samband med Srev av vagnar litt Ro skall i kallskänken uppsättas fällbord (matbord) för personalbruk. Uppsättning av matbord i Rovagnars ekonomiska avdelning. (3/10 45)
För arbetena gälla i tillämpliga delar ritn. 30025, 30089 och 29016.
Kostnaden påföres kontonr 3/3823.
- J. (Mbr d.-nr 105/45). Som allmän regel gäller att fönsterbord skola finnas i alla sittboggivagnar utom i de rent lokaltågsbetonade litt Co5, Co6, Co13, Cox4, Cox7, Xoa2, Xoa4 och Xoa7. Fasta fönsterbord i sittboggivagnar. (15/246; 23/11 49)
Om befintliga fällbord tarva större reparation eller om fönsterbord saknas, skola fasta sådana enligt ritn. 29834, 29855 eller 30032 uppsättas. I förstnämnda fallet utbytas samtliga bord i avdelning eller i hela vagnen mot nya. (I Bo5b-vagnarna bibehållas dock fällborden.)
Bord enligt ritn. 29855 är fastsatt vid en fönsterbräda och avsett att uppsättas vid skjutfönster med Hera fönsterlyftare (vilka erfordra stor lucka under fönstret). Bord enligt ritn. 29834 uppsättas

vid övriga skjutfönster och vid fasta fönster i allmänhet. Där utrymmet är mindre, t. ex. bakom en fristående soffa, uppsättes lämpligen bord enligt ritn. 30032. I öppna C-avdelningar kunna således, om inte alla fönstren äro öppningsbara, olika sorters fönsterbord förekomma.

Under fönsterbordet uppsättes en mindre avfallskorg enligt ritn. 25627 (jfr 105: 7 W2).

Kostnaden påföres kontonr 3/3969 om vagnen förut icke haft några fönsterbord, i annat fall å underhållet.

Borttagning av
glas på fäll-
bord.
(23/11 49)

K. I en del sovvagnar och 2-klass sittvagnar äro fällborden täckta med glas. Enär väta, damm och smuts intränga under glaset och underhållet är dyrbart, skola dessa glas borttagas, när så anses lämpligt, och bordskivorna pålimmas med faner av samma tjocklek som glaset eller beläggas med moccabrun canvas-isolit av kval. C1 och färg 22.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ny bordsbe-
läggning i vag-
nar litt Ro2.
(13/7 56)

L. (Mbr dnr 54¹⁴/55). När byfféserving förekommer i vagnar litt Ro2 användes endast mindre dukar, varför bordsskivan delvis blir synlig. Nuvarande bruna bordsbeläggning skall därför utbytas mot Forshaga linoleummatta, Granit nr 3039, 2 mm tjock.

Arbetet utföres vid rev och kostnaden påföres underhållet.

Diverse inredningsdetaljer.

- A. Klädhängare m. m. i sovvagnar (12/6 15; 8/5, 30/9 16). Utförd.
- B. Utbyte av etsade glasrutor (7/9 15). Utgår.
- C. Inredning i konduktörskupéer (30/9 16; 14/3 17). Utförd.
- D. Gaskök i vissa vagnar (30/9 16). Utförd.
- E. Förändring av 3-klass avdelningen i vagn lift CDo1 (=Do3 nr 2511) till postavdelning (18/7 18). Utgår.
- F. Termometrarna i kylvagnarna (27/1 19). Utgår.
- G. Ändring av inredning i Do2-vagnarna (14/10 19). Utförd.
- H. Askkoppar i BCo-vagnar (14/10 19; 11/1 35). Utgår dec. 41.
- I. Uppsättning av bindringar för attiraljskåp (16/4 20). Utförd.
- J. Askkoppar i sovvagnar (8/2 21). Utförd.
- K. Termometrarna å Fo1- och Fo2-vagnarna (8/2 21). Utförd.
- L. Dricksglas i vissa sovvagnar (8/10 21). Utförd.
- M. Utbyte, reparation m. m. av karaffinställ (24/3 22; 6/2, 27/4 29; 5/12 34; 27/8 36; 25/11 38). (Mbr d.-nr 229/36). Utgår jan. 46. Ersatt med 105:7 Ö2.
- N. Termometrar i personvagnar (18/8 22). Utförd.
- O. Askkoppar i Ao2-vagnar (7/10 22). Utförd.
- P. Klädhängare i BC3- och C3-vagnar (23/1 23). Utförd dec. 37.
- Q. Klädhängare i ABCo1- och ABCo3-vagnar (19/2 23; 14/1 28). Utförd.
- R. Fack i DF1a-vagnar (17/3 23; 18/1 28). Utgår.
- S. Bårsängskrokar m. m. i C3e- och C3g-vagnar (20/4 23). Utförd.
- T. Rökhuvar i postvagnar (6/9 23). Utförd.
- U. Lampkupskydd i DFo3-vagnarna (21/9 23). Utförd.
- V. Ändring av trallar (4/10 23). Utförd.
- W. Karaffinställ i ABCo1-, ABCo2- och ABCo3-vagnarna (29/10 23). Utförd.
- X. Karaffinställ i Co8-vagnarna (12/3 24). Utförd.
- Y. Askkoppar i Co8-vagnarna (12/3 24). Utförd.
- Z. Pappershållare i Co8-vagnarna (6/2 25). Utförd.
- Å. Borttagning av ringledningar i Ao2-, ABo3-, ABCo2-, AFo2- och Bo10-vagnar (5/3 25; 17/11 30; 25/4 32). Utförd jan. 35.
- Ä. Spottkoppar (3/3 27). Utgår okt. 36.
- Ö. Termometeranordningar å H-vagnar (15/11 27; 17/5 29). (Mbr d.-nr 216/29). Utförd nov. 39.
- A1. Klädhängare i Ao4-vagnarna (21/5 28). (Mbr d.-nr 458/28). Utförd.
- B1. Klädhängare i ACo3-vagnar (23/5 28). (Mbr d.-nr 479/28). Utförd maj 34.

Vagnar: 2144 (5 blad).

Utkom från trycket den 14/2 1946.

Kungl. Järnvägsstyrelsen.

- C1. Sköljtrattar (25/6 28). (Mbr d.-nr 567/28). Utförd jan. 35.
- D1. Värdeskåpen i kond.-kupén (27/4 29). (Mbr d.-nr 1135/28). Utförd maj 34.
- E1. Inredningen i DFo5-vagnarna (27/4 29). (Mbr d.-nr 1135/28). Utförd febr. 36.
- F1. Handduksskåp (29/5 29). (Mbr d.-nr 298/29). Utförd jan. 35.
- G1. Konduktörsstolar (29/5 29). Utförd nov. 39.
- H1. Stegar (23/10 29). (Mbr d.-nr 288/29). Utförd febr. 36.
- I1. Fällsitsar i sovkupeér (28/12 29). Utgår dec. 41.
- J1. Ändringar i DFo1-vagnar (26/5 30). Utförd okt. 36.
- K1. Ändringar i vagnar litt DFo5 (20/12 30; 16/3 33). (Mbr d.-nr 1005/30). Utförd okt. 36.
- L1. Brevlådor (15/1 31). Utförd febr. 36.
- M1. Askkoppar (23/2 31; 20/9 32; 3/12 35). (Mbr d.-nr 517/32). Utgår. Se 105: 7 E2. Febr. 36.
- N1. Kuddar i 1- och 2 klass vagnar (5/6, 31/8 31; 30/1, 20/9 32; 7/4 33). (Mbr d.-nr 517/32). Utförd okt. 36.
- O1. Klädhängare i 3-kl. vagnar (25/9 31). Utgår. Se 101: 6 F. Dec. 37.
- P1. Köttkroksanordningarna i vissa Gsk (7/3, 15/4 32). (Mbr d.-nr 239/31). Utförd nov. 39.
- Q1. Spottkoppar (26/5 32; 3/5 33; 23/10 36). Utgår april 38.
- R1. Draglineskydd (26/5 32). Utförd dec. 37.
- S1. Galoschhyllor och paraplyställ i Ro-vagnarna (3/11, 10/12 32). (Mbr d.-nr 781, 794/32). Utförd dec. 37.
- T1. Termometrar (30/11 32). (Mbr d.-nr 92/32). Utförd aug. 40.
- U1. Velocipedkrokar i vissa BFo5- och CFo5-vagnar (10/12 32; 18/2 33; 26/4 34). (Mbr d.-nr 725/32, 70/33). Utgår. Se 112: 4 Ö. Dec. 37.
- V1. Termometrar i Co7-vagnar (31/12 32). Utförd okt. 36.
- W1. Klädhängare i BCo8-vagnar (21/3 33). (Mbr d.-nr 116/33). Utförd okt. 36.
- X1. Fällsitsar i Co8a-vagnar (7/9 33; 20/5 36). Utförd nov. 39.
- Y1. Stoppare för fällsitsar (30/11 33). (Mbr d.-nr 993/31). Utförd nov. 39.
- Z1. Spegel i BCo9-vagnar (22/12 33; 28/4 38). (Mbr d.-nr 993/31). Utförd dec. 41.
- A1. Brevlådor i DF5-vagnar (30/4 34). (Mbr d.-nr 229/33). Utförd nov. 39.
- Å1. Krokar i Ro (18/10 34). (Mbr d.-nr 315/34). Utförd nov. 39.
- Ö1. Klädhängare i E-vagnar (13/4 35). Utförd aug. 40.
- A2. Köttkrokar (23/5 35). Utgår dec. 41.
- B2. Vissa ändringsarbeten å Hr-vagnar (4/6 35). (Mbr d.-nr 1087/31). Utförd febr. 36.
- C2. Anslagstavlor (4/6 35). (Mbr d.-nr 169/35). Utförd aug. 40.
- D2. Förbandsskåp i C10-vagnar (7/6 35). (Mbr d.-nr 240/35). Utförd nov. 39.

- E2. Askkoppar (31/7 35; 23/11 49). (Mbr d.-nr 15/34). Utförd nov. 52.
- F2. Askkoppar enligt ritn. nr 8995 (8/8 35). Utförd mars 44.
- G2. Beslag m. m. för hårutrustning (3/10 35). (Mbr d.-nr 431/33).
Utförd nov. 39.
- H2. Resgodshyllor i vissa Co5-vagnar (4/10 35). (Mbr d.-nr 480/35).
Utförd dec. 36.
- I2. Askkoppar (3/12 35). (Mbr d.-nr 15/34). Utgår dec. 41.
- J2. Glas- och karaffinställ (24/3 36). (Mbr d.-nr 78/35). Utförd
mars 44.
- K2. Hästransportanordningar (3/4 36). (Mbr d.-nr 113/36). Utförd
nov. 52.
- L2. Bårsängskrokar m. m. för sjukhustågagnar (20/5, 24/9 36; 21/2
42). (Mbr d.-nr 507/33). Utgår nov. 49. Se 105: 7 L3.
- M2. Utbyte av karaffinställ av trä (26/11 36; 27/1 39). (Mbr d.-nr
500/32). Utförd mars 44.
- N2. Nummertavla för ringledning i Ro-vagnar (13/3 37). (Mbr d.-nr
150/37). Utförd aug. 40.
- O2. Utbyte av fällsitsar i kupéer (1/6 37). Utförd nov. 52.
- P2. Köttkroksanordningar i vissa Hr (22/12 37). (Mbr d.-nr 431/37).
Utförd nov. 52.
- Q2. Handdukskrokar invid toalettskåp (28/11 38). (Mbr d.-nr 96/38).
Utförd mars 44.
- R2. Grindar till Gq-vagnar (24/1 39). (Mbr d.-nr 505/38). Utförd
nov. 52.
- S2. (Mbr d.-nr 212/38). Då vagnar, i vilka vatten-
behållaren är placerad ovanpå skåp för nödbroms-
ventil, reservbelysningsarmaturer, ventilations-
apparater o. s. v. inkomma för rev, skall under
behållaren inläggas en skyddsplåt, i tillämpliga
delar utförd enligt ritn. 26134. Plåten skall så
anordnas, att den förhindrar vatten, som skval-
pas över vid påfyllningen, att intränga i skåpet
och skada där uppsatta apparater m. m.
Kostnaden avföres å underhållet.
- T2. Klädskrokar (8/8 41). (Mbr d.-nr 274/41). Utförd nov. 52.
- U2. Karaffin- och glasställ i Ro-vagnar (15/5 44; 19/1 45). Utförd
nov. 52.
- V2. Glas- och karaffinställ (21/7 44). Utförd nov. 52.
- W2. Insättning av avfallskorgar i personvagnar (19/12 44; 30/4 45; 20/2
46). (Mbr d.-nr 219/39, 105/45). Utförd nov. 52.
- X2. Borttagning av karaffin- och glasställ i CF- och ECF-vagnar
(3/1, 6/2 45). (Mbr d.-nr 720/44). Utgår juni 45.
- Y2. Fack i Ro-vagnar (24/5 45). (Mbr d.-nr 113/45). Utförd nov. 52.
- Z2. Ändring av askkoppar enligt ritn. 24093 (27/7 45). (Mbr d.-nr 5/38).
Utförd nov. 52.

Skyddsplåt
under vatten-
behållare.
(12/6 39)

Uppsättning av
askkoppar i
tjänstekupéer.
(27/9 45; 23/11 49)

Å2. (Mbr d.-nr 587/44). Enligt konduktörsinstruktionens mom. 9:4 är tobaksrökning under tjänstgöring medgiven i tjänstekupé, förutsatt att tjänstebestyren icke hindras och eldfara icke kan uppstå.

I anslutning härtill skola askkoppar enligt ritn. 24093, utförande A, i samband med vagnarnas revision uppsättas i alla tjänstekupéer i SJ-vagnar litt: Ao1a, Ao2a, Ao2b, Ao3, Ao4, ACo1, ACo2a, Bo10, BFo5, Co8e, Co9b, C3e, CFo1, CFo2, CFo3, CFo4, CFo5, CF1, CF4, DFo10, DFo11, DFo12, DFo14, DFo15, DFo16, DFo20, DFo25, DFo29, DFo32, DFo33, DF9, DF10, Fo1, Fo2a, Fo2b, Fo3, Fo4, F3, F5, F8 och F9 samt i såväl normal- som smalspåriga ESJ-vagnar med resgodsavdelning.

Askkopparna uppsättas inom räckhåll från konduktörsstolen och i tjänstekupéer med två stolar uppsättas två askkoppar.

Askkoppar rekvireras från hfd, Örebro. Kostnaden avföres å underhållet, kalkylnr 964.

Å2. Diverse ändringsarbeten i vagnar litt Ro (3/10 45). (Mbr d.-nr 262/45). Utförd nov. 52.

Utbyte, reparation m. m. av karaffinställ.
(18/1 46)

Ö2. I samband med pågående eller nästkommande revision av vagnar skola karaffinställ av trä, utförda enligt ritn. 5392 eller 15091 borttagas och ersättas med karaffinställ utförda enligt ritn. 23907.

Dessutom skall i samband med revisioner beträffande karaffinställ av trä tillses:

- 1) att de å en del karaffinställ kring hålen för karaffinen och glasen befintliga gummiringarna borttagas,
- 2) att hål för karaffiner enligt ritn. 6417 och 24686 (små karaffiner) samt hål för glas enligt ritn. 6417 och 18688 hava minst de å ritn. 23907 angivna diametrarna 106 mm resp. 76 mm,
- 3) att hål för karaffiner enligt ritn. 10369 och 26563 (stora karaffiner) samt hål för glas enligt ritn.

8380 och 18688 hava minst de å ritn. 10378 angivna diametrarna 147 mm resp. 76 mm,

- 4) att karaffinhål, som äro trasiga i kanten, bliva försedda med en unicaring, såsom ritn. 23907 visar,
- 5) att å karaffinställens botten under glashålen anbringas 3 st. radiellt ställda 32 mm långa trälister, såsom ritn. 23907 visar samt
- 6) att då skivan med hålen för karaffin och glas behöver utbytas å karaffinställ, utförda enligt ritn. 10378, densamma skall ersättas med en skiva av krysslimmat trä i tre skikt.

Ovanstående gäller även karaffinställ ovanför toalettskåp.

- | | |
|-----|---|
| A3. | Klädhängare i salong i vagnar litt BCo7b (29/3 46). (Mbr d.-nr 274/41). Utförd nov. 52. |
| B3. | Förändring av spjälboffnar och tillverkning av bordlädor i vagnar litt Do52 (23/4 46). (Mbr d.-nr 439/45). Utförd nov. 52. |
| C3. | Uttagning av kamin, förändring av korsbandsfack och uppsättning av säckställ i vagnar litt DFo15 (21/6 46). (Mbr d.-nr 439/45). Utförd nov. 52. |
| D3. | Uppsättning av ytterligare en klädgalge i vissa 1- och 2-klass kupéer (9/8 46). (Mbr d.-nr 274/41). Utförd nov. 52. |

E3. (Mbr d.-nr 439/45). När vagnar litt Do45 inkomma för Srev, skola följande arbeten utföras. Säckhakarna utbytas mot nyare modell i samtliga säckställ, där så ej tidigare skett, till samma antal som förut utom i det största stället till vänster om dörren på kaminsidan, där 16 hakar uppsätts på varje stång.

Ändring av inredning, borttagning av ångvärmeledning och kolkamin m. m.
(23/1 47)

Under bordet vid brevfacken på långväggen uppsattes en låda med inredning i tillämpliga delar enligt ritn. 29928. Placeringen av lådan göres enligt ritn. 9080, ändr. a i vagnar nr 1873—1878 och enligt ritn. 15649, ändr. a i vagn nr 2695.

Under bordet vid korsbandsfacken uppsattes en låda i tillämpliga delar enligt ritn. 29930. Placering av lådan göres enligt ritn. 9081, ändr. a i vagnar nr 1873—1878 och enligt ritn. 15650, ändr. a i vagn nr 2695.

Vagnar: 2423 (5 blad).

Utkom från trycket den 13/12 1952.

I de vagnar, som ännu ej erhållit nytt värdefack, tillses att understa fackraden höjes. Ändringen utföres enligt ritn. 28503, ändr. a.

Brevfacken på mellanväggen mot toalett och garderob utbytas mot fack av plåt enligt ritn. 29026. I samband härmed minskas dörrens bredd till 550 mm i mellanväggen, se ritn. 29026.

I vagnar nr 1873, 1874 och 1875 utföres dessutom följande ändringsarbeten:

Ångvärmeledning och kolkamin borttagas. Där kolkaminen varit placerad uppsätts tre fack och under det nedersta facket ett fast säckställ. För uppbärning av facken vid sidodörren anordnas en skärmvägg. Säckstället utföres i tillämpliga delar enligt ritn. 26545. Fack, skärmvägg och säckställ anordnas enligt ritn. 29026.

Å korsbandsfacken i expeditionsrummet borttagas de å fackens framkanter befintliga listerna.

I de korsbandsfack, som äro anbringade till vänster om det i expeditionsrummet befintliga säckstället, dragas samtliga vertikala fackväggar upp till taket.

Skåpet på väggen över stämpelbordet, avsett för kursskyltar, borttages och i dess ställe uppsätts ett ställ för adressetiketter. De vid brevlådsöppningarna på vagnens utsida befintliga hållarna för kursskyltar borttagas. Säckhakar och ställ för adressetiketter rekvireras från generalpoststyrelsen.

Utbyte av säckhakar bör om möjligt även utföras vid Mrev.

Kostnaden påföres kontonr 3/3805.

F3. (Mbr d.-nr 605/45). När vagnar litt Co8cs med el. kokplattor i köket inkomma för Srev skall befintligt spillrör från nedsänkningen i diskbänksplåten för kokplattorna borttagas och hålet igensättas. Nytt spillrör anordnas enligt Mbr ritn. 25823, ändring b.

Kostnaden avföres å underhållet.

Utbyte av spillrör från rum under kokplattor i vagnar litt Co8cs.
(27/2 47)

- G3. Borttagning av dricksglas och uppsättning av behållare för pappersbägare (20/5 47 23/11 49). (Mbr d.-nr 266/45). Utförd nov. 52.
- H3. Uppsättning av klädgalgar i vagnar litt A01a och A04 (30/6 47). (Mbr d.-nr 274/41). Utförd nov. 52.
- I3. Skydd för nödbromslina i Co8e-vagnar (18/8 47). (Mbr d.-nr 665/45). Utförd nov. 52.

J3. (Mbr d.-nr 314/47). Galvaniserade köttkrokar skola efter hand ersättas med förtenta sådana.

Köttkrokar.
(29/1 48;
26/4 51)

Förtent utförande skall omedelbart gälla vid nyanskaffning, under det att befintliga, i övrigt felfria krokar skola förtennas, då galvaniseringen eljest skulle ha behövt förnyas.

- K3. Uppsättning av askkopp i vestibuler (2/6 49). (Mbr d.-nr 499/46). Utförd nov. 52.

L3. (Mbr d.-nr 34/43). Enligt de nya bestämmelserna för utrustning, inredning etc. av *normal-spåriga* sjukhuståg (str nr 311) uppläggas sjuksängarna på rörstativ, vilka vid utrustningen insätts i sjukhuståget ingående vagnar litt C3d, CC2s och Co5. Tidigare tillämpat upphängnings sätt av sjuksängarna i krokar, fastsatta dels i väggar, dels på mellan golv och tak anbragta rörstolpar, förekommer icke hädanefter.

Nedtagning av
div. beslag för
sjuksängar
m. m. i sjuk-
hustågsvagnar.
(23/11 49)

När därför vagnar av ovannämnda littera inkomma för Srev skola å väggar eventuellt befintliga upphängningskrokar, liksom även i taket i C3d- och CC2s-vagnarna event. ännu kvarsittande pålägg eller brickor av trä för rörstolparnas fastsättning nedtagas.

I *samtliga vagnar* skola dessutom invändigt å sidoväggar eventuellt uppsatta hylsor, avsedda för sjuksängshyllorna, samt beslag, avsedda för fastsättning av de s. k. handstropparna vid sjuksängarna, borttagas liksom även de *utvändigt* anbragta knastrarna för sjukvårdsskyltarna.

Ovan föreskriven borttagning av detaljer gäller även för vagnar litt C3e, C3g och CC2, vilka tidigare ingått i sjukhuståg men hädanefter icke ifrågakomma härför.

Vagnar: 2423 (5 blad).

Utkom från trycket den 13/12 1952.

Nedtagna krokar, hylsor för sänghyllor, beslag för handstroppar samt knastrar skola tillvaratagas och insändas till huvudverkstaden i Örebro, där de inläggas i sjukhustågsförrådet.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av
dörrtätningar
och inredning
i vagnar litt
DFo33 nr
3909—3918.
(23/11 49)

M3. (Mbr d.-nr 435/45). När vagnar litt DFo33 nr 3909—3918 inkomma till hvst för revision, skola följande ändringar göras å desamma.

Å de vestibul- och sidosvängdörrar, som ha filtätningar, utbytas dessa mot svampgummi enligt ritn. 30169 B och 30173 A.

Skydden ovanför de elektriska kaminerna i postens packrum utbockas nedtill enligt ritn. 30900 A och 30901 A.

De inre glasrutorna i gavelfönster och gavelskjutdörr vid postavdelningen utbytas mot sådana av ornamentvalsat råglas för att hindra insyn i vagnen.

Lådan under bordet vid korsbandsfacken omedelbart till höger om värdefacken inredes med tolv fack i huvudsaklig överensstämmelse med ritn. 29928 (för att användas till förvaring av etiketter i storlek 52×130 mm).

Kostnaden påföres t. v. kontonr 3/9770 för att sedermera debiteras postverket.

N3. Utbyte av hyllkantlister i Ro-vagnars penteri (21/12 49). (Mbr d.-nr 672/49. Utförd nov. 52.)

Glasbottnar
i postvagns-
fack.
(10/5 50)

O3. (Mbr d.-nr 279/50). I äldre postvagnar äro vissa övre fackbottnar utförda av glas med rundslipad framkant. Vid utbyte av skadade glas hava emellertid insatts sådana med skarpa (skurna men ej avslipade) kanter.

När dylik vagn inkommer till hvst för revision skall tillses, huruvida skarpa glaskanter förekomma. Om så är fallet skola de slipas jämna och runda, så att risk för skadegörelse icke förefinnes.

Kostnaden avföres å underhållet.

P3. Uppsättning av askkopp, handdukskrok och krokar för anslag i vagnar litt Co10. (14/1050). (Mbr d.-nr 54/50). Utförd nov. 52.

Q3. Linor för värdefackens jalousier i postvagnar (25/1 51). (Mbr 54/50). Utgår maj 52. Se i st. 105: 7 Y3.

R3. (Mbr d.-nr 519/48) Under leveransen av DFo18-vagnarna framkom från posten begäran om vissa ändringar i postavdelningen, som skola göras, när vagnarna inkomma för Mrev resp. Srev enligt följande.

Ändringar i postavdelningen i DFo18-vagnar. (26/4 51)

1) Vid Mrev.

I vagnarna 4337—4339 skall kaminskyddet under fönstret mellan värdefack och brevack tätas enligt ändring A på ritn. 31977, så att brev icke skall komma undan.

2) Vid Srev.

I vagnarna 4337—4341 skall inredningen under bordet vid värdefacket samt under bordet vid korsbandsfacket flyttas från höger till vänster enligt ändringarna E och G på ritn. 30871 resp. 30872 för att bereda bättre plats bakom förmannen, som sitter framför värdefacket.

I vagnarna 4337—4339 skall lampa och strömbrytare uppsättas i garderoben enligt ändring D på ritn. 30871 och 31739.

I vagnarna 4337—4339 skall lysröret framför brevacket flyttas närmare facket enligt skiss S-2475.

I vagnarna 4337—4342 samt 4418 och 4419 skall i lådan under värdefacket avbalkningen i främre delen flyttas enligt ritn. 29929 ändr. A för att där kunna förvara blanketter av A4-format.

Kostnaden påföres kontonr 3/9784.

S3. Anslag å karaffinskåp »Dricksvatten bakom denna dörr» (7/6 51). (Mbr d.-nr 54/51). Utgår jan. 52. Se 111: 2, G3.

T3. (Mbr d.-nr 54/51). Det förekommer, att det flätade repet enligt ritn. 25113 vid personboggivagnarnas vestibulsidodörrar lagas genom inslagning av spik, vilka emellertid lossnat och förorsakat handskador. Vid lagning får därför

Lagning av flätade rep. (7/6 51)

Vagnar: 2423 (5 blad).

Utkom från trycket den 13/12 1952.

spik inte användas, utan skall läderremarna istället limmas ihop med Bosco-mjukcement eller därmed jämförligt lim.

Borttagning av klädhängare i vissa sov-kupéer.
(15/2 52)

U3. (Mbr d.-nr 54¹⁰/52). I vissa 1- och 2-klass sov-kupéer med sned mellanvägg finns i varannan av dessa kupéer (de som ha toalettskåpet vid ytterväggen), i närheten av skjutdörren en klädhängare.

Då därå upphängt ytterplagg kan komma i kläm, när dörren stänges, och då tillräckligt med galgar och klädhängare ändå finnas, skola dessa klädhängare vid nästa revision borttagas och insändas till hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Borttagning av hållare för linneförteckning.
(5/3 52)

V3. (Mbr d.-nr 54¹⁰/52). Den på dörren till linneskåpen i sovagnar uppsatta hållaren för linneförteckning användes icke vidare och skall därför vid nästkommande rev. borttagas.

Utbyte av klädgalgar i 1/2-klass sov-kupéer.
(5/3 52)

X3. (Mbr d.-nr 239/50). I varje 1/2 klass sov-kupé med sned mellanvägg finnas tre klädgalgar, utförda enligt ritn. 15859, 24693 och 24951. På grund av modets växlingar ha galgarna två gånger breddats från 400 till 430 och från 430 till 450 mm utan att förut befintliga smalare blivit utbytta. När vagnar med 1/2 klass sov-kupéer inkomma till hvst för Srev, skola emellertid nu de två smalare storlekarna om 400 och 430 mm utv. bredd utbytas mot nya av 450 mm bredd.

Kostnaden avföres å underhållet.

Borttagning av jalusier och luckor vid värdefacken i postvagnar.
(2/5 52)

Y3. (Mbr d.-nr 54⁹/51). Enär jalusier och luckor vid värdefacken i postvagnar icke vidare användas, skola desamma vid revision borttagas från alla postvagnar av olika spårvidder, varvid särskild uppmärksamhet ägnas åt, att alla öppningar noggrant tätas, så att brevgömmor icke uppstå.

I övre delen av fack med borttagen jalusi anordnas ytterligare en fackrad i tillämpliga delar enligt ritn. 34108.

Kostnaden avföres å underhållet.

Z3. (Mbr d.-nr 407/49). Vid nyttillverkning av grindar till Gq enligt ritn. Mbr 10113 och 25747 skola å ritn. Mbr 71323 upplagna grindbeslag användas. Samtidigt skola två vertikala grindståndare förlängas upp till grindarnas överkant, vilket framgår av de båda förstnämnda ritningarna, som ändrats i enlighet härmed.

Kostnaden avföres å underhållet.

Å3. (Mbr dnr 54/52). Vid rev av personvagnar skola järnvägskartorna förses med ramar.

Uppsättning
av ramar för
järnvägs-
kartor.
(26/2 53)

Vid fastsättningen tillses att ramens långsidor bliva parallella, enär kartan skall löpa fritt i falsen. I fortsättningen behöver sålunda endast en skruv lossas, när kartan skall tagas ned.

Ramar enligt ritn 48 91 15 (= fdnr) rekv från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Å3. (Mbr dnr 54/52). Vid rev av BCo7b skall på bordet i salongen uppsättas två askkoppar enligt ritn 24093, utförande A, fdnr 48 39 10. Uppsättningen utföres enligt ritn S-2829.

Uppsättning
av askkoppar i
BCo7b.
(26/2 53)

Askkoppar rekvireras från hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ö3. (Mbr dnr 54⁹/52). När vagnar litt Do52 inkomma för Srev skola följande ändringar göras.

Uppsättning
av fack och
säckställ i
litt Do52.
(26/2 53)

I de större korsbandsfacken, mellan värdefacket och säckstället, halveras samtliga fack i tredje och fjärde fackraden från bordskivan räknat. Se ritn 13708-A.

Till höger om brevfacket uppsättes en skärmvägg och mellan denna och brevfacket anordnas

Vagnar: 2467 (1 blad).

Utkom från trycket den 10/5 1954.

ett fack enligt ritn 28096 samt under detta ett säckställ enligt ritn 19368 med 10 säckhållare. Befintlig hylla avkortas och bälgfacket borttages. Vägglåtar och värmekåpor ändras i anslutning till den nya skärmväggen. Ändringarna utföras enligt ritn 34648, se även ritn 13702-C.

Erforderliga säckhakar erhållas efter hänvändelse till Generalpoststyrelsen.

Kostnaden påföres kontonr 3/9799 (85830-1).

Borttagning av A4. (Mbr dnr 54⁹/53). Vid Srev av vagnar litt källare i vagnar Do52, skall i expeditionsrummet under golvet (30/7 53) befintlig källare jämte luckor i golvet borttagas. Nytt golv inlägges i luckornas ställe.

Kostnaden avföres å underhållet.

Fastsättning av B4. (Mbr dnr 54⁹/53). För att hindra att de lösa klädgalgar i klädgalgarna i postvagnarnas garderober avlägsnas från vagnarna, skola galgarna förses med en kedja, som förbindes med stången under hyllan. Arbetet omfattar endast vagnar som äro utrustade med stång för upphängning av klädgalgar och utföres i likhet med vad som gjorts i en del äldre vagnar.

Kostnaden avföres å underhållet.

Avfallskorgar i C4. (Mbr dnr 9¹⁴/53). Då vagnar med tjänstekupéer (utom F1-vagnar) inkomma till vst för rev skall på lämpligt ställe i kupéerna uppsättas en avfallskorg enligt ritn 48.48.26, fdnr 48 48 25 (inkl fäste).

Kostnaden avföres å underhållet, kalkyl 918.

Borttagning av D4. (Mbr dnr 54¹⁴/54). På begäran av AB Trafikrestauranger skall askkopp i Ro-vagnarnas askkopp i Ro-vagnar. (16/3 54) ekonomiafdelning borttagas. Hålen efter skruvarna igensättas.

Kostnaden avföres å underhållet.

E4. (Mbr dnr 415/53). I serveringsavd på vagnar litt Ro2, Ro3 nr 4407—4415 och 4467—4472, Co8c, Co8cr samt BCo7cm skall, för SJ reklam, uppsättas skylthållare enligt ritn 48 91 50 (= fdnr).

Uppsättning av reklamskylthållare i restaurang- och kafévagnar. (18/8 54)

I vagnar, litt Ro2, och Ro3 uppsättas två hållare, en på vardera fältet, på väggen mot vestibulen. I RCo1 uppsättas på samma sätt två hållare på väggen mot resandeavdelningen.

I vagnar litt Co8c, Co8cr och BCo7cm uppsättas på vardera mellanväggen en hållare, som placeras på väggfältet mot köket, resp det diagonalt belägna väggfältet mot resandeavdelningen.

För samtliga vagnar gäller, att skylthållaren skall placeras i mitten på väggfältet och 1400 mm från golv till hållares underkant.

Erforderliga skylthållare finnas tillgängliga hos v.m. Hagalunds övre, Göteborg, Malmö, Mjölby och Kiruna. Dessutom finnes ett antal hållare upplagda hos SJ reklampförsäljning i Bromma.

Kostnaden debiteras tjänsteställe 910.

F4. (Mbr dnr 54/54). I serveringsavdelningen på vagnar litt Co8c, Co8cr, BCo7cm samt Xoa8 skall på vardera mellanväggen uppsättas en hållare för skylten »Ett ögonblick etc». Ena hållaren uppsättes på väggfältet mot garderoben, i Xoa8 mot korridoren, och den andra på det diagonalt belägna väggfältet mot resandeavdelningen. Hållarna placeras i mitten på väggfältet och 1400 mm från golv till underkant.

Skylthållare i kafévagnar. (18/8 54)

Skylthållare enligt ritn 48.91.55 (= fdnr) rekvideras från hfd i Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

G4. (Mbr dnr 260/52). Vid revision av vagnar litt DFo33 nr 4544—4547, 4549, 4552 och 4553 skall lådan omedelbart till höger om värdefacket, vilken nu saknar inredning, inredas med 12 fack i huvudsaklig överensstämmelse med

Ändring av lådor i vagn litt DFo33. (18/8 54)

ritn 29928. Facken äro avsedda för etiketter i storlek 52 × 130 mm. I botten på varje delfack upptages dammhål. Samtidigt borttages inredningen i lådan till vänster om dem som nu skola inredas.

Samtliga lådor äro dessutom i behov av justering enär vissa gå för trögt och vissa för lätt.

Kostnaden påföres arbetsnr 3/9781 (85852—1).

Verktyg för öppnandet av ytterdörrar på vagnar litt DFo18, DFo32 och DFo33. (17/12 54)

H4. (Mbr dnr 54^o/54). På postvagnar, som vintertid trafikera Norrland, ha såväl ytterdörrar som lås ofta benägenhet att frysa fast. För att undvika tågförseningar skall postpersonalen givas möjlighet att avlägsna is och snö, för att dörrarna skola kunna öppnas och stängas. Här för skall varje vagn litt DFo18, DFo32 och DFo33 utrustas med en växelskrapa och en växelviska, vilka inhängas på lämplig plats på toaletten. Dessa verktyg betraktas som inventarier och skola sålunda införas på den i vagnarna befintliga inventarieförteckningen.

Växelskrapor och viskor rekv från Hfd, Örebro.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring av fack i vagnar litt Do52. (17/12 54)

I4. (Mbr dnr 54^o/54). Vid rev av vagnar litt Do52 nr 2633—2636 skola korsbandsfacken, vid golvet under de stora korsbandsfacken, förses med vertikala, löstagbara väggar, så att 16 fack erhållas mot f n 8. Ändringen framgår av ritn 13613 C.

Kostnaden påföres arbetsnr 3/9787.

Stegar i toalett, vagnar litt Co10. (28/2 55)

J4. (Mbr dnr 54¹⁶/55). Då vagnar litt Co10 komma för rev skall fästnanordning för stegen i toaletten uppsättas, där sådan ej redan finnes.

K4. (Mbr dnr 54⁹/57). Samtliga postvagnar skall i postavdelningens packrum och i resgodsavdelningen vid rev förses med skydd för glödlampor, enligt ritn 17736 för takarmatur och enligt ritn 24673 för armatur över sidodörr.

Skydd för
glödlampor i
postvagnar.
(31/3 55; 8/5 57)

Kostnaden avföres å underhållet.

L4. (Mbr dnr 54¹⁴/55). Befintliga gångjärn på huggbrädan enligt vidstående skall vid nästkommande rev utbytas mot nya med stift av metall (ritn 29223B). Gångjärnen kunna rekv från Hfd, Örebro.

Utbyte av gång-
järn på hugg-
bräda i kök i
Ro3 nr 3747—
3749, 4407—4415,
4467—4472.
(21/7 55)

Kostnaden avföres å underhållet.

M4. (Mbr dnr 407/49). Då det ur arbetarskyddssynpunkt är olämpligt att de oanvända grindarna till Gq-vagnar placeras på handbromsplattformen, där de, ävensom plattformsräcket, dessutom lätt bliva skadade, skall, då nämnda vagnar inkomma till hvst för rev eller rep, tillses att grindarna äro försedda med beslag enligt ritn Mbr 25747 detalj 3, så att de kunna uppställas på avsedd plats inuti vagnen, då de icke användas vid djurtransport.

Grindar till
Gq-vagnar.
(27/8 55)

För detta ändamål finnas inuti vagnen 4 st haspanordningar enligt ovannämnda ritning. Om någon av dessa är skadad eller saknas, skall den ersättas med ny anordning enligt detaljerna 2 och 4 å förenämnda ritning. Hasparna skola anbringas så, att en grind kan uppställas och fasthakas i vardera av vagnkorgens hörn utmed långsidorna.

Vid nytillverkning av grindar enligt ritn Mbr 10113 och 25747 skola å ritn Mbr 71323 upptagna grindbeslag användas.

Samtidigt skola två vertikala grindständer förlängas upp till grindarnas överkant, vilket framgår av de ovannämnda ritn Mbr 10113 och 25747.

Kostnaden avföres å underhållet.

(Best 105:7 Z3 utgår.)

Mörkläggnings-
skivor i F5-
vagnar.
(23/12 55)

N4. (Mbr dnr 9¹⁰⁸/55). Vid rev av F5-vagnar, ej F5a, skall förvaringsplatsen för mörkläggnings-skivorna flyttas från kortsidan i resgodsrummet till långsidan, där de hindra mindre vid städning av vagnen.

Kostnaden avföres å underhållet.

Ändring
av brevlådor i
postvagnar samt
flyttning av
brevlåda i
litt DFo18.
(25/2 56)

O4. (Mbr dnr 54⁹/55). Då postvagnar av stål litt DFo10 nr 3190, 3191, 3237—3240, 3283—3287, litt DFo15 nr 3186—3189, 3379—3383, litt DFo16, DFo18, DFo25, DFo32, DFo33 nr 3909—3918, 4079—4083, Do22 Do30, Do40 inkomma för srev skola brevlådsöppningarna jämte mekanism ändras enligt ritn 34601. Ändringen innebär, att innerluckan utföres enligt ritn 33956 i tillämpliga delar samt att mekanismen förses med justeringsanordning enligt ritn 33958, det 4—7.

I samband med att detta arbete utföres på vagnar litt DFo18 skall brevlådan i korridoren flyttas och placeras nedanför fönstret invid snedväggen.

Brevlådor, som erhållit ändrad öppning, skola dessutom förses med armatur enligt ritn 25760, fdnr 19 24 22, vilken monteras enligt ritn Mbr 34131 i tillämpliga delar och anslutes till belysningsomkopplaren.

Armaturen rekv från Hfd, Örebro.

Kostnaden påföres arbetsnummer 3/9790 (85846/1).

Ändring av be-
hållare för pap-
persbägare.
(25/2 56)

P4. (Mbr dnr 54/55). I samband med rev skall lock till behållare för pappersbägare fastkedjas vid behållaren och fästet på vägg ändras enligt ritn 29590 B.

Kostnaden avföres å underhållet.

Q4. (Mbr dnr 207/57). Vid rev av vagnar litt B010 nr 3313, 3316, 3317 skola askkoppar enligt ritn 24093 uppsättas på ytterväggen vid varje fåtöljpar i avd för rökare. Askkopparna placeras enligt ritn 35998 B.

Askkoppar i
B010.
(16/1 57)

De i stolarna befintliga fasta askkopparna borttagas och i stället fastsättes en täckplåt enligt ritn 4MP-1726. Brickorna rekv från Hvst, Ör, avd 14.

Kostnaden påföres underhållet.

R4. (Mbr dnr 54^o/57). Vid rev av vagnar litt DF016 skall på draglådan i stämpelbordet uppsättas säckstång med 5 säckhakar. Stången göres 650 mm lång och utföres i övrigt enligt ritn 29927. Handtaget på lådan borttages. Erforderliga säckhakar erhållas efter hänvändelse till Kungl Generalpoststyrelsen, Trafikavdelningen.

Säckställ i
DF016.
(25/7 57)

Kostnaden påföres arbnr -85868, konto 2/73600. (Hvst konto 3.9772.)

S4. (Dnr Mbr, sgr 44261). Då stålvagnar litt Ao och ABo med läsarmatur typ X b inkomma för Srev, skall, där läsarmaturen är placerad över 1 kl sittsoffa modell 1938 (med 3-delad sits och stora kindstöd) ett mellanlägg enligt ritn Mbr 3MP-2930 placeras mellan läsarmatur och vägg. Med denna ändring förbättras belysningen i läspanelet.

Mellanlägg för
armatur X b i
vissa Ao- och
ABo-vagnar.
(12/6 58)

Kostnaden påföres underhållet.

T4. (Mbr dnr 54^o/57). Vid rev av vagnar litt DF033 (ej DF033a) skall i paketfackets översta rad insättas mellanhyllor och mellanväggar, så att varje stort fack delas i 4 mindre. Ändringen utföres enligt ritn 2MP-2932.

Ändring av
paketfack i
DF033.
(13/8 58)

Kostnaden påföres Hvst konto 3.97810 (arbnr 85874, konto 2 73606).

U4. (Mbr dnr 9333, sgr 4446). I rubr vagnar skall vid nästa srev inredningen ändras enligt ritn 30840F, 30841E och 30842E, vilket innebär, att följande ändringar skola utföras.

1. Säckstång med 6 säckhakar uppsätts på draglådan under korsbandsfacket. Befintligt trähandtag borttages.

2. Under brevfacket uppsätts i DFo33 två och i DFo33a fyra utdragbara säckställ med vardera 4 säckhakar. Säckstället över brevlådan uppsättes utan säckhakar. Befintliga säckstänger avkortas eller borttagas.

För varje vagn tillverkas två brevställ enligt ritn 3MP-4755 avsedda att ställas ovanpå dessa säckställ.

3. Stämpelbordet i vagnar fr o m nr 4544 förses med säckstång med 6 säckhakar. De två befintliga öglorna för säckhakar borttagas.

4. Ovanpå lysrörsarmaturen uppsätts 2 och under bordsskivorna 5 snörburkar enligt postens ritn 3226. Burkarna målas signalröda.

5. Under det mindre korsbandsfacket uppsättes en blattfixskena.

6. I DFo33 uppsätts 10 och i DFo33a 12 etikethållare enligt ritn 4MP-8817 i korsbands- och brevfacken.

7. Framkanten på vissa hyllor och mellanväggar i korsbands- och brevfacken målas signalröda.

8. Läslampan vid värdefack borttages.

9. Befintlig ram för jalusi vid värdefack borttages och öppningen upptill igensättes.

10. Träväggen mellan värde- och korsbandsfacket framdrages till bordets framkant 150 mm över bordsskivan.

Säckhakar, snörburkar och blattfixskenor tillhandahållas av postverket.

Kostnaden påföres investeringsanslag över hvst arb-nr 3.9795.

V4. (Mbr dnr 21, sgr 4443, 441654). Vid rev av vagnar litt D30 samt alla DFo-vagnar skall ovanför varje sidodörr i F-avdelningen uppsättas en hållare fdnr 48 91 560 enligt ritn 3MP-6438 för postverkets lastningsplan.

Hållare för
lastningsplan
i D30 och
DFo.
(12/7 62)

Hållarna rekv från hfd Malmö.

De i vissa vagnar förut uppsatta hållarna av annat utförande skall t v icke utbytas.

Kostnaden påföres arbetsnummer 3.9758.0 för att sedan debiteras postverket.

X4. (Mbr dnr 21, sgr 44432, 44165). Vid rev av rubr vagnar skall säckstället under korsbandsfacket ändras enligt ritn 2MP-2325E, vilket innebär, att rören i säckstället, 800 mm från höger sidostycke, förbindes med en plattstång 50×5 av stål 2330 samt att en konsol (det 4) uppsättes intill denna plattstång. Ändringen föranleds av att de långa rören visat benägenhet att svikta, varigenom säckhakarna mister sitt grepp om postsäckarna.

Säckställ i
DFo20b.
(12/7 63)

Kostnaden påföres kontonr 3.9761.

Y4. (Mbr dnr 242, sgr 44451). Vid rev av nedanstående kafé- och restaurangvagnar skall följande ändrings- och kompletteringsarbeten utföras:

Inrednings-
detaljer i kafé-
och restaurang-
vagnar.
(12/7 63)

1) Handduksskåp och tvålautomat uppsättes i Ro3a, b och c samt Bo8cs (ej 2937).

Placeringen framgår av ritn 22380, 2MP-6900, 30866, 25826 och OMP-164.

Handdukslåda fdnr 48 46 040 och tvålautomat fdnr 48 44 800 rekv från hfd.

2) Avfallsskåp med hållare för avfallspåse inredes i Bo8cs (ej 2937).

Arbetet utföres i vagnarna nr 3389, 3468, 3475, 3847, 3849 och 3851 enligt ritn OMP-164 och i övriga vagnar (ej 2937) enligt ritn 25826.

Påshållare fdnr 48 48 701 och 48 48 702
rekv från axfd, Hagalund.

- 3) Slingerskydd för flaskor uppsättes enligt ritn 25824 i kylskåpen i Bo8cs.
- 4) I trumman för smutsigt linne i Ro3b och c höjes bottnen, så att djupet blir 400 mm.
- 5) Trätrollen i nedre kylskåpsutrymmet göres delbar i Bo8cs nr 3389, 3468, 3475, 3847, 3849 och 3851.
- 6) I utrymmet mellan städskåp och kylskåp i RBo2 förses gejderna med stopp enligt ritn 4MP-11813 D.

Kostnaden påföres underhållet.

Bindgarns-
hängare i post-
vagnar.
(7/10 63)

Z4. (Mbr dnr 31, sgr 441654, 4443). Vid rev av följande postvagnar skall de befintliga bindgarnshängarna utbytas mot hängare av ny typ. De nya hängarna placeras på de gamla hängarnas platser men 1 600 mm över golv.

Efter utbytet skall i
DFo10 finnas 2 hängare,
DFo15 finnas 3,
Do22, DFo20, DFo20b och DFo20c finnas 4,
Do40, DFo20a, DFo25b, DFo26 och DFo30 6 samt
i DFo33 och DFo33a finnas 9 hängare.

Nya bindgarnshängare erhålles utan kostnad efter hänvändelse till Kungl Generalpoststyrelsen, Driftbyrån, Trafikavdelningen, Stockholm.

De nedtagna hängarna skrotas.

Kostnaden påföres investeringsanslag 82902, konto 2.73591, över hvst konto 3.9762.

Kjölhängare i
klädgalgar i
sovvagnar.
(7/10 63)

Å4. (Mbr dnr 1533, sgr 4441). Vid rev av sovvagnar skall de fasta klädgalgarna förses med kjölhängare såsom framgår av ritn 15859 upp F, 24693 uppl H, 35414 uppl D och 2MP 5166 uppl C.

Kostnaden påföres underhållet.