

å skadade psv i specialtågen

Trf - Oslo - Trf

Trf. D. Nr. 307/1940

JÄRNVÄGSSTYRELSEN
PERSONTRAFIKBYRÅN

(sammanställning av uppgifter fr. stf, Trf)

Skada

Juli - Sept 1940

1 st. ruta i kupédörr

Dag	SJ vagn		Främmande vagn		Skada
	litt	nr	litt	nr	
23 juli			DJ Co8	22	Ett fönsterglas sönder.
26 "			BJ ABo	18	" " "
26 "	BCo7a	1202			Ett tvättfat å toaletten sönder.
21 aug.	Bo4a	1506			Fyra glasskivor i fönsterbord sönder (storlek 580-400 mm)
5 "	Bo4a	1506			Två fönsterglas å toaletten sönder (storlek 720-900)
6 "			BJ Co3	227	Två fönsterglas sönder. (Storlek 600-780).
15 "	Bo4a	1506			En glasskiva i fönsterbord sönder. (580-400 mm)
18 "			NSB Co	908	Ett fönsterglas sönder (510-850 mm).
22 "			DJ Co	21	Ett fönsterglas (matt) i toaletten sönder (425-560 mm)
24 "			DJ Co	21	1 fönsterglas (425x560) i toalett sönderslaget.
24 "	Co9	2792			1 fönsterglas (720x900).
4 sept.	Co8a	2708			2 st. dragremmar till fönster sönder.
9 "	Co8d	2225			1 st. gaskupa av glas sönder.
9 "			BJ BCo5	74	1 st. fönsterglas isatt (800 x 900 mm).
11 "			BJ ABo	18	1 st. behållare för flytande tvål sönder.
11 "			DJ BCo18	10	1 st. fönsterglas sönder (650 x 1180 mm)
13 "			DJ Co8b	21	1 st. fönsterglas sönder (685 x 860 mm)
20 "	Co8a	2708			1 st. fönsterglas sönder (800 x 900 mm)
21 "			DJ Co8b	21	1 st. fönsterglas sönder (600 x 400 mm).
22 "	Co8a	2557			1 st. fönsterglas sönder (800 x 900 mm)
23 "			DJ Co	22	1 st. tvättskål av porslin utbytt (skål bek. fr. DJ)
24 "	Co8a	2717			1 st. fönsterglas sönder (800 x 900 mm)
24 "	Co8a	2708			1 st. fönsterglas sönder (800 x 900 mm)
24 "	Co8a	2735			1 st. fönsterglas sönder (800 x 900 mm)

Phr *bst*

Uppgift å skador å vagnar i specialtågen från Riksgränsen under oktober månad 1940.

Revers

13/11 4/12

Vagn nr	Tåg nr	Vagn littera	nr	Skadans art
2	10013	80 SJ	Bo4	1557 2 st. glasskivor i fönsterbord (400x600 mm)
9	"	SJ	Co1	1223 1 st. spegelglas sönder (340x995 mm)
"	"	"	Co9	1054 1 " fönsterglas isatt (800x900 mm)
"	"	"	Co1	1236 1 " " " (800x900 mm)
15	"	"	C3d	2268 1 " " " (300x930 mm)
16	"	"	Co8	2685 1 " tvättskål av porslin utbytt
"	"	"	"	" 1 " fönsterglas isatt (800x900 mm)
"	"	"	"	" 1 " " " (245x790 mm)
18	"	"	Co9	1232 1 " " " (470x800 mm)
21	"	"	C3d	2603 2 " " isatta (290x915 mm)
23	"	"	Co8a	2685 1 " tvättskål av porslin utbytt
24	"	"	Bo4	1374 1 " fönsterglas isatt (390x770 mm)
"	"	"	Co9b	2849 1 " " " (800x900 mm)
28	"	DR Wien	207953	1 " " " (420x800 mm)
30	"	SJ	Co8	2685 1 " " " (800x900 mm)
"	"	"	"	2856 1 " " " (520x970 mm tjocklek)

Trelleborg F den 9 november 1940.

Åker

Winkel

John

Uppgift å skador å vagnar i specialtågen från Oslo under oktober månad

1940.

Dag	Tåg nr.	Ägare	Vagn		Skadans art
			littra	nr.	
2	10011	S.J.	C08	2557	1 st. fönsterglas isatt (800x900 mm.)
4	"	"	"	"	2 " " isatta(" " " ")
"	"	"	C09	2803	1 " " isatt (500x800 mm.)
8	"	"	C08a	2557	1 " " " (500x800 mm.)
"	"	"	C09a	1264	1 " tvättskål av porslin utbytt
"	"	"	C08a	2735	1 " fönsterglas isatt (690x770 mm.)
"	"	"	"	"	1 " " " (690x700 mm.)
9	"	"	C09b	2856	1 " " " (800x900 mm.)
13	"	"	C09	2680	1 " " " (675x885 mm.)
14	"	"	"	2807	1 " " " (690x870 mm.)
22	"	"	C08	2719	1 " " " (800x900 mm.)
"	"	"	"	"	1 " " " (300x1005 mm.)
24	"	"	C09a	1261	1 " " " (470x795 mm.)
"	"	"	C08	2680	1 " " " (800x900 mm.)
25	"	"	D.J.C08	19	1 " " " (800x900 mm.)
26	"	"	C08	2735	1 " " " (410x775 mm.)
"	"	"	"	2680	1 " " " (700x880 mm.)
29	"	"	B.J.ABC03	70	1 " " " (500x800 mm.)
30	"	"	C08	2558	1 " " " (500x800 mm.)

Trelleborg F den 9 november. 1940.

John Dams

Attes teras.
Kirkely

Pbr. Cst.

Uppgift å skador å vagnar i specialtågen från Riksgränsen under november

1940.

Ink. d. 14/12 40
KUNGL. JÄRNVÄGSSTATIONEN

Färd D. Nr. 307/1940

Skadans art

Dag	Tåg nr.	Ägare	Vagn littra	nr.	Skadans art
2	10013	S.J.	Co9	1268	1 st. fönsterglas isatt (880x470 mm)
6	"	"	"	1232	1 " " " (795x470 mm)
7	"	"	Co8	2681	1 " " " (770x690 mm)
9	"	"	Co9	2853	1 " " " (770x690 mm)
14	"	Wien		207948	1 " " " (500x400 mm)
16	"	S.J.	Co8	2777	1 " klosetträtt utbytt
"	"	"	Co2	1146	1 " fönsterglas isatt (800x765 mm)
"	"	Wien		207953	1 " " " (500x400 mm)
20	"	S.J.	Bo4	1374	1 " " " (770x390 mm)
"	"	"	Co9	1236	1 " " " (800x765 mm)
21	"	Wien	Pw41	207948	1 " " " (700x600 mm)
"	"	S.J.	Co8	2681	1 " " " (900x700 mm)
23	"	"	"	2647	1 " " " (770x690 mm)
"	"	"	"	2777	1 " " " (770x690 mm)
"	"	"	Co2	1872	1 " " " (770x490 mm)
28	"	"	Co1	1237	1 " klosetträtt utbytt
"	"	"	Co9	2849	1 " fönsterglas isatt (870x690 mm)

Trelleborg F den 9 december 1940.

Stesteras

Kase

John Larsson

Uppgift å skador å vagnar i specialtågen från Oslo under november månad

Ink. d. 14/12

KUNGL.

STYRELSEN

MILITÄRBYRÅN

Fakta 307/1940

Skadans art

Dag	Tåg nr.	Vagn			Skadans art
		Ägare	littra	nr.	
5	10011	S.J.	C02	1115	1 st. fönsterglas isätt (900x370 mm.)
"	"	"	C09	1228	1 " " " (795x470 mm.)
6	"	"	B.J.C2	128	2 " " isatta (480x230 mm.)
"	"	"	"	130	1 " " isätt (480x230 mm.)
8	"	"	C09	1263	1 " " " (795x470 mm.)
10	"	"	"	1055	1 " " " (780x410 mm.)
"	"	"	C02	1115	1 " " " (800x365 mm.)
11	"	"	C2d	2119	1 " " " (925x300 mm.)
"	"	"	C3g	2191	1 " " " (925x300 mm.)
"	"	"	B.J.AB03	70	1 " " " (770x410 mm.)
18	"	"	Berlin	107196	1 " " " (800x500 mm.)
19	"	"	B.J.C07	226	1 " " " (770x490 mm.)
"	"	"	D.J.C08	21	1 " " " (440x250 mm.)
21	"	"	B.J.C07	226	1 " " " (960x480 mm.)
"	"	"	"	"	1 " " " (770x490 mm.)
"	"	"	"	229	1 " " " (770x720 mm.)
25	"	"	"	226	1 " " " (960x480 mm.)
27	"	"	B.J.C3	178	1 " " " (725x700 mm.)
"	"	"	B.J.C03	226	1 " " " (770x490 mm.)
29	"	"	"	229	1 " " " (770x720 mm.)
30	"	"	C08	2584	1 " " " (770x790 mm.)

Trelleborg den 9 december 1940.

Alles Teras

John Daur