

Kungl. Järnvägsstyrelsen, Persontrafikbyrån.

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Riksgränsen under oktober månad 1941.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art.
		ägare litt. nr.			
2	10119	S.J.	C09	3038	1 st Fönstergardin söndertrasad
"	"	"	C04	3314	1 st Glas till melländörr 965x440 mm.
3	"	"	C09	2852	Rep och uppsättning av fönsterbord 3 tim
"	"	"	C05	1973	2 st Fönsterglas samma ram 770x585 mm.
4	"	"	C09	1234	1 st Fönsterglas inre 790x470 mm.
5	10127	"	C02	2482	2 st Fönsterglas samma ram 790x365 mm.
7	10119	B.J.	C03	230	1 st Fönsterglas inre 770x720 mm.
"	"	S.J.	C05	2035	1 st Fönsterglas inre 770x585 mm.
8	10127	"	C01	2852	1 st Fönsterglas inre 870x685 mm.
"	"	"	C01	1237	1 st Fönsterglas inre 790x370 mm.
10	10119	B.J.	AB03	68	1 st Fönsterglas inre 1200x770 mm.
12	"	S.J.	C0	2276	1 st Tvättfat av porslin sönderslaget.
14	"	D.J.	C0	22	1 st Fönsterglas inre 770x690 mm.
15	10127	S.J.	C08	2	1 st Fönsterglas inre 770x690 mm.
"	"	"	C09	1229	1 st Fönsterglas inre 785x470 mm.
"	"	"	C09	1261	2 st Fönsterglas samma ram 785x470 mm.
17	"	"	C09	1464	1 st Fönsterglas inre 785x470 mm.
25	"	"	C09	1066	1 st Fönsterglas inre 755x440 mm.
29	"	"	C02	2482	1 st Fönsterglas inre 800x360 mm.
"	"	"	C05	3230	1 st Fönsterglas inre 970x690 mm.
31	"	"	B04a	1505	2 st Fönsterglas samma ram 770x410 mm.
"	"	"	C01	1237	1 st Fönsterglas inre 790x645 mm.
"	"	"	C09	1221	1 st Fönsterglas inre 790x465 mm.

H. G. Svedell

Årskans:

Seckin

Beakta

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
den -4NOV.1941

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅN
Tell. D. Nr. 37/41

INKOM VIA
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅN
4/11 41
D. Nr. 37/41

Pbr

Stockholm.

Uppgift å skador å vagnar i specialtågen från Oslo under oktober månad
1941.

Dag	Tågnr.	Vagn			Skadans art
		ägare	littra	nr.	
17	10121	D.J.	Co	22	1 St. fönsterglas inre 800x900 m
18	"	S.J.	Co1	1056	1 " " " 600x500 m
27	"	"	C4	1805	1 " " enkelruta 500x

Trelleborg F den 1/11

S. D. Beckensthe
Sektionschef
132

John D. ...

Beckensthe

STATENS JÄRNVÄGAR
H A P A R A N D A

Inkom 15 NOV 1941
Dnr 1072/41

TRAFIKINSPEKTÖREN
VID 20 TRAFIKSEKTIONEN
Ink. - 6 DEC. 1941 Nr

71 12.

Specialtågen, särskilt Narviktågen, förekommer, att i Co ysgnar
resor ryggstaden tagas ned och användas av soldaterna såsom lig-
golv. Såväl tyget som **TRAFIKINSPEKTÖREN**,
har uti förhållande till sådant förfarande varit **BODEN**.

Hälsningar
1941
STATIONEN

R. Lundell
Toll 2

Årshandling Distriktschefen vid III Distriktet.

Jens Lundgren

I dagens tyska permittenttåg 4456, saknades följande
effekter:

I BCo5 nr 1123; 2 karaffer, 5 dricksglas och 1 såg. ✓

I BCo nr 2739; 2 karaffer, 4 dricksglas, 1 såg samt 1 yxa. ✓

Hälsö den 17 november 1941.

Sten Rindling

H A P A R A N D A den 4 dec. 1941.

Sten Rindling
.....
Stationsinspektör.

Statens Järnvägar
20 Trafiksektionen
6 DEC. 1941
Trafikinspektören

Sten Rindling
Militärstyrelsen
Sten Rindling
yt

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Riksgränsen under november månad 1941.

link - 6 011 941

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art.
		ägare	litt.	nr.	
3	10127	SJ	Co1	1224	1 fönsterglas inre 790x470 mm.
3	"	"	"	1060	1 " " " "
5	"	"	"	1229	1 " " " "
5	"	"	"	1221	1 " " " "
7	"	"	Bo4	1563	1 " " 765x590 "
7	"	"	Co2	2484	1 " " 790x365 "
7	"	"	Co1	1064	1 klosettratt sönderslagen, ny isatt.
11	10119	"	Bo4	1415	1 fönsterglas inre 760x580 mm.
11	10127	"	Co1	1063	1 " " 790x470 "
14	10119	"	Co9	1061	2 " " 790x465 "
14	10127	"	"	1234	1 glas till mellandörr 1010x430x10 mm.
15	10119	"	Co5	1307	1 fönsterglas inre 1350x775 mm.
17	"	BJ	Co3	226	2 " 1000x775 "
17	10127	SJ	Co1	1237	1 " " 790x470 "
18	"	"	Co8	2557	2 " " 770x590 "
18	"	"	Co9	2853	1 " " 885x685 "
19	"	"	Co9	2802	1 " " 765x685 "
19	"	"	Co1	1224	1 " " 790x470 "
21	"	"	Co5	1686	uppsatt 16/ryggsoffstycken, som voro losstagna. x/ Arbetstimmar 4.
21	"	"	F4	25660	2 fönsterglas 790x370 mm.
22	5669	"	Co8	2557	1 " inre 765x680 "
26	10119	"	Co	2707	1 " " 765x685 "
26	"	BJ	Co3	226	1 " " 960x475 "
26	"	SJ	Co5	1304	1 " " 1335x765 "
26	"	"	Co8	2987	1 klosettratt sönderslagen, ny isatt.

x/ Anm. Å ett flertal av ryggsoffstyckena funnos mindre skador i det att tyget var uppfläkt 20 å 30 mm, förorsakat av stiften å ryggstyckets rörram vid nedtagningen.

		agare	1100.	11.					
1	10119	SJ	C05	1973	✓	1	st. fönsterglas inre	790x685	- 3 mm
3	10127	"	"	2026	✓	"	" " " "	780x380	- 7 "
5	"	"	C01	1261	✓	2	" " samma ram	790x465	- 3 "
"	10119	"	C08	3091	✓	1	" " " "inre	815x680	- 1 "
7	"	BJ	ABO	269	✓	1	" tvättfat sönderslaget nytt isatt		
8	10127	SJ	C09	2852	✓	1	" fönsterglas inre	810x450	- 4 mm
10	"	"	C0	1237	✓	1	" tvättfat sönderslaget nytt isatt		
11	10119	"	C08	2576		1	" fönsterglas inre	770x340	- mm
"	"	BJ	C03	226		1	" " " "	960x475	- "
12	10127	SJ	C05	1283		1	" " " "	770x400	- "
"	"	"	"	3557		4	" " " "	770x400	- "
"	"	"	C09	2854		1	" " " "	810x410	- "
13	10119	"	C05	2035		1	" " " "	770x590	- "
"	"	"	"	2035		1	" glas till gaveldörr	1000x475x10	
"	10127	"	C01	1063		1	" fönsterglas inre	785x685	- mm
15	"	"	C05	3356		1	" " " "	1235x765	- "
16	"	"	C0	2035		1	" glas till gaveldörr	1000x475x10	
"	"	"	C05	3356		1	" fönsterglas inre	775x525	- mm
"	"	"	C01	1237		2	" " samma ram	790x470	- "
"	"	"	B04	1413		1	" " inre	770x585	- "
17	5669	"	C05	3352		1	" " " "	1075x765	- "
"	"	"	B04a	1505		1	" " " "	780x580	- "
19	10127	"	C04	2854		1	" glas till gaveldörr	950x510x7	
"	"	"	C05	3357		1	" fönsterglas inre	810x595x3	- "
20	"	"	C05	1335		1	" " " "	775x500x3	
"	5669	"	C01	1237		2	" " samma ram	780x460x3	
"	"	"	C05	3350		1	" " inre	1225x770x4	
23	10127	"	C01	1064		1	" " " "	780x450x3	
"	"	"	C09	1237		1	" " " "	780x450x3	
24	"	Tysk	PV	107204		1	" " " "	1050x310x3	
"	"	SJ	C05	3357		1	" " " "	810x680x3	
"	"	"	C01	1063		2	" " samma ram	780x460x3	

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Riksgränsen under december månad 1941.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art.
		ägare	litt.	nr.	
1	10119	SJ	C05	1973	1 st. fönsterglas inre 790x685 - mm
3	10127	"	"	2026	" " " " 780x380 - "
5	"	"	C01	1261	2 " " samma ram 790x465 - "
"	10119	"	C08	3091	1 " " inre 815x680 - "
7	"	BJ	ABO	1869	1 " tvättfat sönderslaget nytt isat
8	10127	SJ	C09	2852	1 " fönsterglas inre 810x450 - mm
10	"	"	C0	1237	1 " tvättfat sönderslaget nytt isat
11	10119	"	C08	2576	1 " fönsterglas inre 770x340 - mm
"	"	BJ	C03	226	1 " " " 960x475 - "
12	10127	SJ	C05	1283	1 " " " 770x400 - "
"	"	"	"	3557	4 " " " 770x400 - "
"	"	"	C09	2854	1 " " " 810x410 - "
13	10119	"	C05	2035	1 " " " 770x590 - "
"	"	"	"	2035	1 " glas till gaveldörr 1000x475x10
"	10127	"	C01	1063	1 " fönsterglas inre 785x685 - mm
15	"	"	C05	3356	1 " " " 1235x765 - "
16	"	"	C0	2035	1 " glas till gaveldörr 1000x475x10
"	"	"	C05	3356	1 " fönsterglas inre 775x525 - "
"	"	"	C01	1237	2 " " samma ram 790x470 - "
"	"	"	D04	1413	1 " " inre 770x305 - "
17	5669	"	C05	3352	1 " " " 1075x765 - "
"	"	"	D04a	1505	1 " " " 760x580 - "
19	10127	"	C04	2854	1 " glas till gaveldörr 950x510x7
"	"	"	C05	3357	1 " fönsterglas inre 810x395x3 - "
20	"	"	C05	1335	1 " " " 775x500x3 - "
"	5669	"	C01	1237	2 " " samma ram 780x460x3
"	"	"	C05	3356	1 " " inre 1225x770x4
23	10127	"	C01	1064	1 " " " 780x450x3
"	"	"	C09	1237	1 " " " 780x450x3
24	"	Tyck	DV	17724	2 " " " 1000x310x3
"	"	BJ	C05	3357	1 " " " 775x500x3

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art.	
		ägare	litt	nr		
31	10127	SJ	C09	2802	3 st. fönsterglas	865x680x3 mm
"	"	"	C08	2688	1 " "	865x680x3 "
"	"	"	C09	1229	1 " tvättfat utbytad	
"	"	"	"	"	1 " fönsterglas	780x465x3 "

Hälsingborg den 4 februari 1942.

A. Lindstrand & co

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från
Kornsjö och Riksgränsen under januari månad 1942.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art.	
		ägare	litt	nr		
1	10119	BJ	C2	129	1 st. fönsterglas	inre 980 x 550 mm
1	10127	Tysk	Pw4	107119	1 " "	" 800 x 380 "
2	"	SJ	C01	1231	1 " "	" 790 x 465 "
2	"	"	C09	1261	1 " "	" " x " "
4	"	"	"	1221	1 " "	" 790 x 370 "
7	"	"	"	1261	5 " "	" 790 x 465 "
"	"	"	C01	1237	2 " "	" samma ram " x " "
10	"	"	C05	1395	1 " "	" 1000x790x3 "
"	"	"	C09	1261	1 " "	" 790x475x3 "
11	"	"	B04	1369	1 " "	" 765x400x3 "
12	"	"	C09	2852	2 " "	" 870x685x3 "
13	10119	"	C08	2557	1 " "	" 790x400x3 "
14	10127	"	C05	3358	2 " "	" 765x510x3 "
15	"	"	C09	2802	1 " "	" 450x810x3 "
"	"	"	"	"	1 " "	" 865x685x3 "
"	"	Tysk	Pw4ü	107554	1 " "	" 550x550x3 "
"	10119	SJ	C08	2557	1 " "	" 770x690x3 "
16	10127	"	C01	1231	1 " "	" 790x470x3 "
"	"	"	"	1063	1 " "	" 790x470x3 "
17	"	"	B04	1369	1 " "	" 765x390x3 "
20	"	"	C05	3231	1 " "	" 765x490x3 "
"	"	"	C09	2852	1 " "	" 870x690x3 "
"	10119	"	B04	1435	1 " "	" 750x330x3 "
22	10127	"	C05	3358	2 " "	" samma ram " 765x570x3 "
23	"	"	C01	1237	1 " "	tvättfat sönder, utbyttat.
"	10119	"	C05	1386	1 " "	fönsterglas isatt 765x330x3 "
"	10127	"	"	1307	1 " "	" " 765x345x3 "
"	"	"	"	3358	2 " "	" " 765x510x3 "
24	"	"	C09	1229	1 " "	inre 790x470x3 "
"	"	"	C02	2482	2 " "	" 790x360x3 "
"	"	"	C08	2688	1 " "	" 765x685x3 "
"	10119	DJ	C08	21	1 " "	tvättfat utbyttat
28	10127	SJ	C05	3357	1 " "	fönsterglas inre 685x310x3 "
"	"	"	"	3231	1 " "	" råglas 525x212 "
"	10119	"	C09a	3037	1 " "	" 790x360x3 "
"	"	"	C09	1221	1 " "	tvättfat utbyttat
29	"	"	"	1055	2 " "	fönsterglas 765x410x3 "
31	"	"	C05	3032	1 " "	" 785x470x3 "
"	"	"	C09	3037	1 " "	" 785x470x3 "
"	"	BJ	C3	128	1 " "	tvättfat utbyttat

Dag	Tåg	V a r n			Skadans art.
		ägare	litt.	nr.	
25	2013	SJ	C04	1294	1 st. fönsterglas inre 770x410x3 mm
"	2051	"	C3c	1915	1 " klosettratt sönderslagen, ny isatt
27	10127	"	C09	1261	2 " fönsterglas samma ram 790x465x3 mm
"	"	"	C01	1231	1 " " inre 790x465x3 "
"	"	"	"	"	1 " " " " 790x370x3 "
29	"	"	"	1063	1 " " " " 790x470x3 "
"	"	"	C08a	3127	1 " " " " 1030x335x7 "
"	2015	"	C04	1338	1 " " " " 765x590x3 "
30	10127	"	C08	2852	1 " " " " 810x450x3 "
"	"	"	C02	2482	1 " " " " 790x360x3 "
"	"	"	C05	1304	1 " " " " 1330x760x4 "
"	"	"	C02	2483	2 " " " samma ram 790x360x3 "
"	10119	"	C08	2987	1 " " " inre 760x690x3 "

R. Sundell.

Varje dag rikligt

R. Sundell

Hälsa i B.O. 132

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtåg

Kornsjö och Riksgränsen under februari månad 1942.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art
		Ägare	Litt	N:r	
1	10119	SJ	Co	1055	1 st.fönsterglas 465 x 790 x 4 mm.
"	"	"	"	2035	1 " " 765 x1345 x 4 "
2	"	"	"	2985	2 " " 345 x 770 x 4 "
3	"	"	"	1966	2 " " 765 x1345 x 4 "
"	10127	"	"	3357	3 " " 590 x 810 x 4 "
"	"	"	"	3231	1 " " 755 x1210 x 4 "
"	"	"	"	1056	2 " " 450 x 770 x 4 "
4	"	"	"	3358	2 " " 600 x 765 x 4 "
"	"	Tysk	Pw4	1063	2 " " 475 x 790 x 4 "
5	10119	SJ	Bo4	1272	1 " " Tvättfat uppsatt 460 x 790 x 4 "
"	"	"	"	2987	1 " " Fönsterglas 460 x 790 x 4 "
6	"	"	"	2725	2 " " 370 x 790 x 4 "
"	"	"	"	3037	1 " " 470 x 790 x 4 "
"	10127	"	"	1966	2 " " 770 x1340 x 4 "
"	10127	"	"	1063	1 " " 370 x 790 x 4 "
"	"	"	"	2026	2 " " 600 x 770 x 4 "
7	10119	"	"	1384	1 " " 770 x1340 x 4 "
"	10127	"	"	2688	5 " " 690 x 770 x 4 "
"	"	"	"	1267	6 " " 470 x 690 x 4 "
"	"	"	"	1229	1 " " 470 x 790 x 4 "
9	"	"	Bo4	1433	1 " " 415 x 770 x 4 "
"	"	Tysk	Pw4	107204	3 " " 320 x1000 x 4 "
10	"	SJ	Co	1234	2 " " 470 x 790 x 4 "
"	"	"	"	1386	2 " " 690 x 770 x 4 "
"	"	"	"	3231	1 " " 765 x1120 x 4 "
11	"	"	Bo4	1435	1 " " 385 x 755 x 4 "
"	"	"	Co	3356	1 " " 590 x 770 x 4 "
"	"	"	"	3358	2 " " 510 x 770 x 4 "
13	"	"	"	2802	1 " " 690 x 870 x 4 "
"	"	"	"	2802	1 " " 450 x 820 x 4 "
"	"	"	"	2802	1 " " Råglas 435 x 570 x 4 "

Ägare Litt N:r

	Ägare	Litt	N:r				
3	10127	SJ	CO	2802	1 st	Råglas	435 × 570 × 4 mm ✓
4	"	"	"	2485	1 "	Fönsterglas	365 × 970 × 4 " ✓
16	"	"	"	1063	2 "	"	470 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	3358	2 "	"	510 × 765 × 4 " ✓
17	10119	BJ	CO	128	1 "	Spejlglas ofolierat	470×990×6-8mm ✓
20	10127	SJ	CO	2852	1 "	Fönsterglas	460 × 790 × 4 mm ✓
"	"	Tysk	Pw4ü	107204	1 "	"	530 × 540 × 4 " ✓
23	10119	SJ	CO	3037	1 "	"	465 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	1227	1 "	"	465 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	1066	2 "	"	440 × 735 × 4 " ✓
"	"	Specialtåg	"	3099	1 "	"	415 × 810 × 4 " ✓
"	10127	"	"	3358	3 "	"	765 × 1075 × 4 " ✓
"	"	"	"	3358	2 "	"	510 × 760 × 4 " ✓
"	"	"	"	1063	3 "	"	470 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	1060	1 "	"	470 × 790 × 4 " ✓
25	"	Tysk	Pw4ü	107554	1 "	"	275 × 575 × 4 " ✓
"	10119	SJ	BO4	1372	1 "	Tvättfat uppsatt	✓
"	"	"	CO	1971	1 "	Fönsterglas	585 × 765 × 4 " ✓
26	"	"	BO4	1415	2 "	"	585 × 765 × 4 " ✓
"	"	"	CO	2725	2 "	"	470 × 790 × 4 " ✓
27	10127	"	"	1234	1 "	"	470 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	3357	4 "	"	590 × 810 × 4 " ✓
"	"	"	"	3231	1 "	"	765 × 1210 × 4 " ✓
"	"	"	"	3231	1 "	"	465 × 790 × 4 " ✓
"	"	"	"	3230	1 "	"	690 × 770 × 4 " ✓
"	"	"	"	1386	2 "	"	765 × 1340 × 4 " ✓
"	"	"	"	1386	1 "	"	690 × 770 × 4 " ✓
28	10119	"	"	2576	2 "	"	770 × 690 × 4 " ✓
"	10127	"	"	2484	2 "	"	365 × 800 × 4 " ✓

H. Lundell

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art
		Agare	Litt	N:r	
16	10127	SJ	Co	1063	2 st.Fönsterglas 470 x 790 x 4 mm
"	"	"	"	3358	2 " " 510 x 765 x 4 "
17	10119	BJ	C2	128	1 " Spegelglas ofolierat 470x990x
20	10127	SJ	Co	2852	1 " Fönsterglas 460 x 790 x 4 mm
"	"	Tysk	Pw4ü	107204	1 " " 530 x 540 x 4 "
23	10119	SJ	Co	3037	1 " " 465 x 790 x 4 "
"	"	"	"	1227	1 " " 465 x 790 x 4 "
"	"	"	"	1066	2 " " 440 x 735 x 4 "
"	"	"	"	3099	1 " " 415 x 810 x 4 "
"	10127	"	"	3358	3 " " 765 x 1075 x 4 "
"	"	"	"	3358	2 " " 510 x 760 x 4 "
"	"	"	"	1063	3 " " 470 x 790 x 4 "
"	"	"	"	1060	1 " " 470 x 790 x 4 "
25	"	tysk	Pw4ü	107554	1 " " 275 x 575 x 4 "
"	10119	SJ	Bo4	1372	1 " Tvättfat uppsatt
"	"	"	Co	1971	1 " Fönsterglas 585 x 765 x 4 "
26	"	"	Bo4	1415	2 " " 585 x 765 x 4 "
"	"	"	Co	2725	2 " " 470 x 790 x 4 "
27	10127	"	"	1234	1 " " 470 x 790 x 4 "
"	"	"	"	3357	4 " " 590 x 810 x 4 "
"	"	"	"	3231	1 " " 765 x 1210 x 4 "
"	"	"	"	3231	1 " " 465 x 790 x 4 "
"	"	"	"	3230	1 " " 690 x 770 x 4 "
"	"	"	"	1386	2 " " 765 x 1340 x 4 "
"	"	"	"	1386	1 " " 690 x 770 x 4 "
28	10119	"	"	2576	2 " " 770 x 690 x 4 "
"	10127	"	"	2484	2 " " 365 x 800 x 4 "

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Riksgränsen under mars månad 1942.

Dag	Tåg	V A G N			Skadans art,
		Agare	Litt	Nr:	
2	10119	SJ	C09a	1061	1 st. fönsterglas 465 x 770
"	10127	"	C09b	2811	2 " " 690 x 870
"	"	"	B04	1499	1 " " 590 x 765
"	"	Tysk	Rw4ü	107554	1 " " 275 x 570
6	"	SJ	63d	2237	1 " " 450 x 920
"	"	"	B04	1505	1 " " 580 x 760
8	"	"	C02	1870	1 " " 480 x 770
"	"	"	C09b	2852	1 " " 685 x 865
"	"	"	C05	1386	1 " " 765 x 1340
"	"	"	"	3357	1 " råglas 430 x 565
10	10119	"	"	1966	1 " fönsterglas 770 x 1342
11	10127	"	C08	2688	2 " " 680 x 770
12	"	"	C3d	2237	3 " " 445 x 915
"	"	"	"	"	1 " råglas 440 x 460
"	"	"	C4	1812	5 " fönsterglas 385 x 475
"	"	"	"	"	5 " " 180 x 220
13	10525	BJ	B02	18	1 " " 360 x 770
"	10119	SJ	C09a	1264	5 " " 570 x 790
"	"	"	C02	3099	1 " " 420 x 820
"	10127	"	C05	3231	1 " " 500 x 770
"	"	"	"	3357	1 " " 590 x 810
"	"	"	B04	1433	1 " " 585 x 765
14	10119	"	C05	1971	1 " " 765 x 1340
17	"	"	C09	1264	1 " " 470 x 790
20	10127	"	"	1222	1 " " 445 x 745
26	10119	"	C05	1966	2 " " 770 x 585
28	10127	"	C0	1231	1 " " 795 x 475
29	10119	"	C09a	1232	1 " " 790 x 480
30	10127	"	C09	1234	1 " " 470 x 490
"	"	"	C05	3357	1 " råglas 423 x 560
"	"	"	C08	2557	2 " fönsterglas 680 x 760

H. Linné

*Säck och nypor
K. O. O.*

-3 MAJ 1942

Kungl. Järnvägsstyrelsen

Till

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅN
PERSONTRAFIKEN

Fullt D. Nr. Ty 10/42

6 MAJ 1942

Dnr Pbr

Mått Ty 10/42

Kungl. Järnvägsstyrelsen,

Persontrafikbyrån.

Härmed lämnas uppgift å skador å personvagnar i specialtågen
Lomsjö och Riksgränsen under april månad 1942.

Dag	Tåg	V a g n			Nr:	Skadans art.
		Agare	Litt			
1	10119	SJ	Co	1237	3 st	fönsterglas 470x790x3-4 mm
"	"	BJ	C2	129	1 "	" 980x550x " "
"	"	SJ	Co	2988	1 "	råglas 455x575x " "
"	"	"	"	"	1 "	" 455x180x " "
"	"	"	"	1274	2 "	fönsterglas 790x470x " "
"	"	BJ	Co2	226	1 "	" 770x715x " "
"	10127	SJ	Co	1267	1 "	" 790x480x " "
"	"	"	Co8	2557	1 "	" 690x775x " "
3	"	"	Co	2688	1 "	" 790x765x " "
"	"	"	"	1965	1 "	" 765x582x " "
"	"	"	"	"	1 "	" 1340x765x " "
"	"	"	"	1221	1 "	" 790x470x " "
4	10119	"	"	1237	1 "	" 790x470x " "
5	"	"	"	2983	1 "	tvättfat utbytt
6	10127	"	"	3357	1 "	fönsterglas 810x590x " "
7	10119	"	"	1274	1 "	" 790x475x " "
8	10127	"	"	1267	1 "	" 790x470x " "
"	"	"	"	2485	1 "	" 790x360x " "
"	"	"	"	1261	1 "	" 790x470x " "
"	"	"	"	3356	1 "	" 1230x760x " "
"	"	"	"	2557	1 "	" 765x685x " "
"	"	"	"	2811	1 "	" 865x685x " "
10	10119	"	"	1966	1 "	" 1340x770x " "
"	"	"	"	"	1 "	" 770x590x " "
"	"	"	"	1274	1 "	" 790x470x " "
"	"	"	"	1264	1 "	" 790x470x " "
12	"	"	"	1423	1 "	" 765x580x " "
"	"	BJ	"	228	1 "	" 770x720x " "
13	"	SJ	"	1224	1 "	" 790x470x " "
"	"	"	"	2988	2 "	" 460x190x " "
15	"	"	"	1237	1 "	" 790x375x " "
16	"	"	"	3037	1 "	" 790x470x " "
"	10127	"	"	2557	1 "	" 765x400x " "
17	"	"	"	2026	1 "	" 770x590x " "
20	10119	"	"	2725	1 "	" 790x365x " "
"	10127	"	"	3357	2 "	" 810x690x " "
21	10119	BJ	C3	129	1 "	" 470x220x " "
"	"	DJ	Co	22	1 "	" 865x690x " "
"	"	SJ	"	1237	3 "	" 790x470x " "
22	10127	"	"	1367	1 "	" 790x470x " "
23	"	"	"	2484	3 "	" 805x365x " "
"	"	Tysk	Pw4ü	107203	1 "	" 630x260x " "
"	"	BJ	ABo	68	1 "	tvättfat utbytt
27	"	SJ	Bo4	1438	2 "	fönsterglas 770x590x " "
"	"	"	"	"	1 "	" 770x415x " "
28	"	"	Co	3357	1 "	tvättfat utbytt
29	"	"	"	1063	1 "	fönsterglas 790x470x " "
"	"	"	"	2537	1 "	" 760x670x " "
30	10119	Tysk	Pw4ü	107194	1 "	" 1040x300x " "
"	10127	SJ	Co	2357	2 "	" 760x670x " "

12 JUN 1942

Dnr Pbr *Bd*

Dnr Pbr Bd 1,2

Stationsinspektoren,

Med att i avsaknad av angivna övriga
 skadande detaljnummer och i adressen
 tydas namn.

Hålsingberg F. d. 16/6

KUNGL JÄRNVÄGSS
 MILITÄRBY

Tjänst D. Nr. *10*

Uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och År
 gränsen under maj månad 1942.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art
		ägare	litt.	n:r	
4	10119	S.J.	Co	1221	3 st. fönsterglas 410x770x3-4 m
"	"	"	Co9	3037	1 " " 470 x 790/x 3
5	10127	"	Co9	2855	1 " " 685 x 870/x
"	"	"	Co	1388	1 " " 470 x 970/x
"	"	"	Co	3357	1 " " 595 x 815/x
6	10119	R.J.	Co	82	1 " " 475 x 770/x
7	"	S.J.	Co9	1221	1 " " 415 x 765/x
"	"	"	Co9	3037	1 " " 670 x 790/x
"	"	"	Co	1264	2 " " 670 x 790/x
"	10127	"	Co	1261	1 " " 470 x 790/x
"	"	"	Co	1267	3 " " 470 x 790/x
"	"	"	Col	1061	1 " klosetträtt av porcelin.
8	"	"	Co5	1965	2 " fönsterglas 770 x 1350/x
"	"	"	Bo4	1505	1 " " 415 x 765/x
9	10119	"	Co	3231	1 " " 500 x 770/x
"	10127	"	Co9	1229	1 " " 470 x 790/x
"	"	"	Co5	1388	1 " " 580 x 770/x
"	"	"	Co	3358	1 " " 505 x 770/x
11	"	"	Co	3357	1 " " 605 x 820/x
"	"	"	Co8	2855	1 " " 690 x 870/x
12	10119	"	Col	1237	1 " " 475 x 795/x
13	10127	"	Co8	2557	1 " " 400 x 765/x
"	"	"	Co	3356	1 " klosetträtt av porcelin
15	"	"	Co9	1229	2 " fönsterglas 470 x 790/x 3
"	"	"	Co5	3358	2 " " 510 x 765/x
18	"	"	Co9	1232	1 " " 470 x 790/x
"	"	"	Bo4	1433	1 " " 590 x 765/x
19	10119	"	Co9	1264	1 " gaveldörrglas 245 x 790/x
"	"	"	Bo	1435	2 " " 235 x 1015
20	"	D.J.	Co8	21	1 " fönsterglas 685 x 860/x
"	10127	S.J.	Co5	1386	1 " " 475 x 995/x
"	"	"	Co5	1965	1 " " 770 x 1335
21	10119	"	Col	1237	1 " råglas 370 x 790
22	"	"	Col	1224	1 " fönsterglas 470 x 790
"	"	"	Co9	1221	1 " " 410 x 790
"	"	"	Co2	122	2 " " 225 x 475
23	"	B.J.	Co1	1064	1 " " 365 x 790
26	10127	S.J.	Co2	1872	1 " " 480 x 765
"	"	"	Co5	3357	2 " " 425 x 565
27	"	"	Bo	1505	1 " " 415 x 720
28	10119	"	Col	1224	3 " " 470 x 790
29	10127	"	Co9	1056	1 " " 460 x 720
31	10119	"	Col	1224	1 " " 470 x 790

Hålsingberg F. den 5 juni 1942.

A.L. Ahlqvist.

Statens Järnvägar
Vagnårdsmästaren
Hälsingborg F.

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
PERSONTRAFIKBYRÅN

3 JUL 1942

Ink. d. 10/7 15.4.211
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅN

Hälsingborg F.

Stationsinspektoren,

Tyska legationen, Rybrogatan 21

Stockholm.

Uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Ri
gränsen under Juni 1942.

Kostnadsuppgift över skador i specialtågens personvagnar
och juni 1942 överlämnas härmed för arkivering.

Dag	Tåg	Tv Vagnar bifogas för Åker stråkan Stockholm den			Skadans art.
		ägare	litt	n:r	
1	10127	Tysk	PVü	107554	1 st fönsterglas 560 x 560
"	"	SJ	CO	1231	1 " " 470 x 770
2	10119	"	CO8b	3091	1 " tvättskål av porslins
3	"	"	BO	1437	1 " fönsterglas 590 x 770
"	"	"	CO	1395	1 " " 590 x 770
"	"	BJ	C2	162	1 " fönsterfem av läder
5	10127	SJ	CO	1872	1 " fönsterglas 480x790
11	"	"	CO	2795	1 " " 690x870
12	"	"	CO8	2557	1 " " råglas 455x765
"	"	DJ	CO8	19	1 " " 420x555
19	10119	BJ	BO	18	1 " " 280x100
"	"	SJ	CO8	2574	1 " " 460x770
28	"	BJ	CO	21	1 " " 420x560
"	"	SJ	CO	2474	2 " " 690x770
29	10127	"	EO4	1433	1 " " 585x770
30	10119	"	CO	1221	1 " " 470x790
"	"	BJ	C2	128	1 " " 220x470

Hälsingborg F den 1 Juli 1942.

SVENIGES STATSDANOR
Hälsingborgs centralstation
2 - JUL 1942
Stationsinspektoren

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
den 2 JUL 1942

Cons. Kungl. Järnvägsstyrelsen, Persontrafik
H-Gunn


Till Militärbyrån,

Stockholm.

Uppgift å saknade effekter samt skador å vagnar
i tyska permittenttåget under juli månad 1942:

Dag	Vagnens litt.nr.	Ann brister	Avhjälpta
6/7	BCo 2101	1 st. askkopp	1 st.ny askkop
"	" 2102	Klosettlocket i III klassen lös	Reparerat.
9/7	" "	1 st.dricksglas saknas	1 st.dricksgl
13/7	" "	Klosettlöcket i III klassen lös	Reparerat.
16/7	" 2099	1 st.fönsterbord lös	Reparerat.
20/7	" 2102	1 st.klädskrok dubbel trasig	Reparerat.
23/7	" 2099	1 st.dricksglas saknas	1 st.dricksgl
27/7	" 2102	1 st. gangjärn till fönsterbord trasig	Reparerat.
30/7	" 2099	2 st.dricksglas saknas	2 st.dricksgl
"	" 2097	" " "	" " "

Reparerada den 5/8 1942.


Stationsinspektoren.

Ingen åtgärd
W/S

SPER. OUA 1

Dnr Pbr...

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSE
PERSONTRAFIKBYRÅN
4 AUG. 1942

S i samfundet...
Stationens...
Dnr Pbr...

[Handwritten signature]

Helsingborg F.

Pbr

Stockholm. Utgåen från Korasjö...
Åter Mtbr.

Uppgift å vagnsskador, utförda reparationer och saknade effekter i s...
Utgåen från Oslo under juli. månad 1942.

Dag	Vagn			Skadans art	Anm
	ägare	littra	nummer		
12	S.J.	Co8	2724	1 st fönsterglas i kupédörr sönder 1000 x 600 mm.	
17	B.J.	Co	237	1 st skopa till vattenflaska saknas ✓	
19	N.S.B.	"	887	1 " " " " " "	
"	S.J.	Co5	3358	1 " " " " " "	
"	B.J.	ABo2	18	1 " armstöds kudde saknas ✓	
"	"	"	"	8 " dricksglas saknas ✓	Erc
20	"	"	68	5 " karaffiner saknas ✓ 1 " dricksglas " ✓	Erc
21	S.J.	Co1	1224	1 " såg saknas ✓	
22	B.J.	ABo2	18	2 " dricksglas saknas ✓	Er
23	D.J.	Co	22	1 " såg saknas ✓	
25	N.S.B.	"	285	1 " skopa till vattenflaska saknas ✓	
29	B.J.	"	231	1 " klosetträtt sönder	Ut
"	S.J.	Co2	3100	1 " tvättskål av porslin sönder ✓	

Trelleborg F den 3/8 1942



[Handwritten signature]
1942 d. 8/8
KUNGL. JÄRNVÄG
MILITÄR
D. Nr. 12

Överlämnas Mtbr

vagnsmästaren
Hälsingborg F.

gkr. f. 100

2 kl.
42

Stationsinspektoren.

Kostnadsuppgift
Årskvartals

Hälsingborg F.

Transportchefen och stationsskötaren,

Wares legationen,

Nyrogatan 27,

Uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och Ri
gränsen under Juli månad 1942.

Dag	Tåg	Vagn			Skadans art.
		ägare	litt	nr:	
1	10119	BJ	Co	21	1 st Fönsterglas 425 x 560 x 3
"	10127	SJ	Co	1234	" " " 475 x 790 x "
3	10119	"	Co	1233	" " " 390 x 775 x "
"	"	"	Co	1224	" " " 470 x 790 x "
6	"	BJ	Co	128	" " " 225 x 475 x "
9	10127	SJ	Co	1237	" " " 470 x 790 x "
"	"	"	Co9	2795	" " " 680 x 865 x "
"	"	"	Co	1261	" " " 370 x 790 x "
"	"	"	Co	2557	" " " 690 x 770 x "
14	10119	"	Co5	2025	2 " " 585 x 770 x "
15	10127	"	Co9	2795	1 " " 690 x 870 x "
"	"	"	Co5	1386	" " " 585 x 770 x "
22	"	"	Co	1231	" " " 470 x 790 x "
"	"	"	Co	1234	2 " " 470 x 790 x "
23	"	"	Co9	2795	1 " " 690 x 865 x "
24	"	"	Co9	1261	" " " 470 x 790 x "
29	"	"	Co2	2484	" " " 365 x 800 x "
31	"	"	Co1	1063	" " Tvättskål sönder ersatt med

INKOM TILL
KUNGL JÄRNVÄGSSTYRELSEN
PERSONTRAFIKBYRÅN
- 7. AUG. 1942

Dnr Pbr Hälsingborg F den 1 Augusti 1942.


Stationsinspektör
Stationsinspektör

Stationsinspektör

SVERIGES STATSBANOR
Hälsingborgs centralstation
- 4 AUG. 1942
Stationsinspektören

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN

Övers. Kungl. järnvägsstyrelsen, Persontrafik.



Ink. d. 10/8 1942
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅ
D. Nr.

Överlämnas Mjör

för benägen kännedom och åtgärd. Stockholm den 7 augusti

Vagn		Anmälda skador m.m.	
Titel	Nr	Enl. prot. fr. Stf.Hp vid tågens ank	Enl. Stf:s Hp och Hglö besiktning vid vagnarnas smittrening
Co4a	1370	4 dricksglas saknas	Hglö 1 fönsterruta sönder, 1 karaffin och 4 dricksglas saknas
Co3	1023	-	" 1 dricksglas saknas
	1085	-	" 1 dricksglas <u>till övers</u>
	1089	1 dricksglas saknas	" 2 dricksglas saknas
	1098	3 dricksglas saknas	" 3 dricksglas saknas
	1205	2 dricksglas saknas	Hp 4 dricksglas saknas
	1239	-	Hglö 2 dricksglas saknas
	1241	1 dricksglas saknas	" 1 dricksglas, 1 glashylla saknas
	1343	1 dricksglas saknas	" 1 dricksglas saknas
	1344	-	" -
	1345	1 fönster i 3 kl. toalett sönder	" 1 toalettfönster sönder
	1659	-	" -
	1887	-	" 2 dricksglas saknas
	1894	2 dricksglas saknas	" 1 dricksglas saknas, 1 karaffin sönder, 1 karaffinpropp saknas
	2075	-	" -
	2076	-	" 1 såg och 1 dricksglas saknas
BCo5a	1240	-	Hp -
	1253	3 dricksglas saknas	Hglö 3 dricksglas, karaffin och ställ saknas
	1259	-	" -

2087, 2096, 2103

	2306	1 spegel spräckt	"	2 skyltar i ena ba- letten saknas	✓
	2307	-	"	-	
	2870	-	"	1 klosetträtt saknas	✓
Co5b	1123	Låset till toalet- ten sönderbrutet	"	1 pöl saknas	✓
	1276	-	"	-	
	1278	-	"	1 dricksglas saknas	✓
	3022	3 karaffiner sak- nas	"	1 karaffin, 1 tvål- kopp, 1 propp till handfat med sil sak- nas	✓
BCo5	1029	-	"	1 dunkudde saknas	✓
	1033	1 dricksglas saknas	"	1 dricksglas saknas	✓
	1034	1 dricksglas saknas	Hp	3 dricksglas saknas	✓
	1041	3 dricksglas saknas	"	-	
BCo6a	1741	1 dricksglas saknas	"	1 dricksglas saknas	✓
	2394	-	Hglö	1 karaffin sönder	✓
BCo6b	2975	-	Hp	-	
	2978	-	Hglö	1 yxa och 1 såg sak- nas	✓
	2979	2 dricksglas saknas	"	1 handfat, 1 karaf- fin och 4 dricksglas saknas	✓
BCo7a	1087	-	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	1252	-	Hglö	2 dricksglas saknas	✓
	1255	1 karaffin, 2 dricks- glas saknas	"	1 karaffin, 2 dricks- glas saknas	✓
	1342	-	"	-	
	1889	1 karaffin sönder, 1 dricksglas saknas, 3 fönster spräckta	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	2077		Hglö	-	
				2078, 2081, 2082	

	2469	-		der sönder, 2 st. dricksglas saknas	
	2481	1 karaffin, 1 dricksglas saknas	"	2 dricksglas saknas	✓
BCo8	1011	2 dricksglas saknas	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	1012	2 karaffiner saknas	Hglö	-	
	1014	-	"	1 dricksglas saknas	✓
BCo11a	2093	-	"	-	
	2104	-	"	1 dricksglas saknas	✓
	2301	-	"	1 fönsterruta sönder 1 dricksglas saknas	✓
	2304	-	"	2 dricksglas saknas	✓
	2305	-	"	-	
	2402	1 karaffin, 4 dricks- glas saknas	"	1 karaffin, 4 dricks- glas saknas	✓
	3026	2 dricksglas och 1 karaffin saknas	"	2 dricksglas och 1 karaffin saknas	✓
Co5	2037	-	"	-	
Co8a	2462	2 karaffiner, 1 dricksglas saknas	"	-	
C3a	1337	2 dricksglas saknas	"	2 dricksglas saknas	✓
C3c	1440	-	"	-	
	1462	-	"	-	
	1479	-	"	-	
	1486	-	"	-	
	1578	-	"	-	
	1678	2 dricksglas saknas	"	2 dricksglas saknas	✓
	1681	1 dricksglas saknas	"	1 dricksglas saknas	✓

Co7a	2288	2 dricksglas saknas	Hglö	1 dricksglas saknas	✓
	2290	1 Rosettratt sönder- slagen	"	2 dricksglas saknas	✓
	2291	-	"	-	
	2296	1 karaffin sönder 1 ruta spräckt, 1 dricksglas saknas	Hp	-	
	2299	-	Hglö	1 handfat spräckt	✓
	2469	-	"	5 st. lejdare av lä- der sönder, 2 st. dricksglas saknas	✓
	2481	1 karaffin, 1 dricksglas saknas	"	2 dricksglas saknas	✓
Co8	1011	2 dricksglas saknas	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	1012	2 karaffiner saknas	Hglö	-	
	1014	-	"	1 dricksglas saknas	✓
Co11a	2093	-	"	-	
	2104	-	"	1 dricksglas saknas	✓
	2301	-	"	1 fönsterruta sönder 1 dricksglas saknas	✓
	2304	-	"	2 dricksglas saknas	✓
	2305	-	"	-	
	2402	1 karaffin, 4 dricks- glas saknas	"	1 karaffin, 4 dricks- glas saknas	✓
	3026	2 dricksglas och 1 karaffin saknas	"	2 dricksglas och 1 karaffin saknas	✓
o5	2037	-	"	-	
o8a	2462	2 karaffiner, 1 dricksglas saknas	"	-	
3a	1337	2 dricksglas saknas	"	2 dricksglas saknas	✓
3c	1440	-	"	-	
	1462	-	"	-	
	1479	-	"	-	

	1997	-	"	-	
	2180	-	"	1 dricksglas saknas	✓
	2221	-	Hp	Samtliga fönsterked- jor söndriga	✓
	2225	-	Hglö	-	
	2238	1 dricksglas saknas	"	-	
	2253	2 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	"	1 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	✓
	2255	-	"	-	
3g	2591	-	"	-	
	2665	-	Hp	-	
	3009	-	Hglö	-	
C4	1493	1 fönsterruta på dörren sönder	"	1 fönsterruta sönder	✓
	1495	2 dricksglas saknas	Hp	-	
	1496	-	Hglö	1 fönsterruta sönder	✓
	1542	1 dricksglas saknas	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	1549	1 karaffinpropp, 3 dricksglas saknas	Hglö	1 fönsterruta sönder	✓
	1555	-	"	1 trasig klosettratt, 1 såg och 1 askkopp saknas	✓
	1592	-	"	1 fönsterruta sönder, 1 fönsterspegel red- bruten	✓
	1603	1 glödlampa trasig	"	Näten å ena sidan i ena vagnavd. sönder 1 såg saknas	✓
	1605	-	Hp	-	
	1612	-	Hglö	-	
	1686	-	"	1 fönsterruta sönder	✓
	1765	-	"	1 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	✓

C3c	1754	-	Hglö	-	
	1911	-	Hp	-	
	1937	4 dricksglas saknas	Hglö	4 dricksglas saknas, 1 näthylla nedryckt	✓
C3d	1975	1 dricksglas saknas	"	1 rutram trasig, 3 fönsterrutor sönder, 1 fönsterruta ersatt med masonit	✓
	1997	-	"	-	
	2180	-	"	1 dricksglas saknas	✓
	2221	-	Hp	Samtliga fönsterked- jor sönderiga	X
	2225	-	Hglö	-	
	2238	1 dricksglas saknas	"	-	
	2253	2 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	"	1 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	✓
	2255	-	"	-	
C3g	2591	-	"	-	
	2665	-	Hp	-	
	3009	-	Hglö	-	
C4	1493	1 fönsterruta på dörren sönder	"	1 fönsterruta sönder	✓
	1495	2 dricksglas saknas	Hp	-	
	1496	-	Hglö	1 fönsterruta sönder	✓
	1542	1 dricksglas saknas	Hp	1 dricksglas saknas	✓
	1549	1 karaffinpropp, 3 dricksglas saknas	Hglö	1 fönsterruta sönder	✓
	1555	-	"	1 trasig klosettratt, 1 såg och 1 askkopp saknas	✓
	1592	-	"	1 fönsterruta sönder, 1 fönsterspegel ned- bruten	✓
	1603	1 glödlampa trasig	"	Näten å ena sidan i ena vagnavd. sönder 1 såg saknas	✓

G4	1766	-	Hglö	1 dricksglas saknas	✓
	1771	-	"	Näthyllorna neddyckta	✓
	1774	-	"	-	
	1777	-	"	-	
	1783	-	"	-	
	1785	-	"	1 såg saknas	✓
	1786	1 dricksglas saknas	"	-	
	1792	Liten fönsterruta i dörr sönder, termometer sönder	Hp	-	
	1794	3 små fönster spräckta	Hglö	-	
	1802	-	Hp	-	
	1805	2 dricksglas saknas	Hglö	-	
	1810	-	"	-	
	1814	1 Rosettratt spräckt 1 fönsterruta "	"	-	
	1818	1 dricksglas saknas 1 fönsterruta spräckt	"	2 dricksglas saknas, 1 fönsterruta sönder	✓
	1820	-	Hp	-	

Pbrvden 18 augusti 1941.

R. W. S. S. S.

Statens Järnvägar
Stationsinspektören
Haparanda

SVENSKES STATSBANOR
- 2 SEP. 1942
Stationsinspektören
HAPARANDA

Ink. d. 5/9
KUNGL. JÄRNVÄGSS
MILITÄRBY
D. Nr. 1/9

Stationsinspektören

Militärbyrån,

Stockholm.

Uppgift i skador i persolvagnar i specialtågen från Haparandan under augusti månad 1942.

Förteckning över skador och saknade effekter i tyska permittenttågen under augusti månad 1942.

Dag	Tåg nr	Vagn nr	Skador eller saknade effekter
10/8	9456	BCO 1240	En fjäder i dörrlåset utav.
"	"	CO9 1207	Ett dörrlåshandtag felaktigt.
13/8	9456		Två stycken vattenkrukor saknades.
24/8	9456	Expv. 5	Två stycken fönsterrutor 70+35 cm. trasiga.
"	"	BCO 3355	Ett stycken dricksglas trasigt.
27/8	9456	BCO 1667	Två stycken dricksglas och en karaffin.
31/8	9456	BCO 3355	En askkopp lössliten.
"	"	CO9 1270	Två stycken askkoppar lösslitna. Mörklningsskivorna uttagna ur sina ramor, en skivorna sönderbruten.

Haparanda den 2 september

Stråblom
Stationsinspektören

1942

Stationsinspektören

Övers. till Kungl. Järnvägstyrelsen, Persontrafik

i 5 cc.

H. H. H.

statens Järnvägar
 vagnmästaren
 Hälsingborg F.

Stationsinspektoren

Hälsingborg F.

Uppgift å skador i personvagnar i specialtågen från Riksgränsen und
 augusti månad 1942.

Dag	Tåg	ägare	Vagn litt nr.	nr.	st.	Skadans art.
9	10127	S.J.	Co1	1061	1	Fönsterglas 455x765x3 m
9	"	"	Co	2795	1	-----"----- 455x890x6
12	"	"	Co9	2795	1	-----"----- Spegelglas- till kupédörr 460x990x6
12	"	"	Co5	1386	1	Fönsterglas 760x1335x3
12	"	"	Co	1234	1	-----"----- 470x790x3
12	"	"	Co	1237	2	-----"----- 470x790x3
14	"	"	Co	1063	2	-----"----- 470x790x3
14	"	"	Co	1261	1	-----"----- 470x790x3
19	"	"	Co	1237	1	-----"----- 470x790x3
21	"	"	Co	1261	1	-----"-----
21	"	"	Co	1063	2	till gaveldörr 245x895x6
26	"	"	Co	1237	2	Fönsterglas 470x790x3
28	"	"	Co	1232	1	-----"----- 470x790x3
31	"	"	Co	1060	1	-----"----- 385x755x3
31	"	"	Co	1234	2	-----"----- 470x790x3

*Seck. till
 Stationen*

R. C. 132.

Hälsingborg F. den 1 september

[Signature]



INKÖM TILL
 KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
 den 4 SEP. 1942

INKOM TILL
 KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRE
 PERSONTRAFIKBYRÅ
 4 SEP. 1942

Dnr Pbr. *[Signature]*

*Övers. till Kungl. Järnvägsstyrelsen, Persontraf
 25 cc. [Signature]*

Fbr

 INKOM TILL
 KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
 den 3 SEP 1942
 PERSONTRAFIKEN
Stockholm.

3 SEP. 1942

Dnr Pbr

 Uppgift å vagnsskador, utförda reparationer och saknade effekter i
 Insk. d. 19/9 1942

vagnen från Oslo under augusti månad 1942.

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
MILITÄRBYRÅN

D. Nr. 17/10/42

Dag	Vagn			Skadans art	Anmärk
	ägare	littra	nummer		
4	S.J.	Co8d	3091	1 st. glas i mellandörr sönder 990x450 mm.	
8	"	Bo4	1437	1 st. karaffin saknas, 3 st. dricks- glas saknas	Ersat
9	D.J.	Co8b	21	1 st. fönsterglas sönder inner, 560x425 mm.	Ersat
10	"	"	22	2 st. fönsterglas sönder inner o. ytter 430x230 mm. 1 st. fönst- terglas sönder ytter 560x430 mm.	Ersat
11	S.J.	Bo4a	1437	2 st. gardinhållare saknas	
13	D.J.	Co8b	22	1 " fönsterglas sönder ytter, 560x430 mm.	Ersat
15	N.S.B.	Co	292	1 st. spegelglas sönder	
17	S.J.	Bo4	1563	6 " gardiner för kupédörrar saknas	Vagne till
18	"	Co8	2574	2 st. fönsterglas sönder inner o. ytter, 700x770 mm.	Ersat
20	"	Bo4a	1437	5 st. dricksglas saknas	Ersat
21	"	Co8	2576	1 " fönsterglas sönder ytter, 700x770 mm.	
22	S.J.	ABCo1	16	4 st. dricksglas saknas	Ersat
25	"	"	"	2 " " "	Ersat
26	S.J.	Co1	1221	1 " fönsterglas sönder inner, 700x500 mm.	Ersat
"	S.J.	Co3	129	1 st. fönsterglas sönder ytter, 470x265 mm.	Ersat
27	S.J.	Bo4a	1565	2 st. karaffiner saknas	Ersat
29	"	Co8	2724	1 " fönsterglas sönder inner, 730x500 mm.	Ersat
"	"	Co1	1224	2 st. fönsterglas sönder ytter o. inner, 800x600 mm.	1 st
31	D.J.	Co	22	1 st. fönsterglas sönder ytter, 800x600 mm.	Ersat

Träsk Ann nr 10/42



Nbr Ty 10/42

INKOM TIL
KUNGL JÄRNVÄGSS
PERSONTRAFIK

17. SEP. 1942

Dnr Pbr

Pbr

Cst.

Kostnadsuppgift
2 avskrifter

Till

Transportofficären hos Militärattachén,
Tyska legationen, Nybrogatan 21,
Stockholm.

Skaderapport
beträffande tysktågen
augusti månad 1942.

22/8 10223, Fo 5678, generatorm defekt, *egna personvagnar*
Och "Trollhög" för augusti 1942 som skickas härmed för att
" " BCo 737, bromsen obrukbar.
avskrifter för eder räkning bifogas. Stockholm den 19. september
Inga reparationer hava utförts.

I övrigt hava vattenflaskornas antal varierat mellan 6 - 7
endast en gång har antalet uppgått till 8 st. Östersund den 7/9 1942

Carl Axberg
Carl Axberg.

Se var kassa

PERSONTRAFIKBYRÅN

5 OKT 1942

Dnr Pbr

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN



Sk. 4. 10. 10/10 42

Stationsinspektoren

Hälsingborg F.

Uppgift å skador i personvagnar i specialtågen från Riksgränsen und september månad 1942.

Dag	Tåg	ägare	Vagn littVagn:r	Skadans art.
2	10127	S.J.	Co5 1307	2 st. Fönsterglas 590x790x3 m/
2	"	"	Co2 2482	1 " " 365x790x3 "
4	"	"	Co9 1232	2 " " 470x790x3 "
7	"	"	Co1 1237	1 " " 375x790x3 "
7	"	"	Co5 3231	1 " " 500x775x3 "
11	"	"	Co 1222	1 " " 445x790x3 "
11	"	"	Co1 1063	1 " " 470x790x3 "
16	10119	"	Co5 2026	1 " " 590x770x3 "
16	"	"	Co 2724	1 " " 400x755x3 "
16	"	"	Co 1221	1 " " 470x790x3 "
17	"	"	Co 1271	1 " " 455x785x3 "
17	"	"	Co 2576	1 " " 690x770x3 "
18	10127	"	Co 1232	1 " " 470x790x3 "
21	"	"	Co9 2795	1 " " 685x865x3 "
22	10119	"	Co1 1224	1 " " 470x790x3 "
22	"	"	Co9 1221	1 " Råglasfönster 370x790x3 "
26	10127	"	Co1 1063	2 " Fönsterglas 470x790x3 "
30	"	"	Co 1234	1 " " 470x790x3 "
30	"	"	Co 1063	1 " " 470x790x3 "

Hälsingborg F. den 1 Oktober 1942.

Stationsinspektoren
Stationschef
Stationschef

Stationsinspektoren

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
PERSONTRAFIKBYRÅN

5 OKT 1942

Dnr Pbr *Bd*

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
den 4 OKT 1942



Till

Kungl. Järnvägsstyrelsen,

Persöntrafikbyrån.

Streck

Förteckning öfver skador och saknade effekter i tåg
 permittenttåget under oktober månad 1942.

Day	Tåg nr	Vagn nr	Skador eller saknade effekter
1	9436 <u>Tysktågen</u>	Boo 1667	En glasruta trasig i skjutd
8	<u>September 1942</u>	1667	Ett fönsterbord löslösliten.
"	3/9	10223	1 fönster spräckt i BCO 1667.
"	"	"	Slag i hjulen ECO 37
15	9/9	"	Lös hjulring BCO3 18004
"	"	Boo 1567	Vattensvskilj. till värmeledningen felaktiga.
20	12/9	"	Saknades 1 bromsblock BCO 472
"	"	"	Nödbromsning å lin. Rörström - Hoting. CO2 1
20	16/9	"	Rep av fäste till el. värmekabel Fl 25556. & FO 5678.
"	18/9	10224	Avstängd broms BCO 901. 1 st bromsblock sakn
"	19/9	10223	Vattensvskilj. till ångvärmeledn. felaktig.

Östersund den 7 oktober 1942.

Carl Akberg

KUNGL. JÄRNVÄGAR
 MILITÄR

KUNGL. JÄRNVÄGSSTYRELSEN
 PERSONTRAFIKBYRÅN

15. 10. 42.

Carl Akberg
 ev. F. Waller

Th
 Alf

Sk. 2.56 20/11 42

Dnr. 77/10

M i l i t ä r b y r å n,

Stockholm.

Förteckning över skador och saknade effekter i tysk
 permittenttåget under oktober månad 1942.

Dag	Tåg nr	Vagn nr	Skador eller saknade effekter
1	9456	Bco 1667	En glastruta trasig i skjutdörr <small>Härjante överliknas uppgift å skador i specialtå-</small>
8	9456	Bco 1667	Ett fönsterbord lössliten. <small>En rik och Hög - 2000 under oktober månad 1942 jämför</small>
"	"	Co 1266	Två stycken mörklägningsskivo <small>skiva 67 x 41. Tåget från ...</small> 67 x 41 saknas.
15	9456	Co 1266	En fönsterruta 79 x 47 trasig. <small>november 1942.</small>
"	"	Bco 1667	Ett dricksglas saknas.
22	9456	Bco 1667	En fjäder i dörrlåset utav.
"	"	" "	Ett fönsterbord lössliten.
29	9456	Co 1063	En fönsterruta 79 x 48 trasig.
"	"	" "	En uppdragningsren till ett f saknas.

Wagnenda den 3/11 1942.

Stat. inspektör

Stat ionsinspektör.



Övns. till Kungl. järnvägsstyrelsen, Bes.
 9211

Fyllt Dnr. *Ty 10/*

Persontrafikbyrån
Går. För F: 1

Stationsinspektoren

Hälsingborg F.

Mtr.

odl. G.

Uppgift å skador i personvagnar i specialtågen från Riksgränsen und
oktober månad 1942.

Dag	Tåg	ägare	Vagn	Skadans art.
			Litt n:r	
2	10127	S.J.	Co1 1063	2 st. Fönsterglas 470x790x3 m
2	"	"	Co9 1267	1 " " 470x790x3
3	10119	"	Co8 2574	1 " " 470x790x3
5	10127	"	Co9 1237	2 " " 470x790x3
9	"	"	Co1 1063	2 " " 470x790x3
9	"	"	Co2 2485	2 " " 365x785x3
12	"	"	Co9 1231	1 " " 470x790x3
14	"	"	Bo4 1413	1 " " 585x770x3
14	"	"	Co9 1056	2 " " 385x770x3
16	10119	"	Co 2724	1 " " 470x790x3
16	"	"	Co1 1061	1 " Kupédörrglas 485x1000x6
19	"	"	Co9 1221	1 " Konsolglas 135x340x8
27	"	"	Co 1274	1 " Fönsterglas 470x790x3

Hälsingborg den 2 November 1942

E. Bult

Seckhoff
Attornas.

INKOM TILL
KUNGL. JÄRNVÄGSS
PERSONTRAFIKBYRÅN
6 NOV 1942
Dnr För *B. G.*



Övers. Kungl. järnvägstyresen, Persontrafik
(i 5 ex.)

J. S. S.



Övers. till Kungl. järnvägstyresen, Persontrafik

Pbr

Stockholm.Uppsattsuppgift
beskrifter

Fall

Transportofficerens hos Militärattaché,

Uppgift å vagnsskador, utförda reparationer och saknade effekter
från Oslo under oktober månad 1942. Byrågatan 31,Stockholm.

nr	ägare	littra	nummer	Skadans art	Anmärkning
3	S.J.	Co5	1274	1 st. fönsterglas sönder	Ersatt 1 800 x 38
4	B.J.	C2	130	2 " gaskupor "	Ersatta
5	S.J.	Co8	2576	1 " strömbrytare "	Utbytt
6	B.J.	ABo3	69	7 " dricksglas saknas	Ersatta
7	S.J.	Bo4	1437	2 " glas till fönsterbord sönder	Ersatta
9	N.S.B.	Co	221	1 " fönsterglas sönder	Ersatt 1 900 x 60
10	S.J.	Bo4	1437	1 " " "	Ersatt 1 880 x 90
13	"	"	"	4 " dricksglas saknas 1 " karaffin "	Ersatta
15	B.J.	ABo3	69	1 " tvättskål av porslin sönder	Utbytt. fr. B.J.
17	S.J.	Co8	2576	1 " fönsterglas sönder	Ersatt 1 830 x 90

Trelleborg F den 12/11



[Handwritten signature]
[Handwritten initials]



[Handwritten signature]
 Övers. till Kungl. Järnvägsstyrelsen, Åbo

[Handwritten signature]

sk. f. T. G. 9/12 42/25

Dnr. 7

TRÅGSTRÄNGS
SÄKERHETS
KONTOR
SÄKERHETS
KONTOR

Militärbyrån,

Stockholm.

Förteckning över skador och saknade effekter i tåg
mittenståget under november månad 1942.

Dag	Tåg nr	Vagn nr	Skador eller saknade c
5	9456	Bco 1083	En fönsterruta trasig 7
12	"	Co 1063	En fönsterruta trasig 7
"	"	Bco 1086	Ett dricksglas sakn s.
"	"	Co 1060	En dörrlås fjäder trasig.
23	"	Co 1060	En fönsterruta trasig 7
"	"	Bco 1089	Två dricksglas saknas.
26	"	Bco 1086	En fönsterruta trasig 7

Häperanda den 1 december 1942.

Sten Eriksson
Stationsinspektör.



Övers. till Kungl. Järnvägsstyrelsen, Box
H. H.

Persontrafikbyrån

Stockholm.

Ang. Tåg
Ang. tysktågen
november 1942.

3	10127	1	Fönsterglas	475 x 810
4	10129	1	"	445 x 770
4	10127	1	"	475 x 770
4	10127	1	"	475 x 800

Följande anmärkningar beträffande tyskt
föreligga för november månad.

14/11 10223/10102 N.S.B. 40359 frusen
värmeledning. Omväxling och fåg-
sening 14 min.

21/11 10223/10102 N.S.B. Col 1063, kv
för brunnen generator.

Det klagas ofta på att belysningen str
de norska vagnarna.

Begäran om stearinbelysning har statio
bifallit.

Östersund den 4/12 1

Carlberg

Dnr Pbr. 107



Övers. till Kungl. Järnvägsstyrelsen, Pbr
H.H.

Stationsinspektoren

Hälsingborg F.

Uppgift å skador å personvagnar i specialtågen från Kornsjö och R
gränsen under November månad 1942.

Dag	Tåg	V a g n			Skadans art
		ägare	litt	n:r	
2	10127	SJ	Co9b	2811	1 st. Fönsterglas 455 x 815 x
4	10119	"	Co8a	2574	1 " " 245 x 770 x
4	10127	"	Co5	2026	1 " " 455 x 775 x
4	"	"	Co2	2485	1 " " 365 x 800 x
6	10119	"	Co5	2725	1 " " 590 x 775 x
6	"	"	"	1396	2 " " 370 x 800 x
6	"	"	"	1386	1 " " 570 x 750 x
7	"	"	"	1272	1 " " 470 x 790 x
7	10127	"	Co9a	1056	1 " " 390 x 770 x
7	"	"	Co9b	2795	1 " " 690 x 870 x
12	10141	"	Co5	2033	1 " " 770 x 1340 x
13	10127	"	Co5	2037	1 " " 770 x 1340 x
13	"	"	"	2795	1 " " 685 x 880 x
13	"	"	Bo4	1415	1 " " 410 x 770 x
14	"	"	Co9a	1264	1 " " 470 x 790 x
20	"	"	Co9a	1264	1 " " 470 x 790 x
21	10141	"	Co5	3037	2 " " 470 x 790 x
23	"	DJ	Co	22	2 " " 690 x 870 x
23	10127	SJ	Co5	3056	2 " " 530 x 770 x
24	10141	"	Co9a	1232	1 " " 470 x 790 x
24	10127	"	Bo4a	1433	1 " " 250 x 780 x
25	"	"	"	1499	1 " " 585 x 765 x
25	"	"	Co5	3231	1 " " 215 x 530 x
25	"	"	"	2026	2 " " 590 x 770 x

Hälsingborg den 1 December 1942

Stationsinspektoren

Hälsingborg, 1 Dec 42

PPM



KUNGL JÄRNVÄGSS
PERSONTRAFIK
3 DEC 42
Dnr För... *Bd*

Övers. till Kungl. järnvägstydsman, Pers
1942

STATENS JÄRNVÄGAR
Hälsingborg C
Trafikinspektören

Dnr. 12:ts 12
Inkom 12
Dnr 1473/

avskr. expedition J. G.
den 15/12 42 m. 12.16/92

Till

Ti vid 12 ts.

Ang. 10127 den 11 december 1942.

Vid specialtågs 10127 ankomst hit den 11 dennes föref-
ligt många skador å vagnarna.

Sålunda voro icke mindre än 22 fönsterglas sönderslagna
remmarna till 4 fönster avskurna, 1 klossettratt sönderslagen
till en toalett sönderslagen och låset bortkastat samt ett
glödlampor sönderslagna. I en del vagnar voro fönstergardin-
ta, så att endast ringarna sutto kvar på gardinstängerna.

Två av vagnarna måste uttagas från tågsättet och sändas
Malmö för reparation.

Hälsingborg den 11 december 1942.

H. Sundell

Statens Järnvägar
12 trafiksektionen
Trafikinspektören

Överlämnas i avskrift till Kungl. Järnvägsstyrelsen, P.
Militärbyrån och Distriktschefen vid III distriktet. Hälsin-
13 december 1942.

Hälsingborg
12.16/92
T. G.
Oluf Lund

